

北京鼎艺京华工程有限公司

“4·22”一般生产安全事故责任追究和 整改措施落实情况评估报告

2023年4月22日10时40分左右，位于大兴区林校路街道义和庄东里小区内，1名废品回收人员在拆除居民自用护栏过程中与护栏一同坠落，造成其死亡。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和《北京市生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估办法》规定，大兴区人民政府组织开展了该起事故整改和防范措施落实情况评估工作，形成本报告。

一、评估工作总体情况

（一）评估工作组

2024年9月，大兴区人民政府成立由区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区公安分局、区总工会、区住房和城乡建设委员会、林校路街道办事处组成的评估工作组，聘请世纪万安科技（北京）有限公司有关专家组成专家组，并依法邀请区纪委区监委列席参加，对此事故展开了全面的调查工作。

（二）评估工作过程

评估工作组按照依法依规、实事求是、精简效能原则，对照事故调查报告，综合运用资料审查、座谈问询、查阅文件和走访核查等方式，对事故责任追究和整改防范措施落实情况开展评估。

评估工作组听取了林校路街道办事处的汇报，查阅了相关文件资料，实地查看了事故现场情况。评估工作组会同专家组对资料进行综合分析，查找事故责任追究和整改防范措施落实工作的不足，最终形成评估结论。

（三）总体评估意见

关于责任追究落实情况：区应急管理局对北京鼎艺京华工程有限公司（以下简称鼎艺京华公司）作出的行政处罚已执行并结案；对1名负有事故管理责任的人员，已经作出行政处罚并执行完毕；区纪委区监委已对林校路街道办事处平安建设办公室安全科科长刘浩谈话提醒，对林校路街道办事处平安建设办公室安全科生产安全检查队副队长王新健进行了批评教育。

关于整改和防范措施落实情况：鼎艺京华公司已对事故提出的建议进行整改，采取了相关措施加强本企业安全生产工作。林校路街道办事处深刻汲取本次事故教训，针对事故暴露出的问题采取措施进行整改，加深日常检查和监督管理工作，加强检查业务能力的培训力度，定期对专职安全员检查效果进行回访，适时调整检查力量，确保安全监管无遗漏。

但是，此种高处作业行为较为机动且不主动向政府部门报备，为政府部门的监督增加难度，建议属地相关部门加强日常检查和监督管理工作。

二、责任追究落实情况

（一）追责问责落实情况

区纪委监委已对林校路街道办事处平安建设办公室安全科科长刘浩谈话提醒，对林校路街道办事处平安建设办公室安全科生产安全检查队副队长王新健进行了批评教育。

（二）行政处罚情况

区应急管理局给予鼎艺京华公司处 40 万元罚款的行政处罚，给予鼎艺京华公司总经理肖德伟处 9840 元罚款的行政处罚，事故单位及主要负责人已缴纳罚款。

三、整改和防范措施落实情况

（一）鼎艺京华公司

一是结合实际制定了操作规程，严格要求岗位员工按照操作规程作业。二是对从业人员开展了教育培训，并如实记录教育员工的教育培训情况。三是制定了劳保用品管理制度，有专人在作业现场监督员工个人防护用品佩戴情况。四是作业前按照要求对拆除作业人员进行有针对性的安全技术交底，建立了隐患排查治理制度，及时消除排查隐患。

（二）林校路街道办事处

一是加深日常检查和监督管理工作，完善施工备案制度。二是加强检查业务能力的培训力度。三是定期对专职安全员检查效果进行回访。四是适时调整检查力量，确保安全监管无遗漏。

四、存在的主要问题

林校路街道办事处对辖区内各单位巡视巡查还需加强，进一步督促有关企业严格按照国家有关标准和管理制度开展作业活动。

五、工作建议

（一）企业要切实落实安全生产主体责任，深刻汲取事故教训，要完善、落实本单位的规章制度和操作规程；要强化从业人员安全教育培训，不断提升从业人员的安全意识和救援技能；要监督、教育从业人员正确使用劳动防护用品；要根据本单位生产经营特点开展经常性检查，及时发现并消除事故隐患，杜绝此类事故再次发生。

（二）林校路街道办事处要督促企业严格落实安全生产主体责任，加强对辖区内各单位巡视巡查，督促有关企业严格按照国家有关标准和管理制度开展经营作业，坚决杜绝盲目作业、违章作业现象，强化安全培训和案例警示教育，不断提升相关企业的安全意识。