

经开区（头屯河区）新疆德瑞恒通建筑劳务有限公司“9·22”亡人事件调查报告

2025年9月22日10时许，新疆德瑞恒通建筑劳务有限公司从业人员呷呷某哈在经开区（头屯河区）新疆每日集团食品加工园区项目B1#物流库房北侧门柱横梁上补油漆时突发癫痫跌落，造成脾挫裂伤、腹腔积液救治无效死亡。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）管委会（区政府）成立了由区建设局、区应急管理局、区公安分局、区人力资源和社会保障局、总工会、工业园区等相关部门组成的“9·22”亡人事故调查组，并邀请区人民检察院、区纪委监委参加此次事故调查工作。现将事故调查有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

新疆每日集团食品加工园区项目规划建造11栋单体工程，包括1栋五层宿舍楼、1栋二层框架厂房、3栋轻钢结构单层物流库房、6栋轻钢结构单层冷库，总建筑59831.09平方米，项目总投资8355.1万元，项目建成后用于新疆每日食品有限公司扩大再加工生产、储存、物流等主要使用功能。开工日期：2025

年 5 月 1 日，计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日。

（二）业主单位基本情况

新疆每日食品产业有限公司，成立于 2024 年 10 月 16 日，住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区），注册资本：陆仟万元整，法定代表人：张某斌，统一社会信用代码：91650106MAEI*****，公司经营范围包括食品销售、食品生产等。

（三）承包单位基本情况

山东高速德建集团有限公司，成立于 1998 年 07 月 28 日，住所：山东省德州市经济技术开发区，注册资本：壹拾亿零陆仟壹佰贰拾贰万肆仟肆佰捌拾玖元捌角，法定代表人：赵某强，统一社会信用代码:913714007061*****，经营范围包括工程管理服务、土石方工程施工、金属门窗工程、建设工程设计、电气安装服务等。

2026 年 06 月 30 日，山东高速德建集团有限公司与新疆德瑞恒通建筑劳务有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，劳务分包作业范围：D1、D2、D3、D4、D6 冷库，B1、B3 库房图纸范围内的钢结构安装等，计划开始日期：2025 年 06 月 30 日，计划完工时间：2025 年 08 月 20 日，签订了《安全生产管理协议》。

（四）劳务分包单位基本情况

新疆德瑞恒通建筑劳务有限公司，成立于 2021 年 03 月 08

日，住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市，注册资本：壹仟万元整，法定代表人：王某，统一社会信用代码：91652301MA79*****，公司经营范围包括建筑劳务分包、建设工程施工、电气安装服务等。

二、事件经过及救援情况

（一）事件发生经过

2025年9月22日10时许，新疆德瑞恒通建筑劳务有限公司从业人员呷呷某哈在B1#物流库房北侧门柱横梁刷漆，旁边的工友徐某辉发现呷呷某哈摸着头喊头疼，于是立即电话通知了班组长唐某林，唐某林到达现场后安排呷呷某哈下来，呷呷某哈在下来过程中从1.2m处的窗台横梁侧面跌落。


（二）事件救援情况

呷呷某哈跌落后意识清晰，现场工友扶着呷呷某哈坐在地面。唐某林于10时50分许拨打了120急救电话，120救护车赶到后把呷呷某哈送往新疆医科大学第一附属医院救治，当日20时02分许，呷呷某哈因癫痫突发跌落后造成脾挫裂伤、腹腔积液救治无效死亡。

三、事件现场勘验情况

经现场勘验，事件地点位于新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园区新疆每日集团食品加工园区项目工地，该项目紧邻京东亚洲1号仓，离乌奎高速、乌昌高速1公里，距离机场3公里，分为食品加工板块、冷链仓储板块、常温仓储板块、配套生活

区等 4 个板块，6 栋厂房。B1#物流库房北侧门柱（A 轴/4 轴）横梁处，门梁高 3.7 米、宽 3.7 米，呷呷某哈刷油漆所站位置的门梁至立柱的间距 0.88 米，已经砌筑的平台高 1.2 米，其它皆为框架结构。事故现场未见血迹，地面放有 1 顶安全帽和 1 双手套。



四、事件造成的人员伤亡

呷呷某哈，男，45 岁，身份证号：513435*****，身份证住址：四川省甘洛县。新疆德瑞恒通建筑劳务有限公司从业人员，签订了《工程建设领域劳动协议》，协议期限从 2025 年 03 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日，公司购买了意外伤害保险。

五、事件相关调查情况

（一）9 月 22 日早上开晨会的时候，班组长唐某林发现呷

呷某哈精神不对，就问呷呷某哈能不能干活，呷呷某哈坚持说可以干活。

证明

经项目调查，班组长说，9月22日在上班期间发现呷呷某哈工作状态不好，问他怎么回事，他说头疼。徐辉，唐林劝阻回去休息，但呷呷某哈坚持工作，不愿意回去，说一会就好了。

唐林
徐辉
2025.9.24日

(二)9月22日10时许，一起刷油漆作业的工友徐某辉发现呷呷某哈摸着头喊头疼，呷呷某哈在当时已经出现身体极度不适。

(三)经现场勘验，B1#物流库房系钢结构库房，呷呷某哈补刷油漆的作业高度约1.2米，佩戴有个人防护用品，地面未见血迹。




(四)呷呷某哈妻子阿衣某金和侄子阿某子都表述，呷呷某哈2024年10月12日在四川省甘洛县人民医院诊断为癫痫病并服用药物，且在该项目工地发作过，呷呷某哈生前最多一个月发作过7、8次。

(五)班组长唐某林在呷呷某哈的被褥枕头下面发现有速效救心丸、琥珀酸美托洛尔等药物。

(六)呷呷某哈2025年09月22日在新疆医科大学第一附

属医院的急诊门诊/抢救观察病历、死亡记录诊断为：癫痫发作（全身抽搐），休克，多处损伤，腹腔积液，腹腔内血肿。2024年10月12日在四川甘洛县人民医院的处方笺诊断为癫痫。

依据上述医疗证明、住院病历等相关资料，呷呷某哈生前患有癫痫病。



六、原因分析和性质认定

结合呷呷某哈的既往病史和新疆医科大学第一附属医院的急诊门诊/抢救观察病历、死亡记录推断，呷呷某哈在施工现场癫痫发作，从 1.2 米高的门柱横梁处跌落，造成脾挫裂伤、腹腔积液，经救治无效死亡。

经调查组全面调查，结合医院证明、询问笔录、死者家属证言等相关资料，认定新疆德瑞恒通建筑劳务有限公司“9·22”亡人事件是一起非生产安全事故。

七、防范措施

新疆德瑞恒通建筑劳务有限公司要深刻汲取此次非生产安全事故教训，切实加强从业人员入场前的体检工作，作业前注意观察从业人员的身体状态，发现从业人员身体不适时立即采取有效的管理措施，防止类似事件的再次发生。