龙岗坪地深圳市格瑞斯优雅眼镜有限公司“9·10”一般机械伤害死亡事故防范整改措施和责任追究落实情况评估报告

2025年9月10日15时54分许，位于龙岗区坪地街道年丰社区广贤路7号的深圳市格瑞斯优雅眼镜有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

为深刻吸取事故教训，充分发挥事故惩戒和警示作用，根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和市安委办的工作部署要求，龙岗区安委办决定对该事故防范和整改措施落实情况开展“回头看”评估，重点对《龙岗坪地深圳市格瑞斯优雅眼镜有限公司“9·10”一般机械伤害死亡事故调查报告》提出的事故责任追究和整改措施落实情况进行评估。现将评估情况报告如下:

一、评估工作组织及开展情况

由龙岗区安委办牵头，组织相关单位形成评估工作组。工作组依据《事故调查报告》，通过查阅资料、现场核查、人员问询等方式，重点梳理评估了事故责任追究落实情况、事故发生单位整改措施落实情况以及相关职能部门和街道社区监管职责履行情况。评估过程中发现的问题已及时向责任单位反馈，并要求限

期整改。本报告在综合评估工作基础上形成。

二、事故责任人员责任追究落实情况

（一）李某，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

（二）曹某忠，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

（三）梁某吉，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

（四）刘某，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

（五）饶某，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

（六）饶某伟，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

（七）梁某俊，已按照《事故调查报告》的建议，深圳市格瑞斯优雅眼镜有限公司对其进行处理。经核查，处理结果已报送龙岗区应急管理局。

三、事故责任单位责任追究落实情况

深圳市格瑞斯优雅眼镜有限公司，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

四、事故责任单位整改措施落实情况

深圳市格瑞斯优雅眼镜有限公司深刻认识到安全生产工作

的重要性，加大对安全生产的资金、技术、人员的投入，改善安全生产条件，提高安全生产水平，确保安全生产：一是深刻吸取事故教训，立即组织全员进行事故警示教育；二是立即自查自纠，全面检查本单位的安全管理工作，针对安全生产工作的薄弱环节和事故暴露出来的问题全面整改；三是立即组织全员进行安全生产普法教育，提高全员的安全生产法律意识；四是注重安全教育培训实效，重新制定安全教育培训内容，根据岗位职责、制度规程、风险、隐患、措施等制定有针对性的培训内容；五是加强责任制和安全规章管理制度落实的考核工作，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；六是加强安全管理人员专业能力的核查，确保安全管理人员具备专业的安全生产知识和管理能力。

五、事故发生地相关部门汲取事故教训，强化整改措施落实情况

（一）龙岗区应急管理局深刻吸取事故教训，对照事故调查报告提出的整改要求，督促责任单位全面落实整改措施，确保全区工矿商贸企业安全生产工作的平稳。一是立即进行事故警示通报，举一反三，杜绝类似事故再次发生；二是以点带面，组织各街道进行专项整治行动；三是发挥统筹指导作用，根据相关法律法规要求，指导街道进行专项整治行动；四是加强考核力度，确保发挥专项整治行动的实效；五是充分发挥执法的威慑性，督促企业落实安全生产主体责任。

（二）坪地街道办充分认识当前安全生产严峻形势，全力以

赴，扎实做好安全生产工作。一是立即开展事故警示教育会，召集街道 180家使用CNC数控车床的企业主要负责人及安全主任参会，要求各企业提高安全思想认识、压实安全管理责任、强化对员工事故警示教育，并立即开展涉CNC机器专项隐患排查，守好安全底线；二是开展涉CNC机、注塑机企业专项整治行动，对辖区使用CNC数控机床及注塑机的工贸企业，开展一次全面的隐患排查整治。经全面排查及跟进整治，目前街道使用CNC数控机床企业有182家，CNC数控机床台数3262台，涉及使用注塑机企业有214 家，注塑机台数2179台，对于没完成安装保护装置的企业正在督促企业进行整改；三是加强对深圳市格瑞斯优雅眼镜有限公司监管，事故发生后，安排专家组对格瑞斯公司全厂进行了机械设备、粉尘涉爆、人员培训等全方面的隐患排查和安全风险评估工作，街道应急办执法分队对格瑞斯公司检查共排查出74条隐患，安格员巡查发现隐患86条，均已全部整改完毕；四是进行机械伤害事故警示海报宣传，将机械伤害事故警示案例宣传海报发送至企业微信群，确保所有企业知悉。同时要求企业按照“一机一张贴”的标准进行警示宣传，后续将结合安格巡查对企业张贴情况进行检查核实；五是推进企业注册使用“管平台”，组织安格员推广“管平台”，协助企业注册账号及完成初始化工作，目前坪地街道“管平台”系统初始化完成企业数为251家。

七、工作建议

龙岗区应急管理局和坪地街道办下一步要加强协作，区局要发挥统筹指导作用，根据相关法律法规要求，指导街道进行专项整治行动，街道要在区局的统一安排下，尤其针对工矿商贸企业机械设备联锁装置、安全防护设施运行情况、教育培训落实情况、操作规程执行情况等展开全面排查，切实守牢本质安全防线。

八、评估意见

经评估后认为，各单位均能依据区政府批复意见，对有关责任单位及责任人员作出相关处理，未发现不按规定落实责任追究的问题。各单位均能认真汲取事故教训，按照事故调查报告的要求建章立制，落实事故各项责任追究和整改措施，有效提升了安全管理水平。各被评估单位基本落实了事故调查报告责任追究和整改措施要求。