

天津河东天津铁厂有限公司“1·19”一般高处 坠落事故防范和整改措施 落实情况评估报告

2023 年 1 月 19 日 8 时 15 分许，河北省邯郸市涉县天津铁厂有限公司（以下简称“天铁公司”）烧结厂发生一起一般高处坠落事故，造成 1 名工人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）约 145 万元。

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，认真落实河东区委、河东区人民政府关于做好安全生产工作的部署要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促生产安全事故防范和整改措施有效落实，从根本上消除事故隐患、从根本上解决存在问题，防范生产安全事故发生，最大程度保障人民群众生命安全，按照《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共天津市委 天津市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（安委办〔2024〕4 号）和《天津市生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的规定，区安委会办公室组织开展了天津河东天津铁厂有限公司“1·19”一般高处坠落事故（以下简称“1·19”事故）防范和整改措施落实情况评估工作，形成本报告。

一、评估工作过程

2023年5月17日，河东区人民政府依法批复同意了“1·19”事故调查报告，标志着该起事故结案。按照“事故结案后一年内，负责事故调查的地方政府和有关部门要组织开展评估”的有关规定，区安委会办公室于2024年5月9日启动“1·19”事故暴露问题整改情况评估工作，成立评估工作组，区应急管理局、天津市公安局铁城分局、区总工会、天铁街道办事处作为评估工作组成员单位按照分工开展评估工作，并根据实际工作需要，邀请区纪委监委按照职责同步开展工作。

按照分工，区应急局负责汇总、整理评估组各成员单位提交的评估情况材料，起草评估报告并报区人民政府；负责评估行政处罚落实情况；负责评估天铁公司落实事故防范和整改措施情况；负责将评估报告以政府信息公开方式及时向社会全文公开发布。

公安局铁城分局结合自身职责，配合区应急管理局做好此次事故的评估工作。

区总工会参与对追责问责、事故防范和整改措施落实情况的评估。

天铁街道办事处负责参与评估天铁公司落实事故防范和整改措施情况，并向区应急局提交评估情况书面材料。

受邀参加评估组的区纪委监委在职责范围内对事故评估组工作进行监督指导。

评估工作组到天铁公司开展现场评估工作。一是与相关负责

人进行座谈和问询，了解天铁公司举一反三加强安全生产工作情况以及落实事故调查报告提出的事故防范和整改措施，开展整改工作情况；二是查阅相关责任单位和人员的行政处罚与党政纪处分相关资料；三是实地走访核查，检查相关单位整改落实的情况。

二、总体评估意见

总体上看，对天铁公司及其法定代表人的行政处罚已落实；对事故责任单位和责任人员的处理建议已落实；天铁公司对事故调查报告提出的事故防范和整改措施情况已落实。

三、评估事项落实情况

（一）责任追究处理落实情况

1、天铁公司已将事故发生当月烧结厂人均工资降 10%。

2、天铁公司已考核烧结厂厂长马建军 10000 元；考核烧结厂主管安全生产的副主任工程师王浩 10000 元；考核烧结厂其他中层副职宗树成、喻星明各 5000 元。

3、天铁公司已考核烧结厂二料场车间副主任（主持工作）王金明 5000 元，并撤去其二料场车间副主任职务；考核烧结厂二料场车间乙班工段段长杨占军 3000 元，并撤去其二料场车间乙班工段段长职务；考核烧结厂二料场车间安全员邓之宝 1500 元；考核安全联保互保人段国荣 1500 元。

4、天铁公司已考核烧结厂安全科副科长刘金良（主持工作）3000 元。

5、天铁公司已考核安全技术部部长胡纳新 3000 元；考核安

全技术部副部长滑明林 2000 元；考核安全技术部 1500 元。

6、天铁公司已考核公司总经理徐灯亮 10000 元；考核公司分管安全生产的总经理助理王国强 10000 元。

（二）行政处罚和处理落实情况

1、天铁公司已于 2023 年 7 月 14 日向指定银行足额缴纳罚款。

2、徐灯亮已于 2023 年 7 月 14 日向指定银行足额缴纳罚款。

（三）事故防范和整改措施落实情况

1、天铁公司已将烧结厂二料场混配 4 篦子的下料口改造成人员坠落不下去的安全尺寸；根据相关法律、法规、标准要求，完善混配 4 平台的安全警示标志；在混配 4 平台加装视频监控。

2、天铁公司烧结厂加强安全检查，认真落实全员安全生产责任制，进一步提高各级人员安全意识，增强安全责任感和紧迫感，杜绝事故发生。

3、天铁公司烧结厂已于 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 18 日开展了一次“1·19”事故专项教育进行全员安全生产责任制和岗位操作规程培训教育、考试活动，规范职工岗位操作行为，杜绝习惯性违章作业。

4、天铁公司烧结厂已重新进行风险辨识，加大隐患排查治理力度，将双控工作落到实处。

5、天铁公司认真落实开好班前会，强化安全交底针对性。

四、评估发现的主要问题和相关工作建议

（一）主要问题

1、天铁公司部分安全教育培训计划和内容未能结合各操作岗位的实际需求。

2、天铁公司在老旧设备设施改造升级方面的资金和人员投入仍存在不足。

具体问题见问题清单（附件1）。

（二）工作建议

1、天铁公司要进一步科学制定安全教育培训计划和内容，提升培训的针对性和实用性。

2、天铁公司要进一步加大对老旧设备设施改造升级的资金和人员投入。

具体建议见工作建议清单（附件2）。

附件：1、问题清单

2、工作建议清单

附件 1

问题清单

1、天铁公司部分安全教育培训计划和内容未能结合各操作岗位的实际需求。部分安全教育培训内容过于泛化，没有充分考虑到不同操作岗位的具体特点和实际需求；未能充分考虑各操作岗位之间的差异性和特殊性，对所有岗位的员工进行相同的培训内容和时间安排；一些培训内容过于理论化，缺乏与实际操作相结合的实践环节。

2、天铁公司在老旧设备设施改造升级方面的资金和人员投入仍存在不足，这一短板直接导致了作业环境的不良状况以及设备设施年久失修的严重问题。部分亟需更新或维护的设备得不到及时修缮，长期处于超负荷运转或带病作业的状态。同时，由于专业维护人员的不足，设备的日常巡检和故障排查工作难以做到全面细致，一些潜在的安全隐患因此被忽视或延误处理。

附件 2

工作建议清单

1、天铁公司要进一步科学制定安全教育培训计划和内容，提升培训的针对性和实用性。对各操作岗位进行深入调研，明确各岗位可能面临的安全风险、隐患及常见的安全事故类型，根据岗位特性，制定差异化的安全教育培训需求清单；结合岗位需求清单，设计分层次、分阶段的安全教育培训计划，计划应涵盖新员工入职培训、定期复训、专项技能培训等多个方面；针对不同岗位，开发具有针对性的安全操作规程、事故案例分析、应急处理措施等培训内容，引入最新的安全技术和标准，确保培训内容的前沿性和实用性；针对个别员工在安全操作方面的薄弱环节，提供个性化的辅导和训练，通过模拟训练，让员工亲身体验安全操作的重要性，提高员工在紧急情况下的应对能力。

2、天铁公司要进一步加大对老旧设备设施改造升级的资金和人员投入。一方面，要确保有足够的资金用于设备的更新、维护和升级，另一方面，也要加强专业维护团队的建设，提高设备巡检和故障排查的频率和质量。同时，还应加强员工的安全教育和培训，提高他们的安全意识和应急处置能力，共同营造一个安全、健康的生产环境。