

北京保利熙悦云上项目 “7·26”一般生产安全事故责任追究和 整改措施落实情况评估报告

2023年8月3日区应急管理局接举报投诉：2023年7月26日9时左右，位于大兴区旧宫镇YZ00-0801-0015地块R2二类居住用地（配建“公共租赁住房”）（15-1#（住宅楼）等8项）项目（北京保利熙悦云上项目），一工人不慎从电梯井坠落，造成其受伤。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和《北京市生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估办法》规定，大兴区人民政府组织开展了该起事故整改和防范措施落实情况评估工作，形成本报告。

一、评估工作总体情况

（一）评估工作组

2024年9月，大兴区人民政府成立由区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区公安分局、区总工会、旧宫镇政府组成的评估工作组，聘请世纪万安科技（北京）有限公司有关专家组成专家组，并邀请区纪委区监委列席参加，开展该起事故整改和防范措施落实情况评估工作。

（二）评估工作过程

评估工作组按照依法依规、实事求是、精简效能原则，对照

事故调查报告，综合运用资料审查、座谈问询、查阅文件和走访核查等方式，对事故责任追究和整改防范措施落实情况开展评估。评估工作组听取了旧官镇政府的汇报，查阅了相关文件资料，实地查看了事故现场情况。评估工作组会同专家组对资料进行综合分析，查找事故责任追究和整改防范措施落实工作的不足，最终形成评估结论。

（三）总体评估意见

关于责任追究落实情况：按照《生产安全事故报告和调查处理条例》>罚款处罚暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第13号）第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）等文件要求，不对事故发生单位给予罚款处罚。

关于整改和防范措施落实情况：北京保利熙悦云上项目对评估项目落实基本到位，针对这起事故暴露出的问题，制定了整改措施。旧官镇政府按照事故整改和防范措施要求积极组织全镇在施工程深化安全治理，采取一系列安全防范工作落实措施。

但是，建筑工地高处坠落事故是高发的事故类型之一，行业主管部门及属地对工地的监管仍需高度重视。

二、责任追究落实具体情况

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》>罚款处罚暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第13号）第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚的复函》

（安监总厅政法函〔2014〕136号）等文件要求，不对事故发生单位给予罚款处罚。

三、整改和防范措施落实情况

（一）北京保利熙悦云上项目

一是组织完善责任制、各项规章制度。二是制定应急预案，并组织应急演练。三是各项施工方案经审批通过后实施，各类机械设备检验合格。四是加强日常安全教育培训。五是与事故伤者达成了赔偿协议。

（二）旧宫镇政府

一是抓实安全宣传教育，紧盯安全生产工作。2024年安全生产月期间，结合治本攻坚行动，依托线上线下形式，开展安全宣教、隐患排查及防汛消防应急演练。二是抓实安全检查，镇平安办组建专班统筹工地施工与消防安全，常态化巡查，依托执法机制开展联合检查，配合上级专项督查。督促企业依托“企安安”自查报备，规范动火审批，同步完成检查录入，闭环整改安全隐患。三是强化安全预防管控，组织施工单位开展风险辨识，全域张贴安全警示标识。开展专家入企帮扶指导，常态化召开安全警示教育会，以案为鉴剖析隐患，逐项落实整改防范举措，全面提升安全管理质效。

四、存在的主要问题

高处坠落事故是建筑工地高发的事故类型之一，监管难度较大，行业主管部门及属地在监管上的关注度需进一步加强。

五、工作建议

（一）筑牢安全生产思想防线。各单位要严守“安全第一、预防为主”方针，压实主体责任，常态化排查隐患并及时整改。紧盯从业人员安全短板，常态化开展宣教培训提醒，落实班前交底、事中管控、事后复盘，全面提升人员安全意识与实操能力。

（二）严守制度补齐管理漏洞。各单位要全程落实安全规章制度，摒弃松懈麻痹思想。常态化排查安全状况，紧盯各类隐患深挖根源、压实责任、从严整改，对高发易发隐患开展专项整治，彻底清零风险。

（三）提升应急处置水平。各单位要结合实际完善应急救援预案，强化一线人员应急培训与实操演练，确保熟练掌握处置流程、会用应急设备，实现“人人讲安全、个个会应急”。