

天津河东天津铁厂有限公司“5·24”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估报告

2023年5月24日23时20分左右，河北省邯郸市涉县天津铁厂有限公司（以下简称“天铁公司”）发生一起一般高处坠落事故，造成1名工人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）约151.0528万元。

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，认真落实河东区委、河东区人民政府关于做好安全生产工作的部署要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促生产安全事故防范和整改措施有效落实，从根本上消除事故隐患、从根本上解决存在问题，防范生产安全事故发生，最大程度保障人民群众生命安全，按照《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共天津市委 天津市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（安委办〔2024〕4号）和《天津市生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的规定，区安委会办公室组织开展了天津河东天津铁厂有限公司“5·24”一般高处坠落事故（以下简称“‘5·24’事故”）防范和整改措施落实情况评估工作，形成本报告。

一、评估工作过程

2023年7月26日，河东区人民政府依法批复同意了“5·24”

事故调查报告，标志着该起事故结案。按照“事故结案后一年内，负责事故调查的地方政府和有关部门要组织开展评估”的有关规定，区安委会办公室于2024年6月启动“5·24”事故暴露问题整改情况评估工作，成立评估工作组，区应急管理局、天津市公安局铁城分局、区总工会、天铁街道办事处作为评估工作组成员单位按照分工开展评估工作，并根据实际工作需要，邀请区纪委监委按照职责同步开展工作。

按照分工，区应急局负责汇总、整理评估组各成员单位提交的评估情况材料，起草评估报告并报区人民政府；负责评估行政处罚落实情况；负责评估天铁公司落实事故防范和整改措施情况；负责将评估报告以政府信息公开方式及时向社会全文公开发布。

公安局铁城分局结合自身职责，配合区应急管理局做好此次事故的评估工作。

区总工会参与对追责问责、事故防范和整改措施落实情况的评估。

天铁街道办事处负责参与评估天铁公司落实事故防范和整改措施情况，并向区应急局提交评估情况书面材料。

受邀参加评估组的区纪委监委在职责范围内对事故评估组工作进行监督指导。

评估工作组到天铁公司开展现场评估工作。一是与相关负责人进行座谈和问询，了解天铁公司举一反三加强安全生产工作情

况以及落实事故调查报告提出的事故防范和整改措施，开展整改工作情况；二是查阅相关责任单位和人员的行政处罚与党政纪处分相关资料；三是实地走访核查，检查相关单位整改落实的情况。

二、总体评估意见

总体上看，对天铁公司及其法定代表人的行政处罚已落实；对事故责任单位和责任人员的处理建议已落实；天铁公司对事故调查报告提出的事故防范和整改措施情况已落实。

三、评估事项落实情况

（一）责任追究处理落实情况

1、天铁公司已对烧结厂3月人均工资降10%。

2、天铁公司已撤去烧结厂厂长马建军厂长职务（免于经济考核）；对烧结厂主管安全生产的副主任工程师王浩留职查看6个月，并考核10000元；考核烧结厂其他中层副职宗树成、喻星明各5000元。

3、天铁公司已考核烧结厂一料场车间主任邢学军5000元，并降职为车间副主任；考核烧结厂一料场车间副主任王震4000元；考核烧结厂一料场车间乙班段长张卫明3000元，并撤去其一料场车间乙班段长职务；考核烧结厂一料场车间安全员李勇1500元。

4、天铁公司已考核烧结厂安全科副科长刘金良（主持工作）3000元，考核包保安全员张昊1500元。

5、烧结厂一料场车间职工赵德国安全意识淡薄、安全技

能不足，对本起事故负直接责任，鉴于本人已经死亡，天铁公司免于追究其责任。

6、天铁公司已撤去安全技术部部长胡纳新部长职务（免于经济考核）；安技部副部长滑明林留职查看 3 个月，并考核 2000 元；考核安全技术部 1500 元。

7、天铁公司已考核公司总经理徐灯亮 10000 元；考核公司总经理助理王国强 10000 元。

（二）行政处罚和处理落实情况

1、天铁公司已于 2023 年 9 月 22 日向指定银行足额缴纳罚款。

2、天铁公司法人徐灯亮已于 2023 年 9 月 22 日向指定银行足额缴纳罚款。

（三）事故防范和整改措施落实情况

1、天铁公司已结合各岗位作业和设备设施运行实际，深入开展作业风险和设备设施风险辨识工作，制定了针对性强、实用性高的防范措施，确保每个风险点都有相应的管控方案；公司对所有作业场所进行了全面排查，确保无遗漏任何风险点，对于之前未辨识的风险点，已重新评估并制定防范措施，确保风险点辨识全覆盖。

2、天铁公司已全面加大隐患排查治理力度，对公司所属范围内的皮带系统进行全面排查梳理，针对排查出的安全防护不到位、安全防护缺失、事故急停开关没有或损坏等隐患，已在

第一时间完成了整改；天铁公司对作业场所和设备设施安全防护工作进行了全面排查，特别是下料口等事故高发点位，已按国家相关标准要求，全部加装护栏或格栅等防护设施，确保作业安全；针对易发生事故的部位以及偏远的地点、位置，全部安装了摄像头，新增摄像机总计 65 台，加强对人的不安全行为的监控。

3、天铁公司已进一步完善安全生产监督考核机制，定期对安全生产工作进行监督检查，开展全员岗位操作规程培训教育并进行考试，考试实行满分及格制，确保各项安全措施有效执行；加强对老弱病残等职工群体的关注，规定班组长在日常工作时要特别注意了解并掌握职工精神状态和身体健康状况，发现有异常的，不能安排作业；强化安全联保互保，明令禁止单人进行巡检和作业，逐步形成自保、互保、联保三位一体的安全管理机制。

四、评估发现的主要问题和相关工作建议

（一）主要问题

- 1、天铁公司员工安全意识和风险防控能力仍需提高。
- 2、天铁公司的部分设备老旧，存在安全隐患。

具体问题见问题清单（附件 1）。

（二）工作建议

- 1、天铁公司应进一步加强对员工的安全教育培训，建立安全文化，实施安全考核，设立安全奖励机制。

2、天铁公司应制定设备更新计划，加强设备维护保养，引入智能化监控系统。

具体建议见工作建议清单（附件2）。

附件：1、问题清单

2、工作建议清单

附件 1

问题清单

1、尽管天铁公司在安全生产方面已经采取了一系列措施，但员工的安全意识和风险防控能力仍有待进一步提升。部分员工在日常工作中对安全操作规程的重视程度不够，存在侥幸心理，未能严格按照规范操作，导致潜在的安全风险增加。此外，员工在面对突发情况时的应急处置能力不足，缺乏系统的培训和演练，难以有效应对复杂的安全事故。

2、天铁公司部分生产设备使用年限较长，技术落后，存在一定的安全隐患。这些老旧设备在运行过程中容易出现故障，不仅影响生产效率，还可能引发安全事故，尽管公司已经对部分设备进行了维护和更新，但整体设备升级的进度仍需加快。

附件 2

工作建议清单

1、天铁公司应进一步加强对员工的安全教育培训，内容涵盖安全生产法规、岗位操作规程、应急处理措施等，培训应结合实际案例，增强员工的感性认识和风险意识。建立安全文化，通过宣传标语、安全手册、内部刊物等方式，营造全员参与的安全文化氛围。鼓励员工在日常工作中主动发现和报告安全隐患。实施安全考核，将安全意识和风险防控能力纳入员工绩效考核体系，定期进行安全知识测试和应急演练，确保员工掌握必要的安全技能。设立安全奖励机制，对在安全生产中表现突出的员工或团队给予奖励，激励员工主动参与安全管理。

2、天铁公司应制定设备更新计划，根据设备的使用年限、技术状况和安全风险，制定设备更新或改造计划，优先更换存在重大安全隐患的设备；加强设备维护保养，建立完善的设备维护保养制度，定期对设备进行检修和维护，确保设备处于良好运行状态，特别是老旧设备，应增加巡检频率；引入智能化监控系统，在关键设备上安装智能化监控系统，实时监测设备的运行状态，及时发现异常情况并预警，减少事故发生的可能性。