

北京拓翌建筑工程有限公司

“7·19”一般生产安全事故责任追究和 整改措施落实情况评估报告

2023年7月19日9时左右,位于大兴区庞各庄镇东中堡村,北京拓翌建筑工程有限公司(以下简称拓翌建筑公司)在组织工人进行沟槽挖掘作业过程中,发生一起坍塌事故,造成一名工人死亡。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和《北京市生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估办法》规定,大兴区人民政府组织开展了该起事故整改和防范措施落实情况评估工作,形成本报告。

一、评估工作总体情况

(一) 评估工作组

2024年9月,大兴区人民政府成立由区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区公安分局、区总工会、庞各庄镇政府组成的评估工作组,聘请世纪万安科技(北京)有限公司有关专家组成专家组,并邀请区纪委区监委列席参加,开展该起事故整改和防范措施落实情况评估工作。

(二) 评估工作过程

评估工作组按照依法依规、实事求是、精简效能原则,对照事故调查报告,综合运用资料审查、座谈问询、查阅文件和走访

核查等方式，对事故责任追究和整改防范措施落实情况开展评估。评估工作组听取了庞各庄镇政府的汇报，查阅了相关文件资料，实地查看了事故现场情况。评估工作组会同专家组对资料进行综合分析，查找事故责任追究和整改防范措施落实工作的不足，最终形成评估结论。

（三）总体评估意见

关于责任追究落实情况：区应急管理局对拓翌建筑公司给予罚款的行政处罚并已执行；对拓翌建筑公司主要负责人赵光发、安全管理人员陈世德分别给予罚款的行政处罚并执行完毕。

关于整改和防范措施落实情况：拓翌建筑公司加强工人安全教育，提高项目部人员管理力度，并将工作落到实处。庞各庄镇党委政府高度重视，进一步强化企业主体责任落实，加强员工教育培训，强化重点检查专人监管。

但是，施工现场安全管理不到位、作业人员培训教育不到位的问题仍需要政府相关部门重点关注。

二、责任追究落实具体情况

（一）行政处罚情况

区应急管理局给予拓翌建筑公司处 32 万元罚款的行政处罚，相关单位已缴纳罚款。

区应急管理局给予拓翌建筑公司主要负责人赵光发处 19200 元罚款的行政处罚，已缴纳罚款；给予安全管理人员陈世德处 15960 元罚款的行政处罚，已缴纳罚款。

三、整改和防范措施落实情况

（一）拓翌建筑公司

一是加强工人安全教育。组织所有人员，针对本次事故存在的安全隐患，开展“专题会”；围绕本次事故以外的可能导致的其他安全隐患开展“培训会”；普及施工现场存在的其他安全隐患；增加工人自身的安全意识；严格遵守管理制度、劳动纪律等相关规定。二是提高项目部人员管理力度。加强安全检查，落实安全措施，加大管理力度；提高自身安全意识，加强他对安全生产的认识、安全生产意识、安全生产责任的学习；认真执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针；项目部每一名参与者都尽到安全职责，“横向到边，纵向到底”。三是落到实处。将安全目标分解到施工单位的项目负责人、施工员、工长以及每个岗位的作业人员身上，让每位工程参与者都感受到安全生产的压力和责任；项目管理人员监督作业人员认真执行安全规程，及时处理安全隐患和违章作业；项目部管理人对施工班组的安全措施落实情况和操作人员执安全规程的情况进行检查，发现问题及时处理；项目部人员工作中要求对不同部位的安全工作分工负责，责任落实到每一个具体的人身上；对所有进场人员都进行安全教育，学习施工现场的管理制度、劳动纪律、加强责任意识，提高安全意识。

（二）庞各庄镇政府

一是强化企业主体责任落实。有效组织学习贯彻《北京市生

产经营单位安全生产主体责任规定》，要求各单位严格落实主体责任，加强应急值守工作，强化应急处置措施，确保本单位绝对安全，2023 年度截至 7 月份，镇主管部门对东中堡污水给水及道路修建工程检查 3 次，均强调安全问题，将针对全部在建项目加大巡查力度及频次。二是加强员工教育培训。充分利用媒体、广播、公众号等渠道，有效普及安全常识，增强全民安全意识。并结合“安全生产月”“119”宣传月开展现场宣传活动，切实增强全民安全防范意识，确保全镇安全稳定。三是强化重点检查专人监管。深刻汲取此次事故教训，举一反三，并以在建施工项目为重点，有效开展专业学习及各项执法检查工作，强化各单位的责任意识，安全意识，每村在建项目要求有驻村监理一名，坚决杜绝各类生产安全事故的发生。

四、存在的主要问题

庞各庄镇政府对施工现场安全管理不到位、作业人员培训教育不到位的问题需进一步重点关注。

五、工作建议

（一）拓翌建筑公司要切实落实安全生产主体责任，加强对施工项目的安全生产管理，教育督促施工人员严格执行有关规章制度和操作规程。安全生产教育培训工作要从严从实，不走过场，切实提升从业人员的安全意识和救援技能；要根据本单位生产经营特点开展经常性检查，及时发现并消除事故隐患。

（二）庞各庄镇政府要督促有关企业严格按照有关国家标准

和管理制度开展经营作业，坚决杜绝违章作业现象；强化安全培训和案例警示教育，不断提升相关企业的安全意识。