尖草坪向阳太原市圣奇奥家俱有限公司“7·20”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况的评估报告

2025 年 7 月 20 日 15 时 10 分许，尖草坪区向阳镇横渠村太原市圣奇奥家俱有限公司 1 名操作工作业时，头部被数控钻孔中心设备挤伤，造成 1 人死亡，直接经济损失约 132 万元。

事故发生后，区政府成立调查组对事故进行了调查，并于 2025 年 9 月 3 日对调查报告进行了批复。依据事故调查报告中提出的对相关责任单位及责任人员的处理建议，目前，尖草坪区应急管理局对涉事单位及相关个人进行了行政处罚，共计罚款 509504 元，已经向迎泽区人民法院申请强制执行。要求各单位提交书面检查共计 3 份，约谈记录 1 份，已经全部提交。

为深刻汲取生产安全事故教训，充分发挥事故防范和整改措施落实对促进安全生产工作的作用，依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法实施细则》《山西省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法实施细则》等有关法律法规和规定，尖草坪区人民政府组织相关部门对该起事故的防范和整改措施落实情况进行了评估，报告如下:

一、《调查报告》建议整改落实情况

（一）对有关责任人员处理意见落实情况

《调查报告》认定1名相关责任人员，其中给予行政处罚1人。具体落实情况如下:

1.王某某，男，48岁，中共党员，太原市圣奇奥家俱有限公司总经理，对设备事故隐患排查治理不力，未有效落实安全措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对此次事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项，决定对其处以9504元人民币的行政处罚，目前已经向迎泽区人民法院申请强制执行。

（二）对事故单位的处理意见及落实情况

《调查报告》认定1家相关责任单位，其中给予行政处罚1家。具体落实情况如下:

1.太原市圣奇奥家俱有限公司，该企业未认真落实安全主体责任，未制止员工违反设备安全操作规程作业的行为，未有效落实安全措施消除事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其处以50万元人民币的行政处罚。目前已经向迎泽区人民法院申请强制执行。

（三）对属地政府的处理意见及落实情况

《调查报告》建议向阳镇人民政府、张某某、王某某作出深

刻检查。

落实情况：

1.向阳镇人民政府，对属地企业履行安全监管职责不到位，督促企业落实安全生产主体责任上存在不足，虽然在事发前一周内对涉事企业开展了两次安全检查，均下达了隐患整改通知书要求限期整改隐患，但两次安全检查均未能有效排查企业存在的涉事安全隐患，负有属地管理责任，已经由区安全生产委员会对其进行约谈并向区安全生产委员会做出深刻检查。

2.张某某，男，27岁，共青团员，向阳镇人民政府安监办主任，日常安全监管不到位，在督促企业落实安全生产主体责任上存在不足，负有责任，已经向向阳镇人民政府作出深刻检查。

3.王某某，男，58岁，中共党员，向阳镇人民政府安监办科员，日常安全监管不到位，在督促企业落实安全生产主体责任上存在不足，负有责任，已经向向阳镇人民政府作出深刻检查。

二、事故防范和整改措施落实情况

（一）太原市圣奇奥家俱有限公司

经查，太原市圣奇奥家俱有限公司在事故发生后因无力承担罚款，现已处于关门停业状态。

（二）向阳镇人民政府

经查，向阳镇人民政府已经落实了以下整改措施：

1.深化隐患排查，强化入企检查，提升指导实效。保持隐患治理高压态势，常态化开展全覆盖、无死角的安全隐患排查，做

到隐患早发现、早整改、早消除。继续加大对管理较差企业的安全风险评判力度，增加检查频次和指导深度，帮助企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制。积极配合上级部门开展安全生产执法，对屡教不改、漠视安全的企业，坚决依法依规严肃处理，以强有力的外部约束倒逼企业真正担起主体责任。

2.聚焦薄弱企业，强化入企检查，狠抓企业主体责任落实。针对管理松懈、安全意识淡薄的小微企业，实施差异化、精准化监管。一年来，镇安监办重点检查安全制度建立、员工教育培训、设备维护保养、防护措施落实等情况。对发现的问题隐患，能现场整改的坚决要求现场整改，不能现场整改的明确整改期限和责任人，到期进行“回头看”，确保隐患真消除、措施真落地。同时，选取典型案例，组织企业安全负责人观看事故现场警示教育视频，用身边事教育身边人，强化警示震慑和教育引导效果。

3.加强协调配合，明确监管责任，凝聚齐抓共管合力。建立部门安全信息互通和联合检查机制，定期与市场监管所、经济发展办、综合行政执法队及区直相关部门沟通情况，对涉及多部门职责的安全隐患开展联合整治。进一步厘清在安全监管中的职责分工，避免监管盲区，初步形成了信息共享、优势互补、协同发力的工作格局。通过一年来的磨合运转，与其他部门之间的协作更加深入，联合入企检查成为常态，监管效能得到明显提升。

4.提升监管能力，构建安全生产长效机制，巩固安全防线。加强镇、村(社区)两级安全监管队伍能力建设，定期组织业务培

训和实战演练，提升专业素养和履职本领。进一步健全完善部门协调联动机制，推动联合监管常态化、制度化。注重总结经验做法，将一年来行之有效的整改措施固化为长效制度，坚决守牢安全底线。

一年来，向阳镇政府开展安全工作例会及警示教育 11 次，普及约 500 人次；联合其他安全监管部门，集中力量开展入企检查 352 次，通过逐细检查，共排查出各类安全隐患 308 项，已督促整改 308 项，整改率达到 100%。安全监管的触角有效延伸到每一个企业末梢。

评估工作组经综合评估后一致认为，各单位按照区政府批复意见，对有关责任单位及责任人员作出相关处理；有关单位吸取事故教训，基本落实了事故调查报告提出的事故防范措施整改。下一步工作中被评估单位应当以本次整改为契机，建立常态化管理机制，切实提升我区安全生产管理水平。

“7·20”事故评估工作组

2026 年 7 月 14 日