

黄岩院桥台州市黄岩禹益建材经营部“8·28” 一般高处坠落事故调查报告

2025年8月28日7时30分左右，台州市黄岩仁志铝合金加工店（以下简称仁志铝合金加工店）工人在台州市黄岩禹益建材经营部（以下简称禹益建材经营部）碎石加工车间安装屋顶彩钢瓦时发生一起高处坠落事故，导致一名工人死亡，直接经济损失约150万元。

接到事故报案后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经黄岩区人民政府授权，由黄岩区应急管理局牵头组织黄岩公安分局、区总工会、院桥镇人民政府，并邀请区检察院等单位有关人员，组成黄岩院桥台州市黄岩禹益建材经营部“8·28”一般高处坠落事故调查组，对事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失进行调查，对事故的性质和事故责任进行认定，提出了对事故责任者的处理建议，总结事故教训，并提出了防范和整改措施。

经调查认定，黄岩院桥台州市黄岩禹益建材经营部“8·28”一般高处坠落事故是一起生产经营单位履行生产安全主体责任不到位，作业人员未穿戴劳动防护用品的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位和基本情况

仁志铝合金加工店成立于2021年6月11日,为个体工商户,经营者张桂妹,统一社会信用代码为92331003MA2KBGKN8D,经营场所所在浙江省台州市黄岩区高桥街道高丰村车下洋135号,经营范围有一般项目:门窗制造加工;金属门窗工程施工;建筑材料销售;有色金属合金制造。

(二) 事故发生经过

因禹益建材经营部碎石加工车间更换推滚机,要使用吊车从车间屋顶吊入,仁志铝合金加工店工人张某某和陈某某拆除了屋顶部分彩钢瓦。2025年8月28日7时左右,张某某和陈某某到禹益建材经营部准备安装碎石加工车间屋顶被拆除的彩钢瓦。两人来到屋顶,将安装工具放好后,去拿被拆除下来的彩钢瓦。陈某某走在前面,张某某在后面,7时30分左右,陈某某踩空采光瓦,从8.5米左右高的屋顶掉落到地面。地面上的工人看到情况后,马上拨打了“120”急救电话。张某某从屋顶下来来到陈某某边上,看到陈某某仰躺在地上,头部出血,没有反应。后续急救车赶到,经医生确认,陈某某已经死亡。

(三) 事故现场位置

经调查核实,事故现场位于黄岩区院桥镇的禹益建材经营部厂区内。

(四) 人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡。死者陈某某,男,汉族,1977年2

月 15 日出生，住址在四川省资阳市安岳县人。系仁志铝合金加工店安装工。

直接经济损失约 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，禹益建材经营部拨打了 110 报警电话，110 指挥中心随即联动区应急管理局、院桥镇人民政府和院桥派出所等单位部门处置。

（二）医疗救治和善后情况。

1. 医疗救治情况：地面上的工人看到情况后，马上拨打了“120”急救电话。张某某从屋顶下来来到陈某某边上，看到陈某某仰躺在地上，头部出血，没有反应。后续急救车赶到，经医生确认，陈某某已经死亡。

2. 善后情况：事故发生后，经台州市黄岩区院桥镇人民调解委员会主持调解，仁志铝合金加工店与陈某某的家属签订了调解协议。

三、事故原因分析

（一）直接原因

陈某某安全意识淡薄，在 8.5 米左右高空作业时，未佩戴劳动防护用品，导致事故的发生。

（二）间接原因

仁志铝合金加工店经营者、主要负责人张桂妹未组织制定屋顶维修的安全操作规程。

事故性质：事故调查组认定这起死亡事故属一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定和对事故责任者的处理建议

张桂妹，仁志铝合金加工店经营者、主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项的规定，对事故的发生负有责任，建议黄岩区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施

仁志铝合金加工店要认真吸取本次事故教训，按照“四不放过”原则对安全生产工作进行认真的检查和总结。

（一）要为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）要教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）要对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措

施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（四）要组织安全生产管理人员根据本单位的特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理或及时报告本单位有关负责人，并把检查和处理情况记录在案；要加强安全生产管理，经常性地开展安全生产隐患排查治理工作，及时整改消除各类事故隐患，确保安全生产。