# 同安美林厦门和易工业皮带有限公司“7·23”一般触电事故防范和整改措施落实情况评估报告

2025年7月23日15时38分许，在同安区圳南七路45号，厦门和易工业皮带有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

厦门市安委会对该起事故调查实行挂牌督办。经同安区人民政府授权，由区应急管理局牵头组织成立同安美林厦门和易工业皮带有限公司“7·23”一般触电事故调查组，成员单位包括区科技和工信商务局、同安公安分局、区总工会、美林街道办事处等，同时邀请区纪委监委和区检察院派员介入事故调查工作。2025年9月26日，同安区人民政府批复了该事故调查报告。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定以及厦门市安委会挂牌督办要求，区应急管理局牵头，会同原事故调查组成员单位，成立同安美林厦门和易工业皮带有限公司“7·23”一般触电事故防范和整改措施落实情况评估工作组进行评估，有关情况如下：

## 一、评估工作过程

按照“谁调查谁评估”原则，评估工作组由区应急管理局牵头，区科技和工信商务局、同安公安分局、区总工会、美林街道办事处派员组成，邀请区纪委监委和区检察院参加。评估工作组按照《厦门市同安区人民政府关于认定同安美林厦门和易工业皮带有限公司“7·23”一般触电事故调查报告的批复》（厦同政〔2025〕134号）要求，对照事故调查报告提出有关责任人员和责任单位的处理建议、事故防范和

整改措施等要求，在各相关责任部门、单位书面上报落实整改情况的基础上，深入开展评估核查工作，评估工作组全体成员共同研究讨论形成评估报告。

**二、事故责任人员及单位责任追究的落实情况**

根据事故调查报告提出的处理建议，对1家单位、2名人员给予行政处罚。

**（一）给予行政处罚的单位（1家）**

厦门和易工业皮带有限公司，对事故发生负有责任。

处理建议：建议由同安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条有关规定给予行政处罚。

落实情况评估：2025年11月6日，同安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(二)项的规定,对厦门和易工业皮带有限公司作出行政处罚((同)应急罚〔2025〕案2-1号），当事人已缴款。

**（二）给予行政处罚的人员（2人）**

1.叶某辉，男，福建厦门人，厦门和易工业皮带有限公司法定代表人，对事故发生负有领导责任。

处理建议：建议由同安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条有关规定给予行政处罚。

落实情况评估：2025年11月6日，同安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对叶某辉作出行政处罚（（同）应急罚〔2025〕案2-2号），当事人已缴款。

2.吴某月，男，江西上饶人，厦门和易工业皮带有限公司车间主任，负有重要管理责任。

处理建议：建议由同安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定给予行政处罚。

落实情况评估：2025年11月6日，同安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，对吴某月作出行政处罚（（同）应急罚〔2025〕案2-3号），当事人已缴款。

**三、事故防范和整改措施建议的落实情况**

同安美林厦门和易工业皮带有限公司“7·23”一般触电事故发生后，各相关单位能深刻吸取事故教训，进一步树牢安全发展理念，坚持底线思维和红线意识，举一反三，积极落实事故整改措施，坚决防范和遏制类似事故发生。

厦门和易工业皮带有限公司能够进一步压实安全生产主体责任，建立“安全百日攻坚”专项活动工作机制，公司常态化巡查与第三方电工机构检查相结合，织密隐患排查整治网，共排查涉电安全隐患30余条，并推行隐患报告奖励制度，截至目前累计发放奖金超14500元。进一步完善检维修作业安全管理制度，针对检维修岗位开展专项安全交底培训，考核合格方可上岗作业。在日常培训基础上，开展用电安全、违章作业等针对性警示教育培训，定期组织消防、触电等应急处置实战演练，并开展效果评估，提高员工应急处置能力。

区科技和工信商务局联合应急、消防、镇街等相关部门及安全专家对企业安全生产开展大排查大整治行动，重点检查电气安全、危化品仓储、动火作业、消防通道等关键点位，对排查发现的风险隐患，建立清单对账销号，确保隐患整改

到位。聘请安全专家进一步加强对厦门和易工业皮带有限公司电气安全等方面的指导服务，共发现13条隐患，均已整改完毕。进一步加强警示教育，组织110家企业召开安全生产培训会，深化落实“一案一警示、即时受教育”警示教育活动，确保事故案例及时通报辖区各工业企业，达到“一厂出事故，警示一片”效果。

区应急管理局按要求开展全区工矿商贸企业用电安全专项整治行动。行动以来，我区广泛开展防触电安全知识教育，共组织开展电气安全宣传活动25场次，电气安全宣传参与人数1984人次，组织电气安全知识培训49场次，培训覆盖企业负责人及员工2921人次。全面排查治理用电隐患，区应急管理局结合年度执法计划共开展执法检查62家次，发现一般隐患125条，已全部完成整改。督促指导各镇（街）共检查工贸企业542家次，发现一般隐患1413条，已全部完成整改。通过专项整治和宣传教育，企业用电安全意识得到提高，自查自纠意愿加强，一批电气类安全隐患得到有效治理。2026年以来，结合同安区劳动密集型企业火灾隐患整治首批五项重点攻坚任务工作，进一步强化用电安全整治，目前共整治电气及机械设备计168台套。

美林街道能够落实安全生产目标管理责任制，全面深化安全监管责任，深化开展工贸企业安全生产专项行动。“砺安行动”和劳动密集型企业大排查大整治开展以来，督促辖区内220家企业建立内部隐患报告制度，街道各部门按职责检查场所640余家，排查整改隐患866条，各村居巡查701家场所，排查整改隐患335条。美林街道及时召开安全生产会议，加强安全生产教育宣传，2025年以来共开展9场企业

主要负责人及安全管理人员安全培训会及事故警示教育会，强化安全意识，汲取教训，举一反三。事故发生以来，美林街道各级领导带队检查3次，聘请安全专家5次对厦门和易工业皮带有限公司开展隐患排查，重点突出用火用电、生产作业规范和企业三级安全教育培训，并要求企业定期组织隐患排查和员工安全培训教育，确保企业安全生产稳定向好。

**四、评估发现的主要问题和相关工作建议**

评估工作组通过查阅事故防范和整改措施落实情况相关佐证资料及开展现场评估，认为各单位已按要求完成整改。

**五、总体评估意见**

评估工作组认为，相关部门和相关责任单位能认真吸取此次事故教训，落实了《厦门市同安区人民政府关于认定同安美林厦门和易工业皮带有限公司“7·23”一般触电事故调查报告的批复》（厦同政〔2025〕134号）中有关事故责任追究建议以及事故防范和整改措施的各项要求。评估结论为通过。

同安美林厦门和易工业皮带有限公司“7·23”一般触电事故防范和整改措施落实情况评估工作组

2026年9月22日