厦门威格斯机械设备有限公司
“8·19”一般事故整改措施落实情况
“回头看”评估报告

2021年8月19日12时10分左右，在厦门市现代服务业基地（丙洲片区）统建区1—7地块7—1塔吊在降节作业停止工作休息时段发生一起塔吊坍塌事故，造成2人死亡、1人受伤。事故发生后，厦门市人民政府安全生产委员会根据《厦门市一般生产安全事故查处挂牌督办办法》（厦安字〔2019〕8号）的有关规定，~~决定~~对该起事故实行挂牌督办。经同安区人民政府授权，区应急管理局牵头成立了事故调查组，依法展开事故调查并完成事故调查报告，2021年10月28日同安区人民政府批复~~了《厦门市同安区人民政府关于认定厦门威格斯机械设备有限公司“8·19”起重伤害一般事故调查报告的批复》~~同意了该事故调查报告（厦同政〔2021〕125号），并报市安办备案。2022年9月7日至27日，厦门市同安区应急管理局牵头成立事故评估小组对厦门威格斯机械设备有限公司“8·19”一般事故案整改措施落实情况进行了~~安全~~评估。

一、评估工作组织及开展情况

根据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）及省区市有关规定，区应急局牵头组织市建设局、同安公安分局、区总工会和西柯街道等有关单位，成立了该事故整改和防范措施落实情况评估小组，对事故报告中提出的对有关责任单位的责任追究和事故防范措施落实情况逐一检查核实，开展事故整改评估工作。

二、事故责任追究落实情况

事故责任人追究落实情况：经调查认定，区政府及相关责任部门按照事故责任认定及处理决定，对1个单位、2名个人给予行政处罚，对1名个人免予责任追究。

（一）厦门威格斯机械设备有限公司

施工单位厦门威格斯机械设备有限公司未认真落实企业安全生产主体责任，对公司员工管理不到位，对事故的发生负有责任。

处理建议：由同安区应急管理局依法进行行政处罚。

处理落实情况：同安区应急管理局依法对该公司处罚款人民币伍拾万元整的行政处罚。截至2022年1月12日，罚款已在规定的时间内足额缴纳至指定银行。

（二）厦门威格斯机械设备有限公司法定代表人林汉煌

林汉煌主持公司全面工作、督促、检查安全工作不力，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由同安区应急管理局依法进行行政处罚。

处理落实情况：同安区应急管理局依法对林汉煌~~该公司~~处罚款人民壹万肆仟肆佰元整的行政处罚。截至2022年1月12日，罚款已在规定的时间内足额缴纳至指定银行。

（三）厦门威格斯机械设备有限公司项目经理张成浩

张成浩作为项目经理，对现场作业安全监督及现场管理不到位，对事故的发生负有责任。

处理建议：由同安区应急管理局依法进行行政处罚。

处理落实情况：同安区应急管理局依法对张成浩~~该公司~~处罚款人民币壹万壹仟伍佰贰拾元整的行政处罚。截至2022年1月12日，罚款已在规定的时间内足额缴纳至指定银行。

（四）厦门威格斯机械设备有限公司拆卸工龙华

龙华作为拆卸工未将不安全因素处理情况向管理人员报告，对事故的发生负有间接责任。

处理建议：鉴于在该起事故中死亡，免于责任追究。

处理落实情况：鉴于在该起事故中死亡，免于责任追究。

三、事故相关单位整改和防范措施落实情况

（一）建设部门对涉事公司处理落实情况

1.厦门市建设局对该项目一体化企业（厦门威格斯机械设备有限公司）信用监管不良行为记P3档次，对施工企业信用监管不良行为记P6档次，对监理企业信用监管不良行为记P6档次；

同时，厦门市建设局发出行政处罚决定书（厦建罚决〔2021〕35号），暂扣厦门威格斯机械设备有限公司《安全生产许可证》30天。

2.事故发生后，厦门市建设局组织对该项目涉事企业进行了约谈，多次组织专家实地检查指导，开展应急演练，发现问题均整改闭合。目前，该项目进入竣工预验收阶段。

（二）厦门威格斯机械设备有限公司整改落实情况

事故发生后，该公司按照公司管理制度对11名相关责任人员进行了罚款、处分等相应处理，并加强了公司内部的管理。

1.加强了教育培训工作。事故发生后，该公司多次组织企业全体员工进行《安全生产法》等法律法规进行学习，重点针对管理人员及特种作业人员进行了安全生产教育培训和安全技术交底，进一步建立健全了特种作业人员培训档案。

2.加强了自查自纠工作。事故发生后，该公司利用8天时间在企业内部开展了针对塔吊、施工电梯、流动式起重设备在用设备安全生产大检查。具体做了以下工作：一是认真编制起重机械专项施工方案，明确相关作业规范、质量要求和安全技术措施，必须经单位技术负责人审核后方可实施；二是全面审核施工作业人员的培训和持证上岗情况，所有参与安装作业人员必须持证上岗，严禁无证上岗作业；三是认真做好作业前的安全技术交底和施工方案交底，督促作业人员严格按照安全操作规程进行作业。在使用起重机械等设备设施辅助汽车吊作业前，认真查验是否具备生产(制造)许可证产品合格证，对设备安全使用状况、安全附件、安全保护装置等进行检查，确保

安全装置良好有效；四是安排专人进行现场指挥和监护，对作业人员违章行为及时制止和督促整改，现场设置安全警告标识，禁止非作业人员进行施工区域；五是督促作业人员正确穿戴劳动防护用品，在高处作业时必须系好安全带。

3.加强了设备日常维护和保养管理工作。公司严格落实企业安全生产主体责任，制定并落实了每月不少于两次维保制度，加强起重设备和特种作业人员的管理，进一步健全安全责任制并明确个人及岗位职责。加强起重机械设备使用前的审核验收，现场使用的起重机械设备必须有安全警示标志和挂牌。机械使用必须按照“管用结合，人机固定”的原则，实行定人、定机、定岗位的责任制。定期组织对机械设备进行检查、维修和保养，发现问题及时整改，建立相应的管理台账，及时反馈机械设备使用情况和性能状况，保证设备的使用安全。严格按照厂家说明书规定的要求和操作规程进行作业，正确合理使用机械设备，坚决防范因操作不当引发安全事故。

四、对事故发生单位整改和防范措施落实情况的建议

评估小组通过查阅资料、现场核查等方式，对相关企业和行业主管部门整改和防范措施落实情况提出如下建议意见：

（一）要强化责任落实。生产经营单位要认真学习贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，提高安全生产水平，确保安全生产。行业主管部门要压实责任，加大监管力度。

（二）要完善事故预防机制。生产经营单位要加大安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障，不断改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。行业主管部门要针对重点领域、重要节点、关键部位、薄弱环节和重大危险源等，开展全覆盖、无死角的专项大检查，帮助企业发现和解决重大隐患，确保安全生产。

（三）要强化员工教育培训。生产经营单位要紧盯员工安全生产教育和培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌

握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。

五、评估结论

经核查，厦门威格斯机械设备有限公司“8·19”一般事故整改措施落实基本到位。

厦门市同安区应急管理局

2022年9月27日