

厦门市同安区人民政府文件

厦同政〔2019〕120号

厦门市同安区人民政府 关于厦门一笔彩工贸有限公司“7·6”高处坠落 一般事故调查报告的批复

同安区应急管理局：

你局《关于认定厦门一笔彩工贸有限公司“7·6”高处坠落一般事故调查报告的请示》（厦同应急〔2019〕41号）收悉。原则同意你局对厦门一笔彩工贸有限公司“7·6”高处坠落一般事故的调查分析、性质认定以及你局提出的事故防范和整改措施。

此复。



厦门市同安区人民政府办公室

2019年9月30日印发

厦门一笔彩工贸有限公司"7·6"高处坠落 一般事故调查报告

2019年7月6日13:00许,在我区新民镇同盛路79号厦门一笔彩工贸有限公司内发生一起搬运工人高处坠落事故,亡1人。为查清事故真相,减少事故损失,保障人民生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定,经同安区人民政府授权,由区应急局、同安公安分局、区总工会、区工信局、工业园区管委会组成事故调查小组,并邀请区纪委监委参加,对这起事故进行了调查取证,现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况及相关情况

(一) 事故发生单位情况

厦门一笔彩工贸有限公司,类型:法人商事主体[有限责任公司(自然人独资)],注册号:350212200108208,住所:厦门市同安区新民镇湖安村后垵里158号,经营者:庄进守,统一社会信用代码:91350212M0000KYT9U,注册日期:2015年7月20日,经营范围:其他纸制品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他未列明服务业(不含须经许可审批的项目);五金零售;其他未列明零售业(不含须经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含须经许可审批的经营项目);包装服务;五金产品批发。

（二）事故死者情况

张伟，男，42岁，汉族，四川省兴文县九丝城镇九丝村2组27号，身份证号码：512534197712295615。

（三）事故发生地点

厦门市同安区新民镇同盛路79号厦门一笔彩工贸有限公司。

二、事故发生经过及事故救援情况

2019年7月6日10:00许，厦门一笔彩工贸有限公司主要负责人庄进守雇佣吊车所有人洪作尧搬运设备。洪作尧和工人张伟来到现场后把拆下来的机台搬到二楼门口，13:00许，张伟把专用吊环安装在机台对应位置上，把钢丝绳绑在外侧的两个吊环上，使用吊车起吊，使机台一端悬空，另一端架在楼板上。然后张伟没有采取任何安全措施就站到机台上，准备将钢丝绳绑在内侧的两个吊环上。突然，外侧两个吊环从机台上脱落，张伟连同机台从二楼7米高处坠落至水泥地面上，机台倒扣在地面上，张伟倒在机台南侧。洪作尧马上从吊车上跑下来把他扶起来，看到他口鼻流血，旁边有人打电话给"120"，过了十几分钟，"120"过来后检查完说没有生命迹象了。洪作尧就马上拨打"110"报警。

接到报警后，同安公安分局、区应急局、新民镇、新民派出所立即派工作人员赶往现场了解情况，并要求厦门一笔彩工贸有限公司：（1）积极配合事故调查小组做好事故调查处理工作；（2）妥善做好死者善后及家属安抚工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故共造成一人死亡。直接经济损失约 97 万元。

四、事故调查情况

经现场勘查、调取监控、查阅该企业内业资料、问询 4 人笔录（厦门一笔彩工贸有限公司庄进守、庄进发，吊车老板洪作尧，泉州市智彩贸易有限公司刘小兵）等，情况调查如下：

1. 现场勘查情况。

厦门一笔彩工贸有限公司已变卖所有资产。公司正准备将机台拆卸从二楼搬运至一楼，机台是从二楼走廊的窗户往下起吊，窗户位置离地面高度 7 米左右，机台在窗户下面已经摔散架变形，绑吊绳的螺丝从机台上脱落在地上。

2. 死者死因调查情况。

经公安法医现场勘察，厦门市公安局新民派出所认定张伟死因为：高处坠亡。

3. 厦门一笔彩工贸有限公司的生产经营情况。

厦门一笔彩工贸有限公司，因经营模式不佳，业务量下降，公司已变卖资产，已停产一段时间。

4. 当事人的劳动劳务关系。 厦门一笔彩工贸有限公司与吊车老板洪作尧是承包关系，洪作尧与张伟是雇佣关系，双方没有签订用工合同，三方已签订调解协议书，并报送新民派出所备案。

5、事故发生原因是起吊机台所用吊钩拉环脱掉，造成机台翻落至地面，事发时张伟站在机台上，跟着机台同时坠落到地面

造成张伟受伤至死。

五、事故性质认定

经调查，厦门一笔彩工贸有限公司已停止生产，正在变卖设施设备，公司将设备搬运工作承包给了洪作尧个人，洪作尧个人没有注册公司，洪作尧与死者张伟系雇佣劳动关系。故认定厦门一笔彩工贸有限公司“7·6”一般高处坠落事故是一起因起吊机台所用设施设备出现不可预见的意外造成的非生产安全事故。

六、事故防范和整改措施

1. 厦门一笔彩工贸有限公司要严格落实安全生产主体责任制和各项安全管理规章制度、操作规程，加强安全管理，进一步优化室外作业程序，完善安全作业措施。

2. 区应急管理局将约谈事故单位主要负责人，工信局在一定范围内通报这起事故，加强辖区企事业安全生产监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，加强员工安全教育，确保生产安全。

附：1. 事故调查笔录。

2. 厦门一笔彩工贸有限公司“7·6”一般高处坠落事故调查小组成员（签名）。

3. 其他相关资料。

厦门一笔彩工贸有限公司“7·6”一般事故调查小组

2019年8月30日

