白云三元里“3·8”一般道路交通事故防范和整改措施落实情况评估报告

2025年3月8日23时23分许，广州市白云区华园路26号对出路段处发生一起轻型厢式货车与自行走直臂式高空作业平台碰撞的交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，于2025年7月11日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立白云三元里“3·8”一般道路交通事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下:

一、评估工作过程

2026年6月2日,广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，成

员由区应急管理局、白云公安分局（区道安办）、区住房建设交通局、区总工会、三元里街道办事处等单位有关同志组成，并邀请广州市公安局交通管理支队白云大队派员参加。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（安委办〔2021〕4 号）和广州市白云区人民政府发布的《白云三元里“3·8”一般道路交通事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施的具体举措以及工作成效。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

白云三元里“3·8”一般道路交通事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。经评估组评估认为，各相关单位基本能够按要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位的责任追究已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。所涉及单位对提出的促进安全生

产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措，事故防范整改措施已完成。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况

评估组通过查阅相关单位落实白云三元里“3·8”一般道路交通事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	何绍谷	涉事车辆驾驶员	由广州市公安局交通管理支队白云大队（原广州市公安局交通警察支队白云二大队）对其给予处罚。	处以罚款2000元，并记6分。

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	衡阳玖安设备租赁有限公司	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）（五）项、九十七条第（三）项的规定，由该单位所在地湖南省衡阳市蒸湘区人民政府对其给予行政处罚；根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定，由广州市白云区应急管理局予以行政处罚。	衡阳市应急管理局对其处罚58000元；广州市白云区应急管理局对其处罚10000元。
2	广州市汇邦供应链有限公司	由该单位所在地南沙区人民政府对其予以行政处罚。	2025年7月15日，白云区安委办函告南沙区人民政府协调相关具有执法权限的部门做好有关事故责任追究和事故防范工作。2026年3月2日，白云区安委办再次函告南沙区人民政府协调相关具有执法权限的部门做好有关事故责任追究和事故防范工作。
3	粤A91C3L号轻型厢式货车装载货物的地点黄埔区富达路99号仓库	由所在地黄埔区人民政府依法查处。	对富达路99号仓库负责人进行约谈。

（二）有关事故防范和整改措施落实情况

区道安办、三元里街道办事处和广州市公安局交通管理支队白云大队（原广州市公安局交通警察支队白云二大队）已报送整改措施落实情况。

1.区道安办全面加强各项交通安全工作。一是加强组织部署，落实交通安全责任；二是加强道路隐患治理，做好事故源头预防工作；三是加强“五类车”综合治理，消除重点隐患；四是加强“两站两员”建设，全力推进实体化运作；五是加强交通安全宣传，增强群众交通安全意识。

2.广州市公安局交通管理支队白云大队（原广州市公安局交通警察支队白云二大队）联合街道开展针对施工作业群体的安全宣传教育，增强施工作业人员的交通安全意识。辖区中队对事故多发路段开展巡查执法，防止类似事故再次发生。

3.三元里街道办事处高度重视，开展交通整治专项行动、交通安全宣传活动、加强道路交通设施维护，用现场宣讲、观看视频、派发交通安全宣传单等方式，扩大交通安全宣传的受众面，强化交通秩序提升。

4.衡阳玖安设备租赁有限公司已建立健全安全生产、道路交通各项管理制度，深入开展安全风险管控和事故隐患排查治理工作，履行企业安全生产主体责任。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。

（公开挂网时间：长期）