

**华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般
生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工
作报告**

北京市门头沟区安全生产委员会办公室

二〇二五年一月

评估人员组成

成员分工	姓名	职称	签字
项目负责人	王炳辉	高级工程师、注册安全工程师	王炳辉
项目组成员	王元令	高级工程师、注册安全工程师	王元令
	武建萍	注册安全工程师	武建萍
	任胜东	高级工程师	任胜东
	于洋	高级工程师、注册安全工程师	于洋
报告编制人	武建萍	注册安全工程师	武建萍
	任胜东	高级工程师	任胜东
报告审核人	王炳辉	高级工程师、注册安全工程师	王炳辉
技术负责人	于洋	高级工程师、注册安全工程师	于洋

评估结论：华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故，各责任主体对事故调查报告里要求的整改项基本整改落实到位，并符合相关要求。

前 言

2024 年 6 月 18 日 11 时许，华林中心 2 号路防火道，安某山在驾驶铲车倒车过程中，不慎坠落至山谷死亡。

事故发生后，门头沟区委、区政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规的规定，第一时间成立了由区应急局、区公安分局、区人力社保局、区总工会为成员的“6·18”一般生产安全事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院同步参与，全面开展事故调查处理工作。

依据《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》（京安发〔2022〕13 号），门头沟区应急管理局对华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故（以下简称：“6·18”车辆伤害事故）成立了事故整改和防范措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），并选定了有关专家及安全评估机构北京地大安环科技发展有限公司对事故发生单位现场进行实地查看，对事故发生单位整改和防范措施落实情况进行了现场检查和评估。

评估组汇总整理了专家现场意见和安全评估机构对事故发生单位事故整改和预防措施评估意见，最终编制完成了《华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告》。

目 录

前 言 1

一、编制说明 1

 （一）评估目的及意义 1

 （二）评估的对象及范围 1

 （三）评估的工作程序和方法 2

 （四）评估工作组织和开展情况 3

 （五）评估工作依据 5

二、 事故调查报告提出整改防范措施建议落实情况 7

 （一） 事故责任单位责任追究落实情况 7

 （二）事故责任人员责任追究落实情况 8

 （三）事故责任单位整改措施落实情况 9

三、 评估意见 19

 （一）评估总体意见 20

 （二）评估组专家现场意见 20

 （三）评估结论 20

四、 附件 22

 附件 1：华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故调查报
告 23

 附件 2：单位罚款缴费证明 30

附件 3: 责任人罚款缴费证明	34
附件 4: 施工现场机械车辆监督管理记录表	37
附件 5: 主要负责人安全职责履行情况	41
附件 6: 安全生产规章制度	47
附件 7: 安全生产操作规程	66
附件 8: 企业专职安全管理员设置及资格证书	71
附件 9: 安全检查巡视记录	73
附件 10: 企业安全事故处置紧急会议纪要	74
附件 11: 安全教育培训相关佐证材料	76
附件 12: 项目施工方案	86
附件 13: 门头沟区园林绿化局安全生产工作情况	89

一、编制说明

（一）评估目的及意义

为认真贯彻落实《北京市安全生产委员会关于印发〈北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法〉的通知》文件要求，按照“谁调查、谁负责”的原则，于事故结案后一年内，由负责该起事故调查的市、区人民政府或相应安全生产委员会组织评估组开展评估工作。其中，一般事故的评估工作由各区人民政府或各区安全生产委员会组织开展，区安全生产委员会办公室具体组织实施，开展我区生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工作，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促我区生产安全事故责任追究和整改防范措施有效落实，防范生产安全事故发生。

通过开展生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工作，以实现：有效督促事故发生单位生产安全事故整改措施和处理意见的落实，督促其深刻汲取事故教训；进一步强化事故发生单位安全生产主体责任，督促其对安全生产违法行为进行整改、对事故隐患进行排查和治理；进一步全面排查事故发生单位存在的安全风险和事故隐患，摸清事故发生单位的安全生产现状；进一步完善事故调查处理机制，提高企业的安全生产管理水平和有关部门的安全生产监管能力。

（二）评估的对象及范围

本次事故整改和防范措施落实情况评估的对象：华林中心 2

号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故责任单位及相关人员。

本次评估的范围：《华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故调查报告》中所提出的对事故责任单位及相关人员行政处罚处理落实情况，以及事故责任单位对所提出的整改措施的落实情况等。

（三）评估的工作程序和方法

1. 评估工作程序

本次 “6·18” 车辆伤害事故整改和防范措施落实情况评估程序主要包括：现场评估调查准备（前期准备）；现场评估调查实施（包括：首次会、调查评估）；评估调查总结论证；编制评估报告。详细流程如图 1 所示。




图 1 评估程序流程图框

2. 评估方式方法

本次评估，评估组主要通过资料审查、查阅文件、座谈问询、走访核查、专业评估等方式方法开展现场评估工作。

（1）资料审查。对照事故调查报告，对事故责任单位整改情况材料进行审查；对事故涉及地区和有关部门提交的事故整改和防范措施落实情况报告进行核查。

（2）查阅文件。对事故整改涉及的有关会议纪要、文件资料、相关文书、财务凭证、人事档案等进行核实。

（3）座谈问询。组织召开专题会议，听取事故相关责任单位关于事故整改工作开展情况的汇报；了解事故涉及地区和有关部门整改工作开展情况；对涉事企业有关负责人进行谈话问询。

（4）走访核查。前往事故涉及单位、企业和属地街道乡镇实地检查情况。对现场彻底改变或生产经营单位及场所已经关停取缔等情况原则上应当赴同地区、同行业、同类型的企业进行走访调研。现场检查应综合运用系统检查、随机抽查和暗访暗查等方式，做好相应记录，真实反映事故发生单位安全生产工作情况。

（5）专业评估。聘请相关专业技术专家依据事故调查报告、事故责任单位整改和防范措施落实报告以及现场检查情况，对技术性防范措施是否整改到位出具专家意见。相关专业技术服务机构对事故责任单位相关管理措施是否整改到位进行评估，并形成专项报告。

（四）评估工作组织和开展情况

1. 评估工作组织

在本次评估过程中，由区安全生产委员会办公室组织并聘请北京地大安环科技发展有限公司（以下简称“地大安环”）技术人员组成专业技术评估组，依据事故调查报告、事故责任单位整改和防范措施落实报告以及现场检查情况，对“6·18”车辆伤害事故整改和防范措施落实情况进行了全面评估。

2. 评估工作开展情况

评估组严格执行《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》的有关规定，认真研读了《华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故调查报告》，2025 年 1 月 3 日，区应急管理局带队进驻华林中心基础设施灾后重建项目开展评估工作。评估组采取听取汇报、调阅事故原始档案、现场核查及询问等方法，深入事故发生单位现场开展评估工作。听取了事故责任单位的事故整改情况报告，对“6·18”车辆伤害事故相关责任单位和责任人员的责任追究落实情况进行了逐一梳理和核实。






图 2 评估工作开展情况

评估组开展现场评估时事故发生点华林中心 2 号路防火道已禁止通行，并按要求设置了安全警示标示，评估组建议在定期安排专门人员对现场路段进行安全巡视，并对相关人员进行安全教育培训。

评估组召开全体成员会议，经充分讨论，形成评估意见。最终地大安环汇总评估组从事故责任单位、事故责任人员责任追究落实情况、事故发生单位整改措施落实情况等方面编写完成《华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告》。

（五）评估工作依据

1. 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）；
2. 《国务院于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）；
3. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局

第 16 号令)；

4. 《生产安全事故信息报告和处置办法》(国家安监总局第 21 号令)；

5. 《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第 2 号)；

6. 《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局令第 3 号，总局令 63 号、80 号修改)；

7. 《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令[1994]第 28 号，2018 年修订)；

8. 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令[2007]第 493 号)；

9. 《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》(京安发〔2022〕13 号)；

10. 《华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故调查报告》。

二、事故调查报告提出整改防范措施建议落实情况

“6·18”车辆伤害事故发生后，事故调查组对事故进行了全面调查，并出具《华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故调查报告》（附件 1）。

各部门按照上述文件的要求，对事故责任单位和责任人员落实了责任追究措施。

区应急管理局已落实事故调查报告提出的行政处罚处理建议，事故责任单位已落实对事故责任人员党、政纪处分。详细评估过程如下。

（一）事故责任单位责任追究落实情况

1. 事故调查报告中建议情况

北京同兴畅捷机械设备有限公司作为设备租赁单位，也是安宝山的用工单位，安全管理全面缺失，一是忽视施工退场阶段管理，放松对大型车辆作业的安全管理，现场无专职安全管理人员巡视；二是未制定安全生产责任制、安全管理制度及相关安全施工方案；三是未对铲车司机安宝山进行进场安全培训。其违反了《安全生产法》第二十四条第一款¹、第二十八条第一款²、第四十一条第二款³、第四十四条第一款的规定⁴，对事故发生负有一

¹ 《安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

² 《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

³ 《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职

定责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⁵，建议给予其 50-70 万元罚款的行政处罚(建议给予 60 万元罚款)。

2. 事故调查报告中建议落实情况

区应急管理局对设备租赁单位北京同兴畅捷机械设备有限公司，给予 60 万元的行政处罚。

截止至 2024 年 09 月 13 日，设备租赁单位北京同兴畅捷机械设备有限公司罚款缴纳完毕，罚款缴费证明见（附件 2）。

（二）事故责任人员责任追究落实情况

1. 事故调查报告中建议情况

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，对涉事单位人员提出如下处理建议：

（1）北京同兴畅捷机械设备有限公司主要负责人王振，忽视公司安全生产工作，未能有效督促、检查本单位安全生产工作，对现场施工退场失察失管，未及时消除生产安全事故隐患，其违反了《安全生产法》第二十一条第五项⁶，对事故发生负有责任。

工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⁴ 《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⁵ 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⁶ 《安全生产法》第二十一条第五项：第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产

依据《安全生产法》第九十五条第一项⁷的规定，建议对其处以上一年收入 24 万元的 40%即 9.6 万元罚款的行政处罚。

2. 事故调查报告中建议落实情况

截止至 2024 年 09 月 13 日，罚款缴纳完毕，罚款缴费证明见（附件 3）。

（三）事故责任单位整改措施落实情况

1. 事故调查报告中建议情况

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关单位提出如下整改建议措施：

（1）北京同兴畅捷机械设备有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，进一步加强安全管理工作，建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，安排专职安全员对现场进行监督检查，及时消除生产安全事故隐患；要认真做好人员安全教育培训工作，针对不同岗位开展针对性教育，确保教育效果落到实处；加强现场安全检查全力消除安全隐患，严防“三违”现象发生。

（2）区园林、住建、水务、市政及各镇街等安委会成员单位，务必深刻提升思想认识，清醒认识到我区安全生产严峻形势，严格落实行业、属地安全监管职责，持续深入开展治本攻坚三年

工作，及时消除生产安全事故隐患；

⁷ 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

行动；针对线性工程施工距离长、点位分散、人员安全意识淡薄等特点，要开展针对性执法检查，对发现所辖施工项目、生产经营单位的安全隐患要严格督促其整改到位；同时要强化责任追究，对生产经营单位违法违规行为依法严肃处理，全力扼制事故发生。

2. 事故调查报告中建议落实情况

（1）北京同兴畅捷机械设备有限公司，作为设备租赁单位事故发生后做了如下整改：

1）公司对安全施工方案进行了全面检查，确保方案完整可行，并监督各管理人员及施工人员严格按施工方案执行，对施工退场阶段的大型车辆进行重点监督管理，并留存相关记录（附件 4）。

2）“6·18” 车辆伤害事故后，北京同兴畅捷机械设备有限公司，建立健全安全生产责任制，严格落实企业安全生产主体责任，明确专职安全管理人员安全职责（附件 5）。

2）建立健全本单位安全生产规章制度（附件 6）和操作规程（附件 7），确保安全生产工作有法可依、有章可循；

3）公司配备了专职安全管理人员，明确其职责与权限（附件 8）；并加强现场监督和隐患排查治理工作，重点对生产经营现场、设备运行、作业环境、员工操作等情况进行安全检查巡视，严防“三防”现象发生，并留存巡视记录、隐患整改验收及复核记录（附件 9）；

4）事故发生后内部召开紧急安全会议，对事件的原因进行

分析、并制定整改措施（附件 10）；

5）深化人员安全教育培训工作，针对不同岗位开展针对性教育，尤其加强了对铲车司机以及其他岗位的进场安全教育培训，落实责任到人，并通过理论考试、现场提问等方式，对员工的培训效果进行评估（附件 11）；

6）事故发生后内部重新对项目施工方案进行修订，确保施工方案更加科学合理，符合安全生产要求。加强对施工人员的安全教育和培训，提高安全意识和操作技能。（附件 12）。

（2）门头沟区园林绿化局安全生产工作情况（附件 13）：

1)及时召开会议传达学习。区园林绿化局党组高度重视安全生产工作，坚持统筹发展和安全，把安全理念贯穿到推动园林绿化事业高质量发展的新理念、新思路和新格局中，牢固树立“生命至上、安全第一”以人民为中心的发展理念。对习近平总书记历次关于安全生产重要指示精神，局领导班子及时召开会议进行传达落实，认真研究，拿出贯彻落实措施进行部署，并将党的十八大以来，习近平总书记关于安全生产和防灾减灾工作发表的重要讲话、作出的重要指示纳入局党组理论中心组学习内容，要求中层以上领导要深刻领会。

2)完善体制机制。为了更好的完成我局安全生产工作，提高安全生产工作水平，局党组研究决定成立了门头沟区园林绿化局安全生产领导小组，局长担任组长，总负责抓好全局安全工作，党组成员、副局长孙龙为安全生产工作主管局领导，按照“一岗

双责”“三管三必须”要求，明确了各分管局领导和各部门的安全生产职责，下设安全生产办公室在森林防火工作科(森林防火事务中心)，进一步压实各级领导、各科室、局属各单位安全生产工作职责。

3)具体工作举措。我局认真贯彻落实区委区政府的安全生产工作部署，每季度局党组会专题研究部署局安全生产工作，紧密围绕局中心工作，以重大活动、重要节日、重大工程项目安全保障为主线，强化安全监管和应急保障，高质量、高标准完成了全国“两会”、春节、清明、“五一”等重要节日的环境布置、氛围营造、安全保障等工作。建立了重大活动和重点时期提级管理工作机制。在森林防火重点时期，我局实行局领导班子成员带所辖科室包镇工作机制，加强森林防火巡查检查，督导各有林单位落实监管责任。

4)进一步加强设施设备安全检查。按照“全覆盖、无死角”工作要求，对所属公园内的游乐设施、水电气热、电动自行车、危险化学品、瓶装液化石油气、有限空间作业、养护作业等安全情况进行全面自查，对存在的安全隐患要立行立改，确保切实查出真问题，消除真隐患。

5)进一步提高游园服务水平。加强重大活动期间游园服务保障工作，进一步完善应急预案，提高应急处置能力。

6)加强绿化施工工地、绿化养护作业安全管理和监督检查。深入开展安全隐患排查整治，已通过“企安安”系统填报检查 168

家次，检查出动 336 人次，发现并整改问题 51 个，整改率 100%。从根本上消除事故隐患，有效防范各类安全事故发生。继续加强大树移植、高空作业、道路绿化、土方工程、地下管线：有限空间作业等高风险作业施工管理。道路绿化及养护作业单位要做好人员安全教育培训，施工中要按规定进行交通导改，坚决杜绝人员安全教育提示不到位、安全技术交底不落实、未经审批违规作业、交通导改不规范、作业人员和车辆违反交通法规、电动三四轮车非法载人等问题，确保施工养护安全，不发生各类生产安全事故。

7) 抓好消防安全。结合安全生产治本攻坚三年行动工作要求，深入开展动火作业、电动自行车消防安全检查。要求局属各单位、各施工单位必动火作业务必按照规定报审办理动火作业证，开展动火分析，安排查专人看护，及时清理作业现场，确保不发生火灾事故。深刻吸取历次电动自行车火灾事故教训，全面加强电动自行车使用安全宣传，进一步完善单位内电动自行车管理台账，给全体干部职工发一份电动自行车安全提示或倡议书，教育引导干部职工安全使用、正确停放电动自行车，严禁干部职工将电池带进办公楼充电。

8) 抓好交通安全。围绕交通安全法规、典型事故案例，组织全体干部职工开展交通安全“一盔一带”培训教育引导职工骑行电动自行车、摩托车时正确佩戴安全头盔；提醒机动车驾乘人员和小汽车后排乘客正确使用安全带，教育全体干部职工酒后不开

车，持续提升干部职工“遵守规则，文明行车”理念。

9) 抓好燃气安全。截止目前，我局系统单位中，只有公园管理中心食堂在使用天然气管网做饭，为确保燃气安全，公园管理中心定期主动邀请单位所在地燃气公司开展上门排查指导，全面排查燃气管网和涉及燃气的，“问题瓶”“问题阀”“问题软管”“问题灶”“问题环境”坚决防范燃气安全事故。

10) 抓好用电安全。我局定期对机关各科室、各局属单位组织开展电气线路维修检查，及时更换老化线路和电器设备，严禁私搭乱接电线、严禁使用不合格电器产品、严禁使用大功率电器取暖。

11) 积极开展生产经营单位安全生产培训专项工作将安全生产培训专项工作文件精神传达至各生产经营单位，督促企业做好内部环境安全警示提醒，通过悬挂张贴播放安全宣传标语、组织观看安全生产警示教育片等方式，提高企业全体人员安全生产意识：指导企业开展内部安全生产培训，围绕安全生产法律法规、现场安全意识、机械设备的操作安全、工作环境安全、劳动防护用品使用、火灾事故防护、应急逃生等方面开展培训：监督企业培训落实情况，要求企业切实培训到位，确保企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗率 100%，新职工先培训后上岗率 100%，相关方人员与本企业职工接受同等安全培训率 100%，并要求企业留存安全生产培训活动的文字、影像等资料备查。

12) 全力抓好森林防火工作

①精心部署安排，层层压实责任。一是按照《关于印发〈北京市园林绿化局 2024 年森林防火工作要点〉的通知》的工作要求，区园林绿化局制定了《门头沟区园林绿化局 2024 年森林防火工作要点》推动发挥林长制指挥棒作用，持续落实网格化管理，进一步完善和提升监测预警体系，逐步迈向森林防火基础设施标准化、指挥体系智能化、队伍建设规范化，确保全市森林防火工作总体稳定；二是按照市森防办的工作部署，为做好森林防火网格建设，进一步压实森林防火责任，门头沟区 2024 年第 1 号林长令明确要求各镇完成网格化上图工作，并将此项工作将纳入区级林长制考核，督促各镇落实森林防火网格化上图工作，门头沟区 9 个有林镇，共划定村级网格 171 个、基层网格 845 个，明确村级林长为村级网格负责人，确定林管员 268 人、网格员 3851 人上图率达到 100%；三是按照市森防办《关于印发 2024 年北京市森林火灾隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动方案》的通知要求，根据区森防办工作部署，代拟《门头沟区园林绿化局野外火源专项治理工作方案》，梳理汇总全区专项行动开展情况，定期向市森防办和区森防办报送相关工作信息。督促指导各镇街和有林单位、涉林单位，加强巡查巡护和执法检查，持续完善、核查检查全区隐患台账建账和重大隐患动态清零整改情况。

②指导预案执行，配合制度落实。一是按照《关于印发〈北京市园林绿化局 2024 年清明期间森林防火工作方案〉的通知》的

工作部署，门头沟区园林绿化局制定下发了《2024 年清明期间森林防火工作方案》，我局成立 2024 年清明期间森林防火工作领导小组，统一组织、协调，指导清明期间全区开展森林火灾预防和早期处置工作。指导各镇街、各有林单位明确清明期间森林防火工作，传达清明节期间森林防火工作要求，推动落实各项任务，推进落实“三长负责制”“六包责任制”，明确属地责任，按照森林防火网格化管理要求，划定责任区、确定责任人，强化管理确保管护员尽职尽责；二是根据区森防办《关于做好 2024 年“五一”期间全区森林防灭火工作的通知》的工作要求，园林绿化局结合林业主管部门职责分工，向各镇街下发了《关于进一步加强“五一”假期全区森林防火工作的通知》，进一步强化责任落实、火源管控、监测预警、宣传教育、早期处理等工作，全力保障“五一”假期期间森林防火安全；三是强化基础织密森林防火制度。全面梳理政策、措施的短板和不足，结合《实施方案》年度任务分工，落实森林防火网格化管理、森林经营单位森林防火主体责任落实评定等相关规范化管理文件，配合区森防办做好《门头沟区森林防灭火工作职责清单》《乡镇森林防灭火工作规划化建设》等基础性制度文件的拟定工作。

③加强火源管控，强化防范措施。一是重点加强林业生产用火、重点工程用火的治理，同时加强农事用火、进山旅游踏青人员野外抽烟、野炊等用火的监管和整治。充分发挥森林防火检查站、各镇街、有林单位防火巡查队、生态林管护员的作用，强化

定点把守，严密巡查违规用火。二是 4 月至 12 月期间全市开展森林火灾隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动，结合此次专项行动及前期建立的“五本台账”，精心筹划、专题部署、明确责任，层层抓好落实。全国两会及清明、五一重点节日期间，全区护林人员全员、全天候上岗，在重点地段和入山道口等部位设专人严看死守，严格落实定岗、定人、定责、定图工作要求，强化进山卡口管理，严防火源进山入林。加强对林区内施工单位的管理，严格审批和管理野外生产性用火。严格控制野外焚烧秸秆、垃圾等行为。

④广泛开展宣传，增强防范意识。一是区园林绿化局与移动公司、联通公司合作，向本区市民和进入我区的市民，发送森林防火提示短信，提高森林防火意识，共发送短信 233 万条；二是指导各镇街、有林单位积极利用电视、广播、报刊、网络等媒体，坚持正面宣传与警示教育相结合进行森林防火宣传，各镇新建森林防火宣传牌 30 块，下发防火彩旗 6000 面、防火宣传手提袋 5000 个；农村地区通过流动宣传车、大喇叭广播、致村民一封信等形式，开展严禁野外违规用火的宣传教育工作，做到宣传到户、发动到人，引导广大人民群众注意安全用火，提高森林防火意识；三是防火期以来，组织开展了 7 次森林防火宣传活动，广泛宣传全民防火，发放各类宣传品及《致全区人民的一封信》5000 余份；各林场、公园在重点林区、主要路口、明显位置，通过悬挂横幅、张贴标语营造良好的森林防火氛围。

⑤积极消除隐患，加强隐患排查。一是防火期以来区园林绿化局组织清理防火隔离带 6.383 万延米，清理可燃物 146.181 公顷，国有林场结合森林火灾风险隐患排查和林下可燃物实际情况，系统清理林缘、坟地周边，道路两侧林下可燃物，共清理林下可燃物 26 公顷；二是指导各镇街有林单位深入排查林区及其周边城镇、村庄、居民点、风景名胜区、军事设施、林区输配电线路、通信设施、公墓、散坟、林农结合部以及重要目标周边的森林火灾隐患。

⑥加强应急值守，做好先期处置。一是进一步加强对各镇、有林单位开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作的指导，2023-2024 防火期区园林绿化局组织下沉指导各镇、有林单位森林防火工作 8 次，80 人次，春季森林防火紧要期共出动检查组 155 组，444 人次，突出森林火灾隐患排查整治工作，推动问题整改落实；针对个别防火宣传警示牌缺损问题，区园林绿化局积极督促雁翅镇政府及时更换警示牌，并下发《关于加强对基层森林防火网格检查指导的通知》，要求各镇街、有林单位要切实加强组织领导，充分认识严明森林防火工作人员守纪履职的重要性，严格落实部门职责、落实生态林管护员、护林员岗位职责，督促护林员按时上岗到岗、加强对护林员的培训工作；二是积极做好火情先期处置准备，区园林绿化局指导各镇街、有林单位加强对扑火装备器材的维护保养，对装备器材进行彻底检查，在对原有护林防火物资库仔细清理的基础上，及时补充扑

火物资，确保各类物资储备充足。强化管理，在思想上、组织上、装备上充分做好扑大火、打硬仗，把小火当大火打的准备，切实发挥镇、村、有林单位生态林管护员、护林员、巡查队及半专业森林扑火队伍作用，严防死守，全力提高火情先期处置能力，积极配合应急部门开展森林火灾扑救工作。三是我局严格执行 24 小时领导带班和值班制度，并保持通讯畅通，同时加强信息收集和报送工作，严格实行“有火必报”“报扑同步”制度，时刻做好森林火灾应对准备，确保接到火情报告后能够第一时间出动，集中优势兵力进行“林火歼灭战”。指挥中心值班值守人员、防扑火队伍备勤人员 24 小时待命，启动森林灭火应急响应机制，并指导乡镇扑火队积极开展火情先期处置，严防小火酿成大灾。

三、评估意见

北京同兴畅捷机械设备有限公司对事故调查报告里提出的事故防范和整改措施建议基本落实到位，对其相关责任人员进行了党政纪处分、责任追究落实到位。专家组认为华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况基本符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）、《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》（京安发〔2022〕13 号）等要求。

（一）评估总体意见

结合《华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产

安全事故调查报告》，对华林中心 2 号路的事故防范和整改建议措施与现场评估情况，经过对现场基础资料的查阅、相关人员的询问调查，对评估表逐条、逐项进行评估，最终确认华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故各事故责任主体在现场评估过程中，对事故调查报告里要求整改项基本落实到位。对各事故责任主体应处理的人员处罚已经基本落实。

（二）评估组专家现场意见

此次评估仅对门头沟区华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故调查报告中提及的现场整改措施落实情况进行评估。经过现场检查评估组认为：

北京同兴畅捷机械设备有限公司作为设备租赁单位，对事故调查报告里要求的现场整改事项基本落实到位。

（三）评估结论

此次评估仅对事故报告中提及的处理建议和整改措施落实情况进行评估。经过前期评估组调研走访、现场评估检查及后期经评估组与专家进行研讨，评估组认为：华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告事故发生后，区应急管理局等依法对相关责任单位及人员进行了责任追究，责任追究基本落实到位。

华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故各事故责任主体在现场评估过程中，对事故调查报告里要求整改项基本落实到位，专家组认为华林中心 2 号路防火道“6·18”

车辆伤害一般生产安全事故各事故责任主体整改和防范措施落实情况基本符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）、《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》（京安发〔2022〕13 号）、《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（北京市人民政府令 266 号）的要求。

四、附件

附件 1：华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故调查报告

附件 2：单位罚款缴费证明

附件 3：责任人罚款缴费证明

附件 4：施工现场机械车辆监督管理记录表

附件 5：主要负责人安全职责履行情况

附件 6：安全生产规章制度

附件 7：安全生产操作规程

附件 8：企业专职安全管理员设置及资格证书

附件 9：安全检查巡视记录

附件 10：企业安全事故处置紧急会议纪要

附件 11：安全教育培训相关佐证材料

附件 12：项目施工方案

附件 13：门头沟区园林绿化局安全生产工作情况

附件 1：华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故调查报告

华林中心 2 号路防火道“6·18” 车辆伤害一般生产安全事故调查报告

6 月 18 日 11 时许，华林中心 2 号路防火道，安宝山在驾驶铲车倒车过程中，不慎坠落至山谷死亡。

事故发生后，门头沟区委、区政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规的规定，第一时间成立了由区应急局、区公安分局、区人力社保局、区总工会为成员的“6·18”一般生产安全事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院同步参与，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，从现场安全管理、现场安全检查、安全教育培训等方面开展调查。通过现场勘验、查阅资料及问询谈话，还原了事故经过，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

门头沟区防火基础设施修复项目，修复防火道共计 55 条，总长度 95.47 公里。主要建设内容为修复挡墙 20923 立方米、防火监控设施 34 处等，恢复防火基础设施功能。项目共分三个标段：一标段在清水地区，二标段在斋堂地区，

三标段在雁翅、潭柘寺、永定地区，同时包括华林中心¹的 3 条防火道。

事发地点为三标段华林中心 2 号路，2023 年 11 月底进场施工，全长 4.4 公里，主要作业内容为：塌方土清理 2963 方，边坡处理及道路拓宽 2680 方，250 厚路面修整碾压 10008 平米。

该路段已于 2024 年 5 月 30 日完工；6 月 17 日，由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位 4 方组织进行验收，综合验收结论为：“各分项分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格²。”

（二）事故所涉相关单位情况

北京同兴畅捷机械设备有限公司（以下简称同兴畅捷公司），社会信用统一代码：91110109MA029UG60P；法人：高淑珍；公司主要负责人：王振；现场负责人：王晋东。


（三）事故现场勘验情况

经勘验，事发华林中心 2 号路，长 4.4 公里，道路上行尽头有可供车辆掉头的料场，该路段整体狭窄，最宽处 3.7 米最窄 3 米。事发地点位于该路段中间位置，南侧为山坡北侧为山谷，事发铲车坠落于北侧山谷（深约 100 米），另一

1 华林中心是中国林业科学研究院（以下简称“中国林科院”）乃至国家林业和草原局（以下简称“国家林草局”）在京唯一具有林地资源的单位，是根据国家林业发展布局和林业科研的区域性特点，在温带地区设立的集科学研究、平台建设和资源管护利用为一体的国家级林业科研实验基地，总面积 26128.65 亩。所属九龙山试验林场主要分布于门头沟城区的前脸浅山，是首都西部生态屏障的重要组成部分和森林旅游的主要休憩地，也是维护国家森林资源安全的中坚力量和展示森林质量水平、森林文化的重要窗口。

² 注：经调查，华林中心与区园林绿化局展开沟通，旨在将其三条防火道纳入修复的范畴，以进一步强化区域森林防火体系。经区园林绿化局现场核实研究后，最终决定批准将华林中心的三条防火道路纳入门头沟区森林防火基础设施修复项目。

车铲车头朝西停于事发地向西 100 米处；现场道路旁有未清理完的碎石料堆积。同时，事发铲车跌入山谷损毁严重，已无法进行相关性能检测。



二、事故经过及应急救援情况。

(一) 事故经过

6 月 17 日，项目竣工验收后。现场剩余少量未用完的路基碎石，华林中心要求将剩余碎石清运，考虑到清运剩余碎石成本较高，同兴畅捷公司现场负责人王晋东安排郭青，安宝山 2 人于次日（6 月 18 日）驾驶铲车与挖掘机配合将剩余碎石分散摊平于防火道上。

6 月 18 日早 7 时许，郭青，安宝山分别驾驶两辆铲车，开始将华林 2 号路防火道路边堆砌多余碎石分散摊平于路面。11 时许，郭青、安宝山二人作业结束后，由于道路狭窄，随即二人直接倒车驶离作业区域。沿防火道倒车行驶约 300 米

时，安宝山倒车行驶时不慎偏移，坠落至道路北侧山谷（深度约 100 米）。

（二）应急救援情况

经现场人员搜救，约 13 时许将安宝山从沟内转移至山顶防火道，经现场医护人员抢救无效死亡。

（三）伤亡人员情况

死亡人员安宝山，男，北京门头沟人，身份证号：110109197410151216；经法医鉴定符合颅脑损伤死亡。

目前，相关单位负责人员已履行赔偿责任妥善处理了善后事宜。

三、事故原因及性质

调查组依法对事故现场进行了认真勘查，及时提取了相关物证、书证，对事故相关人员进行了调查询问，查明了事故原因并认定了事故性质。

（一）直接原因

安宝山危险作业驾驶铲车在狭窄的山林防火道（道路外侧为山谷，深度约 100 米）倒车行驶，导致车辆侧翻至山谷，致其死亡，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

同兴畅捷公司忽视施工退场阶段管理，放松对铲车等大型作业车辆的安全管理，对郭青，安宝山 2 人在狭窄的山林防火道危险驾驶铲车作业的行为，未安排人员现场指挥、看护，未发现制止 2 人危险作业行为；同时，郭青，安宝山 2 人进场作业，只进行了口头安全教育，未进行三级安全教育培训、未进行安全培训考试，无培训记录；以上为造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、相关部门履职情况

区园林绿化局作为建设单位和行业管理单位，制定了《门头沟区园林绿化局安全生产和消防安全治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》。局理论中心组学习了《习近平总书记关于安全生产和防灾减灾工作论述摘编》；将安全生产工作纳入“三重一大”事项列局党组会研究讨论 3 次；今年以来，全局召开指导施工安全生产工作部署会 13 次，局领导带队开展了安全检查，局各科队通过“企安安”系统填报检查 176 余次，检查出动 352 人次，发现并整改问题 37 个，严格督促企业落实安全生产责任。

针对防火基础设施修复项目，现场进行安全质量检查 14 次，发现问题 43 个，已全部立行整改。履行了双报到制度，同相关镇街进行了报备。

防火基础设施修复项目 1-3 标段已于 2024 年 5 月 30 日前全部完工；6 月中上旬逐一组织进行了四方验收，验收合格，准予竣工。

五、事故责任分析及处理建议

根据国家有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

1. 安宝山危险驾驶铲车在狭窄的山林防火道倒车，侧翻至山谷，致其死亡，是造成事故发生的直接原因；鉴于安宝山本人在事故中死亡，不予追究其相应的责任。

2. 北京同兴畅捷机械设备有限公司作为设备租赁单位，也是安宝山的用工单位，安全管理全面缺失，一是忽视施工退场阶段管理，放松对大型车辆作业的安全管理，现场无专职安全管理人员巡视；二是未制定安全生产责任制、安全管理制度及相关安全施工方案；三是未对铲车司机安宝山进行进场安全培训。其违反了《安全生产法》第二十四条第一款³、第二十八条第一款⁴、第四十一条第二款⁵、第四十四条第一款的规定⁶，对事故发生负有一定责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⁷，**建议给予其 50-70 万元罚款的行政处罚(建议给予 60 万元罚款)。**

3. 北京同兴畅捷机械设备有限公司主要负责人王振，忽视公司安全生产工作，未能有效督促、检查本单位安全生产工作，对现场施工退场失察失管，未及时消除生产安全隐患，其违反了《安全生产法》第二十一条第五项⁸，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十五条第一项⁹的规

³ 《安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

⁴ 《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⁵ 《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⁶ 《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⁷ 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

(一) 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⁸ 《安全生产法》第二十一条第五项：第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⁹ 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

(一) 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

定,建议对其处以上一年收入 24 万元的 40%即 9.6 万元罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改

北京同兴畅捷机械设备有限公司要深刻吸取事故教训,严格落实企业安全生产主体责任,进一步加强安全管理工作,建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程,安排专职安全员对现场进行监督检查,及时消除生产安全事故隐患;要认真做好人员安全教育培训工作,针对不同岗位开展针对性教育,确保教育效果落到实处;加强现场安全检查全力消除安全隐患,严防“三违”现象发生。

鉴于我区当前面临灾后重建项目及其他各类施工任务繁重的实际情况,区园林、住建、水务、市政及各镇街等安委会成员单位,务必深刻提升思想认识,清醒认识到我区安全生产严峻形势,严格落实行业、属地安全监管职责,持续深入开展治本攻坚三年行动;针对线性工程施工距离长、点位分散、人员安全意识淡薄等特点,要开展针对性执法检查,对发现所辖施工项目、生产经营单位的安全隐患要严格督促其整改到位;同时要强化责任追究,对生产经营单位违法违规行为依法严肃处理,全力扼制事故发生。

附件 2：单位罚款缴费证明

1、北京同兴畅捷机械设备有限公司：

安全生产行政执法文书

行政处罚告知书

京门应急告〔2024〕综-05 号

北京同兴畅捷机械设备有限公司：

2024 年 6 月 18 日 11 时，门头沟区防火基础设施修复项目华林中心 2 号路防火道，安宝山在驾驶铲车倒车过程中，不慎坠落至山谷死亡，按照区政府对《关于华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故调查结案的请示》的批复要求，由我局对事故相关责任单位和个人进行行政处罚，因此立案。

现查明，你单位存在下列行为：你单位作为设备租赁单位，也是安宝山的用工单位，安全管理全面缺失，一是忽视施工退场阶段管理，放松对大型车辆作业的安全管理，现场无专职安全管理人员巡视；二是未制定安全生产责任制、安全管理制度及相关安全施工方案；三是未对铲车司机安宝山进行进场安全培训。经门头沟区人民政府批复，你单位对事故发生负有一定责任。

以上事实主要证据如下：《华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故调查报告》等。

以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，拟对你单位作出处六十万元罚款 的行政处罚。

如对上述处罚有异议，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、第四十四条、第四十五条和第六十三条规定，你（单位）有权在收到本告知书之日起 5 个工作日内向北京市门头沟区应急管理部门进行陈述和申辩，并有权在收到本告知书之日起 5 个工作日内向北京市门头沟区应急管理部门提出书面听证要求。逾期不提出申请的，视为放弃上述权利，本机关将调查终结并依法作出行政处罚决定。

北京市门头沟区应急管理局地址：北京市门头沟区新桥大街 36 号

联系人：陈观刚、杨琦策 联系电话：69820603 邮政编码：102300

北京市门头沟区应急管理局

2024 年 9 月 5 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交拟处罚当事人。

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书（单位）

京门应急罚〔2024〕综-05 号

被处罚单位：北京同兴畅捷机械设备有限公司
统一社会信用代码：91110109MA029UG60P
地 址：北京市门头沟区斋堂镇西斋堂村一区临时 10 号 邮政编码：102300
法定代表人：高淑珍 职务：总经理 联系电话：13601226076

违法事实及证据：2024 年 6 月 18 日 11 时，门头沟区防火基础设施修复项目华林中心 2 号路防火道，安宝山在驾驶铲车倒车过程中，不慎坠落至山谷死亡。你单位作为设备租赁单位，也是安宝山的用工单位，安全管理全面缺失，一是忽视施工退场阶段管理，放松对大型车辆作业的安全管理，现场无专职安全管理人员巡视；二是未制定安全生产责任制、安全管理制度及相关安全施工方案；三是未对铲车司机安宝山进行进场安全培训。经门头沟区人民政府批复，你单位对事故发生负有一定责任，主要证据有《事故调查报告》等。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，参照《北京市安全生产行政处罚裁量权基准》的规定，本机关于 2024 年 9 月 13 日决定给予你单位处六十万元罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至中国建设银行北京门头沟支行，账号_____，到期不缴每日按罚款数额的 3%加处罚款。

如确有经济困难，需要申请延期或者分期缴纳罚款的，可以依法在 15 日内向北京市门头沟区应急管理局提出延期（分期）缴纳罚款申请。

如果不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向北京市门头沟区人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向北京市门头沟区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

北京市门头沟区应急管理局
2024 年 9 月 13 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚单位。

华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告

北京市非税收入缴款通知单



缴款码: 11010924000019043099

执收单位编码: 0703001

执收单位名称: 北京市门头沟区应急管理局

票据代码:

校验码:

票据号码:

填制日期: 2024-09-13

付款人	全称	北京同兴畅捷机械设备有限公司	收款人	全称	北京市门头沟区财政局	
	账号			账号	11001009500058004298	
	开户银行			开户银行	建设银行门头沟支行	
币种: 人民币 金额(大写): 陆拾万元整			(小写) 600,000.00			
项目编码	收入项目名称		单位	数量	收缴标准	金额
701111001	安全生产罚没款收入			1.0000	600000.0000	600000.00
执收单位(盖章)			经办人(盖章)		备注	
					行政处罚决定书号:京门应急罚(2024)综-05号	
附加信息			征收大厅编码			
			统一社会信用代码			
柜面缴费说明:						
1、现金缴费:推荐您持该缴款单到收款人开户行同城任一网点缴费。确需跨行缴费的,可至以下银行网点缴费,并备身份证等资料,以配合银行开展客户身份鉴别:北京银行、建设银行; 2、银行柜台或网银转账:通过转账方式缴费时,必须填写附言,附言格式务必填写为“BJFSJKM:缴款码”或“bjfsjkm:缴款码”,如BJFSJKM:11000022222222222222。柜台转账的,还应按银行要求,提供加盖预留印鉴的汇划凭证。						
网上缴费说明:						
1、手机缴费:可使用手机扫描右上角二维码,直接进入缴费页面,通过微信或支付宝缴费; 2、电脑缴费:登录网址https://fwxt.czj.beijing.gov.cn/pay/输入缴款码后,通过微信、支付宝、网银(个人或对公)进行缴费。						

本通知单付款期限为 15 天(节假日顺延),过期无效。

华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估
报告

2、补偿协议书:

补偿协议书

甲方：姓名及身份证号码：王晋东 110109197012101213。
姓名及身份证号码：芦立伟 110109198701171211。
姓名及身份证号码：李海龙 110109198811301232。
乙方：李有兰系安宝山之妻，身份证号码：110109197202219225；李有兰系安宝山之母，身份证号码：110109194308101227；安宝贵系安宝山之哥哥，身份证号码：110109196810241232；安祥瑞系安宝山之嫂，身份证号码：110109197202219225。
死亡人员 安宝山，男，汉族，身份证号码：110109197410151216 生前住门头沟区永定镇上岸西街 180 号，2024 年 6 月 18 日，安宝山至甲方工地务工，上午九时二十分许，驾驶员安宝山在驾驶 30 铲车倒车过程中倒车偏离路面导致车辆侧翻，安宝山被甩出驾驶室死亡。根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规之规定，现甲方本着人道主义、维护社会和谐稳定的原则，与乙方在平等、自愿协商一致的基础上，达成如下协议：

一、甲方一次性支付乙方死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、精神抚慰金、善后家属人员误工费、交通费、住宿费等费用共计人民币（大写）壹佰玖拾捌万元整。乙方明确知悉相关法律法规及政策规定其享受的各项权利，认可上述费用已包含因安宝山死亡可能产生的全部赔偿及补偿费用，除上述费用外，乙方不得再向甲方及其他相关单位、个人主张任何赔偿或补偿费用。
二、费用支付方式：本协议双方签署完毕后，甲方一次性向乙方支付现金人民币（大写）壹佰玖拾捌万元；
三、乙方同意甲方以现金方式支付，当场交接清点，清点完成后给甲方出具相应收据，以视频录像形式记录现金支付过程。
四、乙方保证并确认其有权利处理死者的赔偿协议内容及善后相关事宜，此协议签署完毕，相应款项分配问题及后续产生的法律纠纷等均由乙方自行承担，与甲方无关。
五、乙方负责甲方所支付的费用在全体继承人及被扶/抚/赡养人之间的合理分配，如因此产生争议，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。
六、乙方承诺并保证乙方及其近亲属自愿不主张基于安宝山死亡所产生的各项权利及所享有的仲裁、诉讼的权利；不得再就安宝山死亡事宜向相关单位（北京同兴畅捷机械设备有限公司）及个人（王晋东、李海龙、芦立伟）提出任何形式的赔偿或补偿要求；不得向任何单位、机关、部门透露、投诉本事件或提出任何异议；不得做任何有损或影响甲方及事故发生地点相关单位声誉的行为。
七、本协议出于人道主义签订，协议签订及补偿费用支付并不直接或间接地表示甲方认可甲方对此事件负有过错或法律责任。本协议系甲、乙双方真实意思表示，不存在欺骗、胁迫行为。本协议自双方签字按捺后生效，双方签字人各执一份。

甲方（签字、按手印）：

乙方（签字、按手印）：

年 月 日

刘悦华

李有兰

王晋东 李海龙 芦立伟 1,1

安祥瑞

安宝贵

附件 3：责任人罚款缴费证明

1、北京同兴畅捷机械设备有限公司主要负责人王振：

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书（个人）

京门应急罚〔2024〕综-06 号

被处罚人：王振 性别：男 年龄：42 身份证号：110109198202081211

家庭住址：北京市门头沟区永定镇秋坡村 19 号院内 1 号

所在单位：北京同兴畅捷机械设备有限公司 职务：副总经理

单位地址：北京市门头沟区斋堂镇西斋堂村一区临时 10 号 邮政编码：102300

违法事实及证据：2024 年 6 月 18 日 11 时，门头沟区防火基础设施修复项目华林中心 2 号路防火道，安宝山在驾驶铲车倒车过程中，不慎坠落至山谷死亡，你作为北京同兴畅捷机械设备有限公司主要负责人，忽视公司安全生产工作，未能有效督促、检查本单位安全生产工作，对现场施工退场失察失管，未及时消除生产安全事故隐患，经门头沟区人民政府批复，你对事故发生负有一定责任。主要证据有《事故调查报告》等。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、七项 的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，参照《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》的规定，本机关于 2024 年 9 月 13 日决定给予你处上一年收入 24 万元的 40%即 9.6 万元罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至中国建设银行北京门头沟支行， 账号 ，到期不缴每日按罚款数额的 3%加处罚款。

如确有经济困难，需要申请延期或者分期缴纳罚款的，可以依法在 15 日内向北京市门 头沟区应急管理局提出延期（分期）缴纳罚款申请。

如果不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向北京市门头沟区人民政府申请行政复议， 或者在 6 个月内依法向北京市门头沟区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律 另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人 民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

北京市门头沟区应急管理局

2024 年 9 月 13 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人。

安全生产行政执法文书

行政处罚告知书

京门应急告〔2024〕综-06 号

王振:

2024 年 6 月 18 日 11 时，门头沟区防火基础设施修复项目华林中心 2 号路防火道，安宝山在驾驶铲车倒车过程中，不慎坠落至山谷死亡。按照区政府对《关于华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故调查结论的请示》的批复要求，由我局对事故相关责任单位和个人进行行政处罚，因此立案。

现查明，你存在下列行为：你作为北京同兴畅捷机械设备有限公司主要负责人，忽视公司安全生产工作，未能有效督促、检查本单位安全生产工作，对现场施工退场失察失管，未及时消除生产安全事故隐患。经门头沟区人民政府批复，你对事故发生负有一定责任。

以上事实主要证据如下：《华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故调查报告》等。

以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、七项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，拟对你作出处上一年收入 24 万元的 40%即 9.6 万元罚款的行政处罚。

如对上述处罚有异议，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、第四十四条、第四十五条和第六十三条规定，你（单位）有权在收到本告知书之日起 5 个工作日内向北京市门头沟区应急管理部门进行陈述和申辩，并有权在收到本告知书之日起 5 个工作日内向北京市门头沟区应急管理部门提出书面听证要求。逾期不提出申请的，视为放弃上述权利，本机关将调查终结并依法作出行政处罚决定。

北京市门头沟区应急管理局地址：北京市门头沟区新桥大街 36 号

联系人：陈观刚、杨琦策 联系电话：69820603 邮政编码：102300



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交拟处罚当事人。

华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告

北京市非税收入缴款通知单



缴款码: 11010924000019043240

执收单位编码: 0703001

执收单位名称: 北京市门头沟区应急管理局

票据代码:

校验码:

票据号码:

填制日期: 2024-09-13

付款人	全称	账号	开户银行	收款人	全称	账号	开户银行
					北京市门头沟区财政局	11001009500058004298	建设银行门头沟支行
币种: 人民币 金额 (大写): 玖万陆仟元整				(小写) 96,000.00			
项目编码	收入项目名称		单位	数量	收缴标准	金额	
701111001	安全生产罚没款收入			1.0000	96000.0000	96000.00	
执收单位 (盖章)			经办人 (盖章)		备注		
					行政处罚决定书号:京门应急罚(2024)综-06号		
附加信息				征收大厅编码			
				统一社会信用代码			
柜面缴费说明:							
1、现金缴费: 推荐您持该缴款单到收款人开户行同城任一网点缴费。确需跨行缴费的, 可至以下银行网点缴费, 并备身份证等资料, 以配合银行开展客户身份鉴别: 北京银行、建设银行; 2、银行柜台或网银转账: 通过转账方式缴费时, 必须填写附言, 附言格式务必填写为“BJFSJKM:缴款码”或“bjfsjkm:缴款码”, 如BJFSJKM:11000022222222222222。柜台转账的, 还应按银行要求, 提供加盖预留印签的汇划凭证。							
网上缴费说明:							
1、手机缴费: 可使用手机扫描右上角二维码, 直接进入缴费页面, 通过微信或支付宝缴费; 2、电脑缴费: 登录网址https://fwxt.czj.beijing.gov.cn/pay/输入缴款码后, 通过微信、支付宝、网银(个人或对公)进行缴费。							

本通知单付款期限为 15 天 (节假日顺延), 过期无效。

附件 4：施工现场机械车辆监督管理记录表

施工现场机械车辆监督管理记录表

项目名称：门头沟区防火基础设施水毁修复项目（施工三标段-雁翅镇、潭柘寺镇、永定镇、华林中心）

施工单位：北京同兴畅捷机械设备有限公司

记录日期：2023 年 11 月 29 日至 2024 年 06 月 30 日

记录人：

审核人：

一、机械车辆基本信息登记

序号	车辆/机械类型	品牌/型号	进场日期	操作人员姓名	操作证书编号
1	挖掘机	DX300LC-9C	2023.11.29	李强	1919JX04WJD02474
2	挖掘机	DX150W-9C	2023.11.29	胡留强	BJJ202105121013
3	挖掘机	SY55C	2023.11.29	李强	1919JX04WJD02474
4	自卸汽车	BJ3319Y6GRL-06	2023.11.29	/	/
5	装载机	DX300LC-9C	2023.11.29	/	/

注：请根据实际情况填写机械车辆的具体信息，包括但不限于挖掘机、装载机、压路机、搅拌车、自卸车等。

华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估 报告

二、日常检查与维护记录

日期	车辆/机械编号	检查项目	检查结果 (√/×)	检查人
2023.11.29	挖掘机	1. 外观完整性及清洁度 2. 安全装置（如刹车、灯光） 3. 燃油、润滑油及冷却液情况 4. 轮胎磨损及气压情况 5. 发动机及传动系统运转情况	√	李海龙
	自卸汽车	1. 外观完整性及清洁度 2. 安全装置（如刹车、灯光） 3. 燃油、润滑油及冷却液情况 4. 轮胎磨损及气压情况 5. 发动机及传动系统运转情况	√	李海龙
	装载机	1. 外观完整性及清洁度 2. 安全装置（如刹车、灯光） 3. 燃油、润滑油及冷却液情况 4. 轮胎磨损及气压情况 5. 发动机及传动系统运转情况	√	李海龙
2023.11.30	挖掘机	1. 外观完整性及清洁度 2. 安全装置（如刹车、灯光） 3. 燃油、润滑油及冷却液情况 4. 轮胎磨损及气压情况 5. 发动机及传动系统运转情况	√	李海龙
	自卸汽车	1. 外观完整性及清洁度 2. 安全装置（如刹车、灯光） 3. 燃油、润滑油及冷却液情况 4. 轮胎磨损及气压情况 5. 发动机及传动系统运转情况	√	李海龙
	装载机	1. 外观完整性及清洁度 2. 安全装置（如刹车、灯光） 3. 燃油、润滑油及冷却液情况 4. 轮胎磨损及气压情况 5. 发动机及传动系统运转情况	√	李海龙
2023.12.6	挖掘机	1. 外观完整性及清洁度 2. 安全装置（如刹车、灯光） 3. 燃油、润滑油及冷却液情况 4. 轮胎磨损及气压情况 5. 发动机及传动系统运转情况	√	李海龙
	自卸汽车	1. 外观完整性及清洁度 2. 安全装置（如刹车、灯光） 3. 燃油、润滑油及冷却液情况 4. 轮胎磨损及气压情况 5. 发动机及传动系统运转情况	√	李海龙

华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告

三、违规操作与事故记录

日期	车辆/机械编号	操作人员姓名	违规/事故描述	处理措施及结果
			...(详细记录每次违规或事故情况)	

华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估
报告

四、机械车辆调度与使用记录

日期	车辆/机械编号	使用地点/ 区域	工作任务描述	使用时长 (月)	操作人员确认
2023.11.29	挖掘机	华林中心	挖掘土方、开槽	6 个月	李海龙
2023.11.29	自卸汽车	华林中心	倒料	6 个月	姜磊
2023.11.29	装载机	华林中心	装料	6 个月	陈浩

五、签字确认

记录人签字: _____

审核人签字: _____

日期: ____年__月__日

备注: 本记录表旨在加强对施工现场机械车辆的监督管理, 确保机械车辆的安全、
高效运行。请各相关人员认真填写, 确保信息的准确性和完整性。如有弄虚作假
或隐瞒不报者, 将按相关规定严肃处理。

附件 5：主要负责人安全职责履行情况

公司负责人安全生产职责及履职情况

一、安全生产职责

公司负责人作为公司的最高管理者，对公司的安全生产负有不可推卸的责任。以下是其主要的安全生产职责：

1. 制定和完善安全生产制度：

根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定公司的安全生产管理制度、操作规程和应急预案，确保安全生产工作有法可依、有章可循。

2. 组织和开展安全生产教育培训：

组织全体员工进行安全生产教育培训，提高员工的安全防范意识和应急处理能力。同时，要定期组织安全演习和应急演练，确保员工在紧急情况下能够科学、有效地应对。

3. 建立健全安全生产责任制：

明确各级、各部门的安全生产职责和任务，划分安全生产管理的权责边界，确保每个岗位、每个人都对安全生产负起相应的责任。同时建立科学合理的安全生产考核机制，将安全生产绩效纳入综合考核指标体系。

4. 加强安全生产信息收集与分析：

建立健全安全生产信息统计和报告制度，确保对事故、隐患、违章等安全生产信息的快速准确收集和报告。组织专业人员对这些信息进行仔细分析和研判，找出问题的症结和根源，并及时采取相应的措施进行整改和预防。

5. 保证安全生产投入的有效实施：

确保公司有足够的安全生产投入，用于改善劳动条件、购置安全设备、进行安全隐患治理等，保障员工生命和身体健康。

6. 及时处理安全事故和应急情况：

建立并完善事故报告和处理的机制和制度，确保安全事故能及时报告和处理，最大限度地减少事故损失和风险扩大。同时，组织开展事故调查和处理，找出事故的原因和责任，并采取相应的纠正和防范措施，防止事故再次发生。

二、履职情况

作为公司的负责人，在安全生产方面一直保持着高度的重视和严谨的态度。

以下是我近期的履职情况：

1. 安全生产制度建设：

已根据相关法律法规和行业标准，结合实际情况，制定了完善的安全生产管理制度、操作规程和应急预案。同时，通过内部培训和外部专家讲座等方式，确保员工对制度有深入的理解和掌握。

2. 安全生产教育培训：

定期组织全体员工进行安全生产教育培训，包括新员工入职培训和老员工定期培训。培训内容涵盖安全操作规程、应急处理方法、个人防护用品使用等。同时，每季度组织一次安全演习和应急演练，提高员工的应急处理能力。

3. 安全生产责任制落实：

已明确各级、各部门的安全生产职责和任务，并签订了安全生产责任书。同时，建立了科学合理的安全生产考核机制，定期对各部门的安全生产绩效进行考核和评价。

4. 安全生产信息收集与分析：

建立了完善的安全生产信息统计和报告制度，定期对安全隐患进行统计和报告。同时，组织专业人员对信息进行仔细分析和研判，找出问题的症结和根源，并及时采取相应的措施进行整改和预防。

5. 安全生产投入：

确保了公司有足够的安全生产投入，用于改善劳动条件、购置安全设备、进行安全隐患治理等。同时，对安全设备的维护和保养进行了定期检查，确保其正常运行。

6. 安全事故处理：

建立了完善的事故报告 and 处理的机制和制度，确保安全事故能及时报告和处理。同时，对发生的安全事故进行了深入调查和分析，找出了事故的原因和责任，并采取了相应的纠正和防范措施。

综上所述，作为机械公司的负责人，在安全生产方面一直保持着高度的重视和严谨的态度。通过制定和完善安全生产制度、组织和开展安全生产教育培训、

华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估 报告

建立健全安全生产责任制、加强安全生产信息收集与分析、保证安全生产投入的有效实施以及及时处理安全事故和应急情况等措施，确保了公司的安全生产工作顺利进行。未来，将继续努力，不断提高公司的安全生产水平，保障员工的人身安全和公司的正常运营。

北京同兴畅捷机械设备有限公司

机械公司负责人安全生产职责及履职情况

一、安全生产职责

机械公司负责人作为公司的最高管理者,对公司的安全生产负有不可推卸的责任。以下是其主要的安全生产职责:

1. 制定和完善安全生产制度:

根据国家相关法律法规和行业标准,结合公司实际情况,制定公司的安全生产管理制度、操作规程和应急预案,确保安全生产工作有法可依、有章可循。

2. 组织和开展安全生产教育培训:

组织全体员工进行安全生产教育培训,提高员工的安全防范意识和应急处理能力。同时,要定期组织安全演习和应急演练,确保员工在紧急情况下能够科学、有效地应对。

3. 建立健全安全生产责任制:

明确各级、各部门的安全生产职责和任务,划分安全生产管理的权责边界,确保每个岗位、每个人都对安全生产负起相应的责任。同时建立科学合理的安全生产考核机制,将安全生产绩效纳入综合考核指标体系。

4. 加强安全生产信息收集与分析:

建立健全安全生产信息统计和报告制度,确保对事故、隐患、违章等安全生产信息的快速准确收集和报告。组织专业人员对这些信息进行仔细分析和研判,找出问题的症结和根源,并及时采取相应的措施进行整改和预防。

5. 保证安全生产投入的有效实施:

确保公司有足够的安全生产投入,用于改善劳动条件、购置安全设备、进行安全隐患治理等,保障员工生命和身体健康。

6. 及时处理安全事故和应急情况:

建立并完善事故报告和处理的机制和制度,确保安全事故能及时报告和处置,最大限度地减少事故损失和风险扩大。同时,组织开展事故调查和处理,找出事故的原因和责任,并采取相应的纠正和防范措施,防止事故再次发生。

安全生产管理机构以及安全生产管理人员

1.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应

急救援预案;

2.组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;

3.组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;

4.组织或者参与本单位应急救援演练;

5.检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;

6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

7.督促落实本单位安全生产整改措施。

二、履职情况

作为机械公司的负责人,在安全生产方面一直保持着高度的重视和严谨的态度。以下是我近期的履职情况:

1. 安全生产制度建设:

已根据相关法律法规和行业标准,结合实际情况,制定了完善的安全生产管理制度、操作规程和应急预案。同时,通过内部培训和外部专家讲座等方式,确保员工对制度有深入的理解和掌握。

2. 安全生产教育培训:

定期组织全体员工进行安全生产教育培训,包括新员工入职培训和老员工定期培训。培训内容涵盖安全操作规程、应急处理方法、个人防护用品使用等。同时,每季度组织一次安全演习和应急演练,提高员工的应急处理能力。

3. 安全生产责任制落实:

已明确各级、各部门的安全生产职责和任务,并签订了安全生产责任书。同时,建立了科学合理的安全生产考核机制,定期对各部门的安全生产绩效进行考核和评价。

4. 安全生产信息收集与分析:

建立了完善的安全生产信息统计和报告制度,定期对事隐患,和报告。同时,组织专业人员对信息进行仔细分析和研判,找出问题的症结和根源,并及时采取相应的措施进行整改和预防。

华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告

5. 安全生产投入:

确保了公司有足够的安全生产投入,用于改善劳动条件、购置安全设备、进行安全隐患治理等。同时,对安全设备的维护和保养进行了定期检查,确保其正常运行。

6. 安全事故处理:

建立了完善的事故报告和处理的机制和制度,确保安全事故能及时报告和处理。同时,对发生的安全事故进行了深入调查和分析,找出了事故的原因和责任,并采取了相应的纠正和防范措施。

综上所述,作为机械公司的负责人,在安全生产方面一直保持着高度的重视和严谨的态度。通过制定和完善安全生产制度、组织和开展安全生产教育培训、建立健全安全生产责任制、加强安全生产信息收集与分析、保证安全生产投入的有效实施以及及时处理安全事故和应急情况等措施,确保了公司的安全生产工作顺利进行。未来,将继续努力,不断提高公司的安全生产水平,保障员工的人身安全和公司的正常运营。

北京同兴畅捷机械设备有限公司

附件 6：安全生产规章制度

（一）安全生产教育培训制度

1 目的

为了做好本公司的安全教育培训工作，提高各级管理人员和岗位员工的安全素质，提高企业安全水平，明确单位安全生产管理人员、岗位操作员工和其他人员的安全教育培训，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司全体人员的各级各类安全生产教育培训。

3 术语解释

三级安全教育：指新入职人员的单位级安全教育、部门级安全教育和班组级安全教育。

4 职责分工

4.1 主要负责人审批单位年度安全教育培训计划。

4.2 安全教育培训主管部门，组织单位级的安全教育培训工作；确定安全教育培训目的，制定实施安全教育培训计划，建立安全教育培训档案；组织全单位的安全宣传教育活动。

4.3 对员工进行安全思想和安全技术知识教育，新入职员工的单位级安全教育；组织对特种作业人员的安全技术培训和考核；负责单位安全管理人员的安全教育培训；组织开展各种安全活动。并建立相关培训档案和培训、考试记录。

4.4 各部门负责人负责本部门的部门级安全教育培训，并建立相关安全培训记录。

4.5 各班组负责班组级安全教育，并留存记录档案。

4.6 各部门组织的安全教育培训效果由本部门负责人组织评估，并以书面材料的形式上报汇总。

4.7 员工在单位内调动工作岗位时，接收部门应对其进行部门级、班组级安全教育，并建立相关安全培训记录，上报备案。

（二）安全生产检查及事故隐患排查治理制度

1 目的

为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程，认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于单位安全检查和隐患排查治理的管理。

3.术语解释

一般事故隐患：是指危害度和整改难度较小，发现后能够立即整改和排除的隐患。危害度参照：可能造成 2 人（含 2 人）以下重伤或 4 人（含 4 人）以下轻伤或直接经济损失 50 万元以下的潜在危险。

重大事故隐患：是指危害度或整改难度较大，应当全部或者局部停止生产、经营活动，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。危害度参照：可能造成 1 人（含 1 人）以上死亡或 3 人（含 3 人）以上重伤或 4 人（含 4 人）以上轻伤或直接经济损失 50 万元以上的潜在危险。

4 职责分工

4.1 主要负责人负责组织事故隐患排查治理各项工作。负责批准单位重点危险源清单和隐患排查重点部位清单，每季度至少参加一次单位综合安全检查，审批重大事故隐患和重点事故隐患的评估报告和治理方案；批准重大隐患和重点事故隐患的事故隐患治理验收报告；批准事故隐患排查治理考核和奖惩结果；批准单位隐患排查治理专业技术组名单；批准事故隐患年度统计分析报告；保证隐患整改资金的投入。

4.2 在分管的业务范围内负责协助主要负责人组织事故隐患排查治理各项工作。审核业务相关的专项安全检查、专业安全评估的计划方案，参加业务相关的安全检查和其他隐患排查，参加重大隐患和重点事故隐患验收，参加业务相关的事故隐患排查治理考核和奖惩工作。

4.3 单位安全检查和事故隐患排查治理各项工作的具体组织、协调、落实。负责对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，负责具体组织并参加事故隐患排查

（三）具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度

1 目的

为了加强对具有较大危险因素的生产经营场所、设备、设施的安全管理，预防事故发生，确保单位生产工作安全进行，根据《中华人民共和国安全生产法》的要求，结合单位工作实际情况，制定本制度。

2 适用范围

适用于我单位具有较大危险因素的场所、设备设施。

3 术语解释

具有较大危险因素的生产经营场所、设备、设施，是指因生产经营场所进行的作业性质、使用的设备、材料或者储存的物品有危险因素，容易造成从业人员或者其它人员伤亡，或者有关设施、设备的操作使用中容易对人身造成伤害。

4 职责分工

（1）负责监督、考核本制度的执行情况。

（2）各职能部门及相关责任人按照本制度对责任范围内的较大危险因素场所、重点部位的安全管理负责。

5 管理程序

5.1 具有较大危险因素场所设备设施启用条件

5.1.1 设备、设施上必须编号清楚、标识清晰，区域内设置明显的安全警示标志。

5.1.2 各种检测试验报告、验收记录齐全。

5.1.3 安全设施、设备齐全有效。

5.1.4 操作人员应必须熟知重点部位的生产工艺、熟悉设备性能和应急救援措施，熟知急救常识，会一般事故的紧急处理。

（四）危险作业管理制度

1 目的

为加强对危险作业的管理，保证作业人员和其他人员及设备的安全，特制定本制度。

2 范围

本制度适用单位危险作业的管理。

3 术语解释

本制度所称的危险作业，是指对作业人员本身和周围人员及设备具有较大的危险性，可能引发重大事故的作业，主要是临时性作业、非生产性作业以及劳动条件恶劣的作业。

单位危险作业包括以下作业：

- （1）高度超过基准面 2 米的高处作业；
- （2）临时动火或禁火区域内动火作业；
- （3）进入有限空间作业；
- （4）架接临时线路。

4 职责

4.1 危险作业人员职责：

- （1）严格执行、落实与作业相关的安全防范措施。
- （2）服从现场管理人员的指挥，做好作业现场管理。
- （3）正确使用和佩戴安全防护用品和用具。
- （4）作业后做好现场检查,确保不带隐患作业及不在场留隐患。

4.2 监护人职责：

- （1）监督各项安全防护措施和应急措施落实。
- （2）发现违章行为及时制止和纠正。
- （3）监护人必须坚守岗位,严禁擅自离岗、睡岗及做与监护无关的工作。
- （4）对作业现场进行检查和清理。

4.3 项目负责人的职责：

- （1）负责制定作业安全防护措施。
- （2）督促作业人员落实防护措施和应急措施。

（五）劳动防护用品配备和管理制度

1 目的

为了规范员工劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理，确保员工生产过程中的安全与身体健康，保障安全生产，特制定本制度。

2 适用范围

适用于本单位劳动防护用品的选择、采购、验收、发放、培训、使用、维护、更换、报废、监督等管理工作以及检查与考核的内容。

3 职责分工

3.1 负责劳动防护用品配备标准的制定；劳动防护用品需求计划的审核；劳动防护用品领用、借用的审批；各种劳动防护用品安全性能方面的审查、抽检及使用的检查监督；负责劳动防护用品使用、防暑降温、防寒防冻设施设备的安全检查。

3.2 各部门负责申报本部门劳动防护用品的需求计划，负责本部门劳动防护用品使用、保存等日常工作的管理和检查。

3.3 单位进行统一的劳动防护用品的采购、仓储、保管、发放、更换、报废及信息反馈。

3.4 单位进行统一的劳动防护用品管理工作监督，并及时反馈劳动防护用品使用信息。

4 安全管理

4.1 劳动保护用品配备标准

4.1.1 劳动防护用品是指劳动者在生产过程中为免遭伤害或职业危害所配备的防护装备，不是福利待遇，不能强调平均和攀比；不得以钱代物，必须按规定实物发放。

4.1.2 劳动防护用品分为两大类：

（1）特种劳动防护用品，如：安全帽、过滤式防毒面具、防尘口罩、焊接眼面防护具、电绝缘鞋、绝缘手套、安全带等。

（2）一般劳动防护用品，如：手套、工作鞋、工作服、工作帽、雨衣、胶鞋、耳塞等。

（六）安全生产例会制度

1. 目的

为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况,协调和处理单位生产组织过程中存在的安全问题,消除事故隐患,确保安全生产,特制定本制度。

2. 适用范围

适用于单位及各部门的安全生产会议。

3. 职责

3.1 主要负责人负责主持召开单位级安全会议。

3.2 各职能部门负责主持召开本部门级的安全生产会议。

4. 工作程序

4.1 单位级安全生产会议

4.1.1 单位级安全生产会议,每季度不少于一次,由安全管理人员主持会议。参加会议的人员一般有:主要负责人、安全管理人员、各部门负责人等。时间、地点由主要负责人决定。

4.1.2 会议主要内容:总结前一阶段的安全生产工作,部署下一阶段的安全生产工作;传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件,并研究提出本企业的贯彻落实措施;对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定;表彰和奖励安全生产典型任务和事迹;对生产中存在的安全问题落实解决的措施和方法等。

4.1.3 会议记录,会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要,会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位或部门。应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况,并做记录。

4.1.4 参会人员必须签到。

4.2 部门级安全会议

4.2.1 部门级安全会议,每月至少召开一次,由部门主管主持,全体组员参加,时间、地点由召集人决定。

4.2.2 会议主要内容:讨论本部门如何贯彻执行单位安全生产上的各项决议以及单位在安全生产上的一些重大举措。

（七）安全生产奖惩制度

1 目的

为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强我单位的安全生产监督管理，落实本单位各项规章制度，在安全生产中做到奖惩分明，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于本单位全体工作人员。

3 职责分工

- 3.1 主要负责人负责安全生产奖励和惩罚的审批。
- 3.2 负责安全奖励和惩罚的具体实施。
- 3.3 负责安全奖励和惩罚的档案管理。

4 工作程序

4.1 奖励

4.1.1 奖励的范围

- 1) 在安全技术、职业卫生方面积极采取先进技术，提出重要建议被采用有明显的效果者，有发明创造或科研成果，成绩显著的。
- 2) 认真贯彻单位的安全生产方针，及有关的规章、制度，在预防事故、安全生产过程中作出显著成绩的。
- 3) 制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。
- 4) 遵章守纪、模范执行规章制度的工作者。
- 5) 及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。
- 6) 在安全管理岗位上尽职尽责，有创新、有贡献者。
- 7) 发生事故时，积极抢救并采取措施防止了事故扩大，使职工生命和国家财产免受或减少损失的；
- 8) 积极参加单位、部门组织的各种形式的安全生产活动、安全生产竞赛，成绩优异，被评为先进部门、班组、个人；
- 9) 被评为单位级的安全生产积极分子给予表彰和奖励；
- 10) 按照单位要求，认真开展安全管理工作，全年未发生重大事故的部门；

4.1.2 奖励的类型

（八）生产安全事故报告和处理制度

1 目的

为了规范生产安全事故的报告和调查处理,落实生产安全事故责任追究制度,防止和减少生产安全事故,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和有关法律,制定本制度。

2 管理范围

本制度适用于本单位所有发生的生产安全事故。

3 责任部门

3.1 单位主要负责人负责审批事故处理意见和整改方案,负责事故的上报,负责事故调查与处理的组织、协调和监督。

3.2 安全管理人员负责各级各类事故的接报上报、事故调查处理的跟踪和监督、事故备案、事故统计分析等工作。

3.3 各部门负责本部门事故上报,负责根据事故的调查处理结果,采取适当的纠正措施和预防措施。

4 管理工作要求

4.1 事故等级的划分

根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或直接经济损失,《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为以下等级:

(1) 特别重大事故,是指造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者 1 亿元以上直接经济损失的事故;

(2) 重大事故,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故;

(3) 较大事故,是指造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故;

(4) 一般事故,是指造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

4.2 事故报告管理要求

4.2.1 事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

（九）消防安全管理制度

1 目的

为做好本单位的消防安全管理工作，减少火灾事故的发生，根据国家相关法律法规和我公司实际情况，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于本公司消防设施和器材配备、检测、日常维护保养等安全管理及档案管理。

3 职责分工

3.1 主要负责人负责批准逐级消防安全责任，批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的重要问题；负责审批年度消防工作计划。

3.2 安全管理人员负责制定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

3.3 负责督促检查各部门贯彻执行消防规章制度，协助有关领导检查落实各级消防责任制的情况，组织每月的防火检查，消除火灾隐患。对查出的火灾隐患和不安全因素，及时向单位领导小组汇报，并认真督促解决；负责消防安全的教育、培训，消防工作的奖惩，以及消防应急演练的组织、评定。

3.4 各部门负责落实日常的防火巡查和发生火灾时，协助单位领导指挥对火灾的扑救工作，火灾后要迅速查明原因，并及时汇报。

3.5 负责消防设施的检查和维护等工作。

4 管理工作要求

4.1 方针和原则

消防安全管理以“预防为主，防消结合”为基本方针；实行“谁管理，谁负责；谁使用，谁维护”的原则。

4.2 组织管理

4.2.1 单位实行主要负责人领导下的消防安全责任制，各部门、班组实行逐级消防安全责任制。

4.2.2 单位应当建立、健全职工岗位消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责。

（十）相关方安全管理制度

1 目的

为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包（承租）方、临时工、外来施工、参观等人员的管理，规避外来协作项目实施过程中的安全风险，预防各类事故发生，特制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于单位相关管理职能部门、承包（承租）方、供应商及与本制度规定相关联的其他单位。

3 术语解释

3.1 相关方

与企业安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。如：承包（承租）商、供应商、有关职能部门等。

3.2 外包工程

是指生产或非生产设备、设施及系统运营、检修、维护、技改、试验等需要外委的项目。

3.3 三证一照

安全生产许可证、资质证书、法人代表资格证书、营业执照。

4 职责分工

4.1 管理部

4.1.1 外包工程和作业安全监督归口管理部门，负责组织签订或审核各类安全协议或合同，负责对外包工程和作业进行安全监督、检查、考核。

4.1.2 审查外包工程和作业队伍安全资质（三证一照）及外来作业人员的从业资格审核。

4.1.3 负责外包队伍的单位级安全教育及培训。

4.1.4 参与作业现场和租赁现场的安全检查、外包工程项目安全验收及后续的现状评价，并负责相关方事故调查或备案等工作。

（十一）安全生产费用提取、使用和管理制度

1 目的

为了建立本单位安全生产投入长效机制，加强单位安全生产费用及财务管理，维护单位、员工以及社会公共利益，保障单位的安全费用投入的落实，确保单位生产、经营活动正常有序的开展，根据单位实际，特制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于单位所有部门。

3 术语解释

安全生产费用：企业按照规定标准收取，在成本中列支，专用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

4 安全费用的职责分工

4.1 财务部

负责制定年度安全费用提取计划和使用计划，对安全设备、设施、器材质量进行检验，并对其使用监督检查，负责安全生产费用的提取和支出。

4.2 企业主要负责人

对安全生产费用的投入付主要责任，负责审批安全费用提取、投入计划、经费使用报告、安全经费和提取使用情况年度报告。

5 安全费用的提取和财务管理

5.1 安全费用按照销售收入的 1%提取，按每月提取，计入成本费用，专户储存，专项用于安全生产，不得挪用。

5.2 在单位安全形势处于处分保障的情况下，若单位安全费用结余达到企业上年度营业收入的 1.5%时，可向安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，单位本年度可以缓提或少提安全费用。

5.3 安全费用提取额不能满足生产实际投入需要的部分，据实在成本中列支。

5.4 主要负责人应定期对安全费用使用情况及台账进行核查。

6 安全费用使用范围

6.1 安全生产教育培训所需费用。

6.2 为从业人员配备符合国家标准个体防护用品及保健品的经费。

（十二）设备设施安全管理制度

1 目的

为保证生产设备及设施的验收、运行、检修、维护、拆除和报废过程的安全，确保企业安全生产，特制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于单位内所有生产设施的验收、运行、检修、维护、拆除和报废管理。

3 术语解释

生产设施：指在工业企业中直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备，主要包括机械、动力及传导设备等。

4 职责

4.1.1 负责监督有关部门或下属单位对生产设施运行、检修、维护、拆除和报废方面的管理，并对设备设施进行隐患排查治理，编制安全技术措施，制定设备检维修计划，并计划落实检维修工作，并负责报废工作。

4.1.2 负责对设备维保相关方的设备、作业活动等事故隐患排查治理工作。

4.1.3 负责对各部门设备设施、低压设施隐患报修情况的及时维修；排查治理隐患。

4.1.4 组织单位和各部门开展设备设施事故隐患排查工作，制定企业级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作。

4.1.5 具体组织各部门进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作。

4.2 相关使用部门

对分管的生产设施要严格遵循操作规程，认真检查生产设施运行中的动态指标是否符合要求，保证生产设施的运行安全。且负责生产设施的检修维护及报废。

5 控制程序

5.1 生产设施的安全管理

（十三）应急管理制度

1 目的

为提高单位处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害和影响，保障员工的健康安全，维护单位系统正常生产经营秩序，特制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司所有部门。

3 术语解释

3.1 突发事件

是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害，危及单位系统和公共安全的紧急事件。

3.2 应急预案

是指针对可能发生的重大突发事件，为保证迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低突发事件损失而预先制定的有关计划或方案。

3.3 突发事件应急

是指针对已发生的突发事件，为控制其规模、降低其损失而开展的救援和处置行动。

4 组织机构及职责分工

4.1 单位应急管理委员会

- 4.1.1 是单位突发事件应急管理工作的最高机构。
- 4.1.2 贯彻落实有关突发事件应急的法规和规定。
- 4.1.3 指挥、协调应急准备、应急响应和应急救援工作。
- 4.1.4 监督、管理应急体系的建设和运转。
- 4.1.5 通报或发布预警、应急救援与处理的进展情况。
- 4.1.6 决定进入紧急状态。
- 4.1.7 协调外部应急力量、相关政府部门的关系。

4.2 应急管理委员会

（十四）应急救援管理和演练制度

1. 目的

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《北京市安全生产监督管理条例》等法律、法规，认真执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针、政策，坚持综合监督管理和分行业专项监督管理相结合的原则。结合本企业实际，加强对安全生产的监督与管理，防止和减少安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进单位经济持续稳定发展。

2. 适用范围

本制度适用于本单位全体工作人员。

3. 引用文件

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《北京市安全生产条例》

4. 职责

单位成立“应急救援领导小组（指挥部）”。由主要负责人为组长（总指挥）；行政总监为副组长（副总指挥）；各部门负责人为成员，负责全单位应急救援工作的组织和指挥；其职责如下：

（1）总指挥：主要负责人

负责组织相应救援预案的启动，实施及其演练，根据总结、评估的结果及时修改，不断完善更新预案，根据事故情况需要，调动各种应急救援力量和物资，及时掌握事故现场的形式，全面指挥救援工作。

（2）副总指挥：安全管理人员

a. 负责协助总指挥做好各级应急救援预案制定和启动以及事故应急救援工作。做好成员之间的联络、协调、配合工作，遇突发事件时因总指挥不在单位的，由副总指挥代行全面指挥应急救援工作。

b. 接到报案后，及时向有关部门报告，并协助交通部门封锁现场，维护秩序，疏散人员，确保道路畅通，保证处理事故的车辆进出有序。

c. 负责现场救援工作实施，根据事故的类别和性质及时协调相关警力参加救援。

（十五）安全生产形势分析制度

1 目的

为加强安全经营单位的安全生产监督管理，提高各企业安全生产监管水平，及时了解和掌握我单位安全生产工作情况，研究和制定控制安全生产事故的对策和措施，制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于本公司安全生产形势分析。

3 职责

3.1 主要负责人负责对安全生产形势分析制度的审批，监督安全生产形势分析制度的执行情况。

3.2 安全生产领导小组负责本单位的安全生产形势分析工作，每年进行一次本单位锅炉运行的安全生产形势分析，查找运行中的安全隐患和工作上的漏洞，制定并落实整改和防范措施。

3.3 主要负责人组织开展安全生产形势分析工作。

3.4 各部门负责对分析出的隐患进行整改落实。

3.5 对安全生产分析制度的执行情况进行监督。

4 管理要求

4.1 安全生产形势分析采用定期召开会议的形式，暂定每月一次。

4.2 会议的主要内容：各部门负责人总结汇报近期安全生产工作情况，分析行业安全生产形势；研究分析事故的类型、原因和与此相对应的安全生产管理薄弱环节；研究加强和改进安全生产工作的措施。

4.3 每次形势分析会后，及时发布安全生产形势分析报告或会议纪要。

4.4 安全事故结案后，召开专题分析会议，查找事故原因，汲取教训，按照“四不放过”对相关人员的处理，制定相应的技术和管理措施。

4.5 安全生产形势分析的原则是：

（1）事前分析，体现预测性和前瞻性。

（2）事后分析，体现总结性。

（3）科学分析判断，提出解决问题的办法，增强安全生产工作的预见性和主动性。

（十六）档案管理制度

第一条 为规范本单位档案管理工作，充分发挥档案在生产经营等各项管理中的作用，根据《中华人民共和国档案法》以及有关规定，特制定本制度。

第二条 档案工作是各单位基础管理工作的重要组成部分，也是维护企业经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。档案形成于企业的各项主要职能活动中，档案管理工作应纳入各单位的管理程序，纳入各单位和有关人员职责范围，做到从形成抓起，与各项工作同步进行

第三条 公司档案的管理机构是公司负责集中统一安全管理本公司的全部档案。

第四条 对于反映本公司发展规划、历年经济、技术指标、财务报表及各种统计报表数字、经济信息、重要设备的工作地点及人员等情况列为保密性文件。

第五条 对列入保密范围的档案，如有丢失或泄密事件发生，应按档案法的有关规定追查当事人的责任，情节严重的应受到行政处分。

第六条 档案工作人员在档案日常保管和提供利用工作中，要提高保密意识，保证档案的安全保管和有效利用，并不断提高思想业务水平，积极开展档案的提供利用服务。

第七条 为更好地管理和提供利用档案，对无保存价值的档案材料要按规定流程定期进行鉴定、销毁。

第八条 本制度规定由安全生产领导小组负责解释，自公布之日起施行。

（十七）安全生产承诺管理制度

第一章 总 则

1、为强化全员安全意识，深入落实安全责任，提高遵章守纪的自觉性，确保安全生产，制定该制度。

2、认真落实安全承诺制度，是企业职工履行岗位安全职责的基本保证，个人需签订安全承诺书。

3、安全承诺书由公司统一制作，承诺人必经在安全承诺书上亲笔签字，并认真履行安全承诺。

4、各级领导要以岗位安全职责为主要内容，带头落实安全承诺制度。

第二章 安全承诺内容

1、认真执行“安全第一、预防为主，全员参与、综合管理”的安全生产方针，遵守各项安全生产制度和规定，做到“三不伤害”即：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。

2、不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章指挥，纠正违章行为。

3、严格执行安全作业票证制度，用火进入受限空间，临时用电、高处作业。破土作业时，按规定程序作业许可证，不得无证作业。

4、按规定着装上岗，穿戴好劳动保护用品，严格遵守防火防爆，车辆安全等禁令和规定。

5、主动接受安全教育培训和考核，持证上岗。会报警、会自救、会互救，会熟练使用防毒面具、呼吸器、灭火器、气防设施和器材。

6、严格履行岗位安全职责，即安全生产“一岗一责制”是承诺人的重要承诺内容之一。

第三章 安全承诺的范围和程序

1、与企业签订劳动合同的所有人员都应进行安全承诺。

2、新入厂职工在完成“三级”教育后签订安全承诺书，转岗职工在完成新岗位的安全教育后重新签订安全承诺书，如未按规定进行安全教育，职工不应在承诺书上签字。

（十八）安全生产举报制度

1. 目的

为消除各类事故隐患，保障广大员工生命、财产安全，增强和鼓励员工对安全生产的参与意识，制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于公司工程建管项目的事故隐患报告和举报奖励。

3. 工作程序

（1）基本原则

- ①项目每位员工对事故隐患有报告、举报的权利和义务。
- ② 受理报告和举报，奖励、发动员工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除、报告和举报事故隐患的有功人员，应当给予奖励和表彰。

（2）举报奖励程序

- ①员工若发现事故隐患，可采用电话、书面、举报箱和电子信箱等方式，项目在项目入口设置举报箱，并公布举报电话。
- ②报告、举报内容包括：事故隐患的发现时间、部位、产生原因、状态等内容，同时报告人（举报人）的姓名、所在部门、联系方式等信息。
- ③ 应核实举报信息的真实性，并做详细记录，决定奖励资金的数额。

（3）奖励

- ①事故报告、举报奖按照“谁受理、谁负责”原则对举报人进行奖励，奖励标准分为二类：
 - 1）一般事故隐患举报奖励标准为 50 元-200 元；
 - 2）重大事故隐患举报奖励标准为 200 元-1000 元。
- ②举报人应对提供材料真实性负责，对借举报之名捏造、歪曲事实，诬告、陷害他人的，依法追究其责任。
- ③同一事故隐患，有两个或两个以上报告人或举报人，只对第一个报告人或举报人给予奖励，对其他报告人或举报人给予表扬。
- ④多人举报同一事故隐患，奖励可平均分配，由第一署名人或第一署名人书面委托的其它署名人领取。

（十九）安全风险分级管控制度

一、目的

为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。

二、适用范围

适用于本单位的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、安全防护、人为因素、违反规程、规章等。

三、定义

3.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2 危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3 安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。

3.4 风险点：风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

四、组织机构及职责

1、成立了由主要负责人、分管负责人和各部门负责人以及安全、设备、工艺、电气各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组（即兼职隐患排查治理队伍），主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。

2、职责

1) 主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，同时，负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

2) 安全管理人员具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

3) 各部门负责人负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理等工作。

4) 班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

附件 7：安全生产操作规程

安全操作规程

一、车辆安全操作规程

（一）出车前检查

检查车辆外观是否有损坏，轮胎气压是否正常，有无明显磨损或破损。

查看机油、冷却液、制动液、燃油等液位是否在正常范围，有无泄漏现象。

启动车辆，检查仪表盘指示灯是否正常，包括发动机故障灯、刹车系统指示灯、转向助力指示灯等。

测试刹车、转向、喇叭、灯光等设备是否正常工作，刹车踏板行程是否合适，转向是否灵活，喇叭声音是否响亮，灯光是否齐全且亮度足够。

（二）行车过程

严格遵守交通规则，按照规定速度行驶，不得超速、超载、疲劳驾驶。在厂区内行驶时，注意观察周围环境，避让行人与其他车辆，限速 15 公里 / 小时。

驾驶过程中集中注意力，不玩手机、不与他人闲聊，保持安全车距。遇有紧急情况提前减速，平稳刹车，避免急刹车导致货物滑落或车辆失控。

转弯、变道、倒车时提前开启转向灯，观察后视镜，确认安全后再进行操作。倒车时应有人指挥，确保车辆周围无障碍物。

车辆行驶过程中，严禁将身体任何部位伸出车窗外，不得擅自改装车辆或拆除安全装置。

（三）收车后检查

停车后，拉起手刹，关闭发动机、车灯及其他电器设备。

检查车辆有无异常情况，如漏水、漏油、异常气味等，发现问题及时报修。

将车辆停放在指定位置，摆放整齐，并锁好车门。

二、设备设施安全操作规程

（一）通用设备安全操作

设备启动前，检查设备周围有无障碍物，操作面板上的开关、按钮是否处于正常位置。

按照设备操作规程要求，依次开启电源、气源、液压源等动力源，观察设备运行状态，确认无异常声音、振动、异味后，方可进行下一步操作。

设备运行过程中，操作人员不得擅自离开岗位，随时观察设备运行情况，如发现设备故障或异常，应立即按下急停按钮，停止设备运行，并报告相关人员进行维修。严禁在设备运行时进行调整、维修、清洁等工作，如需进行此类操作，必须先停机，并切断电源、气源等动力源，悬挂“禁止合闸”等警示标识。

设备使用完毕后，按照操作规程要求，依次关闭设备的各个系统，清理设备表面及周围的杂物，保持设备清洁。

（二）特种设备安全操作（如起重机、叉车等）

起重机

起重机操作人员必须经过专业培训，取得特种设备作业人员证书，方可上岗操作。

作业前，检查起重机的吊钩、钢丝绳、制动器、限位器等安全装置是否完好有效，各部件连接是否牢固。

严格按照起重机的额定起重量进行起吊作业，严禁超载。起吊前，确认被吊物体捆绑牢固，重心平稳。

起吊过程中，保持起重机的稳定性，避免晃动、倾斜。起重臂下严禁站人，操作人员应按照指挥人员的信号进行操作，信号不明时不得擅自操作。

作业结束后，将起重机停放在指定位置，吊钩升起，关闭电源，锁好驾驶室门。

叉车

叉车司机必须持证上岗，严禁无证驾驶。

驾驶叉车前，检查叉车的刹车、转向、升降系统是否正常，轮胎气压是否符合要求。

叉运货物时，货物重心应与叉车中心保持一致，避免偏载。

货物高度不得超过规定范围，以免影响视线和稳定性。

叉车行驶过程中，严禁超速、急转弯、急刹车。在叉取货物时，应先将叉车停稳，调整好叉距，缓慢提升货叉，将货物叉起。

严禁在叉车货叉上站人或用货叉载人升降，不得将叉车作为其他用途使用。

三、岗位安全操作规程

（一）生产岗位

操作人员必须熟悉本岗位的生产工艺、设备操作规程及安全注意事项，严格按照操作规程进行操作。

工作前，穿戴好个人防护用品，如安全帽、工作服、防护手套、安全鞋等。长发应盘起，放入安全帽内。

操作过程中，集中精力，坚守岗位，不得擅自离岗、串岗。严禁在工作区域内打闹、睡觉、玩手机等与工作无关的行为。

严格控制生产过程中的各项参数，如温度、压力、流量等，不得随意调整。发现参数异常时，应及时采取措施进行调整，并报告相关人员。

严禁违规操作设备，如强行启动故障设备、超压超温运行等。设备发生故障时，应立即停机，并通知维修人员进行维修。

工作结束后，清理工作现场，将工具、物料摆放整齐，

关闭设备电源、气源等，做好交接班记录。

（二）维修岗位

维修人员必须具备相关专业知识和技能，熟悉设备结构、原理及维修方法。维修前，应了解设备故障情况，准备好维修工具和备件。

在维修设备时，必须先停机，并切断电源、气源等动力源，悬挂 “有人维修，禁止合闸” 等警示标识。必要时，应设专人监护。

维修过程中，严格遵守操作规程，正确使用维修工具，严禁违规操作。如需要动火作业，必须办理动火审批手续，采取相应的防火措施，并配备灭火器材。

拆卸设备零部件时，应做好标记，妥善保管，防止丢失或损坏。安装零部件时，应按照正确的顺序和方法进行安装，确保安装牢固，连接可靠。

维修结束后，清理维修现场，将工具、备件等整理归位。对维修后的设备进行调试，确认设备运行正常后，方可交付使用，并做好维修记录。

北京同兴畅捷机械设备有限公司

附件 8：企业专职安全管理员设置及资格证书

聘 书

兹聘请张悦女士，为我公司北京同兴畅捷机械设备有限公司安全员一职。负责门头沟区防火基础设施水毁修复项目（施工三标段-雁翅镇、潭柘寺镇、永定镇、华林中心）安全生产相关工作，聘任日期为 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日。

特此聘请

北京同兴畅捷机械设备有限公司

2023 年 11 月 30 日



建筑施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：张悦

证件号码: 132402197912090828

企业名称：北京鸿岩建筑科技发展有限公司

岗位名称：土建类专职安全生产管理人员

证书编号: 京建安C2(2022)0325021

有效期至：2025年12月31日



本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证



发证机关

发证日期：2022年06月08日

查询网址: zjw.beijing.gov.cn

制证日期: 2022年11月14日

华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告

附件 9：安全检查巡视记录

安全检查巡视记录表									
检查日期	检查地点	检查项目				检查结果	处理建议	检查人员	
2023.11.29	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.12.4	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
2024.1.5	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.2.28	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
2024.3.4	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.3.11	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
2024.3.18	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.3.25	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
2024.4.2	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.4.4	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
2024.4.8	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.4.12	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
2024.4.16	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.4.23	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
2024.4.30	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.5.5	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
2024.5.10	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.5.15	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
2024.5.20	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.5.25	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
2024.5.30	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	杨志
2024.6.18	华林中心	外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置	正常	无	李海龙
		外观与结构	动力与传动系统	制动与转向系统	电气与照明系统	安全装置			

附件 10：企业安全事故处置紧急会议纪要

会议纪要

一、事故叙述：

门头沟区防火基础设施水毁修复项目（施工三标段-雁翅镇、潭柘寺镇、永定镇、华林中心）项目于 2024 年 5 月 30 日完工，2024 年 6 月 17 日竣工验收，2024 年 6 月 18 日上午 9 时 40 分，北京同兴畅捷机械设备有限公司作为本项目机械出租方，在未向项目部、监理、管理、建设方等报备的情况下临时安排驾驶员安宝山在华林中心 2 号路 2.5km 处对 30 铲车进行撤场，驾驶员安宝山倒车时操作不当，致后侧轮探出路边，30 铲车滑坠，驾驶员安宝山被甩出驾驶室，当场死亡。

二、事故原因分析：

根据现场情况，驾驶员安宝山操作不当是导致本次事故发生的直接原因，后续事故处理由北京同兴畅捷机械设备有限公司全权负责。

三、整改措施：

在后续的养护巡查工作过程中，继续贯彻落实国家安全生产法律法规及公司各项安全规章制度，对养护巡查人员，加强安全管理，按要求进行安全教育及班前教育，提升人员安全风险意识，避免安全事故发生。

签字确认：  
   记录人：

会议签到表

会议名称	关于 2024 年 6 月 18 日安全事故紧急会议通知		
会议时间	2024 年 6 月 18 日 18 时		
会议地点	北京同兴畅捷机械设备有限公司会议室		
序号	姓名	部门	备注
1	王作		
2	张悦		
3	杨士		
4	陈浩		
5	郭兴		
6	陈磊		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

附件 11：安全教育培训相关佐证材料

北京同兴畅捷机械设备有限公司

新员工进场三级安全教育考核试卷（班组级）

班组/部门：_____ 姓名及身份证号：李海龙 成绩：100'

一、填空题：每题 6 分 共 30 分

- 1、高空作业时，不准向下抛扔材料等物件。
- 2、手持式电动工具的电源线（不可以）任意接长或拆换。
- 3、对凡存在即将发生事故危险的隐患，检查人员应立即责令停工，被查部门和班组应（立即）进行整改。
- 4、劳动间歇（不得）在陡坡下、危险临边处和正在作业的施工机械附近休息停留。
- 5、施工现场发生电气火灾时，应先切断电源使用泡沫灭火器进行灭火。

二、判断题 每题 5 分 共 30 分

- 1、凡换高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的工人，不得从事高空作业。（√）
- 2、施工现场手持电动工具、切割机等可采用“一闸多机一漏电保护”。（×）
- 3、国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。（√）
- 4、发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下扑救。（√）
- 5、电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业都属于特种作业。（√）
- 6、安全生产责任制度不包括班组人员的安全生产责任。（×）

三、单选题 每题 3 分 共 30 分

- 1、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应如何处理？（B）
A、维修处理 B、报废处理 C、改造使用
- 2、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（B）
A、站在铁板上操作 B、站在绝缘胶板上操作 C、穿防静电鞋操作
- 3、发生触电事故的电压一般是从（C）伏开始的。
A、24 伏 B、36 伏 C、65 伏
- 4、我国规定工作地点噪声容许标准为（C）分贝？

A、75 B、80 C、85 D、90

5、各种气瓶的存放，必须距离明火（C）米以上，避免阳光暴晒。

A、5 B、8 C、10 D、15

6、发生火灾时，以下几种逃生方法哪种是不正确的？（C）

A、用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 B、弯着身子快速跑到安全地点 C、躲在床底下等待消防人员救援 D、马上从最近的消防通道跑到安全地点

7、因事故导致严重的外部出血时，应（B）。

A、清洗伤口后加以包裹 B、用布料直接包裹，制止出血
C、用药棉将流出的血液吸去

8、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（C）喷射。

A、上部 B、中部 C、根部

9、下面哪种气体属于易燃气体？（B）

A、二氧化碳 B、乙炔 C、氧气

10、正确佩戴安全帽有两个要点：一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙；二是（A）。

A、必须系紧下鄂带 B、必须时刻配带 C、必须涂上黄色

四、问答题 10分

1、什么是“三不伤害”？

答：在安全生产过程中，（1）不被他人伤害
（2）不伤害他人
（3）他人不伤害我

北京同兴畅捷机械设备有限公司

新员工进场三级安全教育考核试卷（班组级）

班组/部门：_____ 姓名及身份证号：张磊 成绩：100

一、填空题：每题 6 分 共 30 分

- 1、高空作业时，不准向下抛扔（材料工具）等物件。
- 2、手持式电动工具的电源线（不可以）任意接长或拆换。
- 3、对凡存在即将发生事故危险的隐患，检查人员应立即责令停工，被检查部门和班组应（立即）进行整改。
- 4、劳动间歇（不得）在陡坡下、危险临边处和正在作业的施工机械附近休息停留。
- 5、施工现场发生电气火灾时，应先（切断电源）使用泡沫灭火器进行灭火。

二、判断题 每题 5 分 共 30 分

- 1、凡换高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的工人，不得从事高空作业。（√）
- 2、施工现场手持电动工具、切割机等可采用“一闸多机一漏电保护”。（×）
- 3、国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。（√）
- 4、发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下扑救。（√）
- 5、电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业都属于特种作业。（√）
- 6、安全生产责任制度不包括班组人员的安全生产责任。（×）

三、单选题 每题 3 分 共 30 分

- 1、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应如何处理？（B）
A、维修处理 B、报废处理 C、改造使用
- 2、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（B）
A、站在铁板上操作 B、站在绝缘胶板上操作 C、穿防静电鞋操作
- 3、发生触电事故的电压一般是从（C）伏开始的。
A、24 伏 B、36 伏 C、65 伏
- 4、我国规定工作地点噪声容许标准为（C）分贝？

华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估
报告

A、75 B、80 C、85 D、90

5、各种气瓶的存放，必须距离明火（C）米以上，避免阳光暴晒。

A、5 B、8 C、10 D、15

6、发生火灾时，以下几种逃生方法哪种是不正确的？（C）

A、用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 B、弯着身子快速跑到安全地点 C、躲在床底下等待消防人员救援 D、马上从最近的消防通道跑到安全地点

7、因事故导致严重的外部出血时，应（B）。

A、清洗伤口后加以包裹 B、用布料直接包裹，制止出血
C、用药棉将流出的血液吸去

8、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（C）喷射。

A、上部 B、中部 C、根部

9、下面哪种气体属于易燃气体？（B）

A、二氧化碳 B、乙炔 C、氧气

10、正确佩戴安全帽有两个要点：一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙；二是（A）。

A、必须系紧下鄂带 B、必须时刻配带 C、必须涂上黄色

四、问答题 10分

1、什么是“三不伤害”？

答：在生产过程中 ①我不伤害他人 ②我不被他人伤害 ③他人不伤害我

华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估
报告

北京同兴畅捷机械设备有限公司

新员工进场三级安全教育考核试卷（班组级）

班组/部门：_____ 姓名及身份证号：张浩 成绩：100

一、填空题：每题 6 分 共 30 分

- 1、高空作业时，不准向下抛扔 材料物件 等物件。
- 2、手持式电动工具的电源线 不得 任意接长或拆换。
- 3、对凡存在即将发生事故危险的隐患，检查人员应立即责令停工，被查部门和班组应 立即 进行整改。
- 4、劳动间歇 不得 在陡坡下、危险临边处和正在作业的施工机械附近休息停留。
- 5、施工现场发生电气火灾时，应先 切断电源 使用泡沫灭火器进行灭火。

二、判断题 每题 5 分 共 30 分

- 1、凡换高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的工人，不得从事高空作业。（✓）
- 2、施工现场手持电动工具、切割机等可采用“一闸多机一漏电保护”。（✗）
- 3、国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。（✗）
- 4、发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下扑救。（✓）
- 5、电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业都属于特种作业。（✓）
- 6、安全生产责任制度不包括班组人员的安全生产责任。（✗）

三、单选题 每题 3 分 共 30 分

- 1、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应如何处理？（B）
A、维修处理 B、报废处理 C、改造使用
- 2、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（B）
A、站在铁板上操作 B、站在绝缘胶板上操作 C、穿防静电鞋操作
- 3、发生触电事故的电压一般是从（C）伏开始的。
A、24 伏 B、36 伏 C、65 伏
- 4、我国规定工作地点噪声容许标准为（C）分贝？

华林中心 2 号路防火道 “6·18” 车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估
报告

A、75 B、80 C、85 D、90

5、各种气瓶的存放，必须距离明火（ C ）米以上，避免阳光暴晒。

A、5 B、8 C、10 D、15

6、发生火灾时，以下几种逃生方法哪种是不正确的？（ C ）

A、用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 B、弯着身子快速跑到安全地点 C、躲在床底下等待消防人员救援 D、马上从最近的消防通道跑到安全地点

7、因事故导致严重的外部出血时，应（ B ）。

A、清洗伤口后加以包裹 B、用布料直接包裹，制止出血

C、用药棉将流出的血液吸去

8、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ C ）喷射。

A、上部 B、中部 C、根部

9、下面哪种气体属于易燃气体？（ B ）

A、二氧化碳 B、乙炔 C、氧气

10、正确佩戴安全帽有两个要点：一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙；二是（ A ）。

A、必须系紧下鄂带 B、必须时刻配带 C、必须涂上黄色

四、问答题 10分

1、什么是“三不伤害”？

答：是指在安全生产过程中。
①我不被他人伤害
②我不伤害他人 ③他人不伤害我

北京同兴畅捷机械设备有限公司

新员工进场三级安全教育考核试卷（班组级）

班组/部门：_____ 姓名及身份证号：徐金川 成绩：106

一、填空题：每题 6 分 共 30 分

- 1、高空作业时，不准向下抛扔（材料工具）等物件。
- 2、手持式电动工具的电源线（不可以）任意接长或拆换。
- 3、对凡存在即将发生事故危险的隐患，检查人员应立即责令停工，被查部门和班组应（立即）进行整改。
- 4、劳动间歇（不得）在陡坡下、危险临边处和正在作业的施工机械附近休息停留。
- 5、施工现场发生电气火灾时，应先（切断电源）使用泡沫灭火器进行灭火。

二、判断题 每题 5 分 共 30 分

- 1、凡换高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的工人，不得从事高空作业。（✓）
- 2、施工现场手持电动工具、切割机等可采用“一闸多机一漏电保护”。（✗）
- 3、国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。（✓）
- 4、发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下扑救。（✓）
- 5、电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业都属于特种作业。（✓）
- 6、安全生产责任制度不包括班组人员的安全生产责任。（✗）

三、单选题 每题 3 分 共 30 分

- 1、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应如何处理？（B）
A、维修处理 B、报废处理 C、改造使用
- 2、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（B）
A、站在铁板上操作 B、站在绝缘胶板上操作 C、穿防静电鞋操作
- 3、发生触电事故的电压一般是从（C）伏开始的。
A、24 伏 B、36 伏 C、65 伏
- 4、我国规定工作地点噪声容许标准为（C）分贝？

华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估
报告

A、75 B、80 C、85 D、90

5、各种气瓶的存放，必须距离明火（ C ）米以上，避免阳光暴晒。

A、5 B、8 C、10 D、15

6、发生火灾时，以下几种逃生方法哪种是不正确的？（ C ）

A、用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 B、弯着身子快速跑到安全地点 C、躲在床底下等待消防人员救援 D、马上从最近的消防通道跑到安全地点

7、因事故导致严重的外部出血时，应（ B ）。

A、清洗伤口后加以包裹 B、用布料直接包裹，制止出血
C、用药棉将流出的血液吸去

8、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ C ）喷射。

A、上部 B、中部 C、根部

9、下面哪种气体属于易燃气体？（ B ）

A、二氧化碳 B、乙炔 C、氧气

10、正确佩戴安全帽有两个要点：一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙；二是（ A ）。

A、必须系紧下鄂带 B、必须时刻配带 C、必须涂上黄色

四、问答题 10分

1、什么是“三不伤害”？

答： ① 他人不伤害我。② 我不伤害他人
我不被他人伤害。

华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估
报告

北京同兴畅捷机械设备有限公司

新员工进场三级安全教育考核试卷（班组级）

班组/部门：_____ 姓名及身份证号：郭兴 成绩：100

一、填空题：每题 6 分 共 30 分

- 1、高空作业时，不准向下抛扔 材料具 等物件。
- 2、手持式电动工具的电源线 不可以 任意接长或拆换。
- 3、对凡存在即将发生事故危险的隐患，检查人员应立即责令停工，被查部门和班组应 立即 进行整改。
- 4、劳动间歇 不得 在陡坡下、危险临边处和正在作业的施工机械附近休息停留。
- 5、施工现场发生电气火灾时，应先 切断电源 使用泡沫灭火器进行灭火。

二、判断题 每题 5 分 共 30 分

- 1、凡换高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的工人，不得从事高空作业。（☒）
- 2、施工现场手持电动工具、切割机等可采用“一闸多机一漏电保护”。（☒）
- 3、国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。（☒）
- 4、发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下扑救。（☒）
- 5、电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业都属于特种作业。（☒）
- 6、安全生产责任制度不包括班组人员的安全生产责任。（☒）

三、单选题 每题 3 分 共 30 分

- 1、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应如何处理？（B）
A、维修处理 B、报废处理 C、改造使用
- 2、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（B）
A、站在铁板上操作 B、站在绝缘胶板上操作 C、穿防静电鞋操作
- 3、发生触电事故的电压一般是从（C）伏开始的。
A、24 伏 B、36 伏 C、65 伏
- 4、我国规定工作地点噪声容许标准为（C）分贝？

- A、75 B、80 C、85 D、90
- 5、各种气瓶的存放，必须距离明火（ C ）米以上，避免阳光暴晒。
- A、5 B、8 C、10 D、15
- 6、发生火灾时，以下几种逃生方法哪种是不正确的？（ C ）
- A、用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 B、弯着身子快速跑到安全地点 C、躲在床底下等待消防人员救援 D、马上从最近的消防通道跑到安全地点
- 7、因事故导致严重的外部出血时，应（ B ）。
- A、清洗伤口后加以包裹 B、用布料直接包裹，制止出血 C、用药棉将流出的血液吸去
- 8、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ C ）喷射。
- A、上部 B、中部 C、根部
- 9、下面哪种气体属于易燃气体？（ B ）
- A、二氧化碳 B、乙炔 C、氧气
- 10、正确佩戴安全帽有两个要点：一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙；二是（ A ）。
- A、必须系紧下鄂带 B、必须时刻配带 C、必须涂上黄色

四、问答题 10分

1、什么是“三不伤害”？

答：我不伤害他人。我不被他人伤害
他人不伤害我

附件 12：项目施工方案

施工方案

一、工程概况

1. 工程名称: 门头沟区防火基础设施水毁修复项目（施工三标段-雁翅镇、潭柘寺镇、永定镇、华林中心）
2. 工程地点: 门头沟区华林中心
3. 施工单位: 北京同兴畅捷机械设备有限公司
4. 施工时间: 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 6 月 30 日

二、施工组织设计

1. 施工单位组织机构

（1）施工项目经理: 负责整个工程的施工组织、协调和管理工作。

（2）安全负责人: 负责施工现场的安全管理和监督。

2. 施工人员配备

现场负责人: 1 名

安全负责人: 1 名

3. 施工机械及设备

（1）挖掘机: 3 台

（2）装载机: 2 台

（3）自卸汽车: 1 台

三、施工方案

1. 土方开挖

- (1) 开挖前进行地质勘察，了解土层分布和地下管线情况。
- (2) 采用挖掘机进行土方开挖，挖掘机作业时应注意安全，防止坍塌。
- (3) 开挖过程中，及时清理土方，确保施工道路畅通。
- (4) 开挖至设计标高后，进行土方回填，确保地基稳定。

四、施工安全措施

- 1. 施工现场设置安全警示标志，明确安全操作规程。
- 2. 机械操作人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。
- 3. 施工机械操作人员必须经过培训，取得操作证。
- 4. 施工现场设置消防设施，确保消防通道畅通。
- 5. 定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

五、环境保护措施

- 1. 施工现场设置围挡，防止扬尘污染。
- 2. 施工过程中，及时清理施工垃圾，防止环境污染。
- 3. 施工车辆进出现场，注意车辆清洗，防止带泥上路。

4. 施工过程中，减少噪声污染，避免影响周边居民。

六、总结

本施工方案是根据工程实际情况制定的，旨在确保工程质量和施工安全。施工过程中，我们将严格按照方案执行，确保工程顺利进行。同时，我们将不断优化施工方案，提高施工效率，确保工程按时完成。

北京同兴畅捷机械设备有限公司

附件 13: 门头沟区园林绿化局安全生产工作情况

北京市门头沟区园林绿化局

门头沟区园林绿化局安全生产工作报告

2024 年区园林绿化局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理工作的论述和指示批示精神,牢固树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想。健全和落实安全生产责任体系,不断强化安全生产工作的组织领导,进一步扎实做好园林绿化系统安全生产工作。

一、深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述

(一)及时召开会议传达学习。区园林绿化局党组高度重视安全生产工作,坚持统筹发展和安全,把安全理念贯穿到推动园林绿化事业高质量发展的新理念、新思路和新格局中,牢固树立“生命至上、安全第一”以人民为中心的发展理念。对习近平总书记历次关于安全生产重要指示精神,局领导班子及时召开会议进行传达落实,认真研究,拿出贯彻落实措施进行部署,并将党的十八大以来,习近平总书记关于安全生产和防灾减灾工作发表的重要讲话、作出的重要指示纳入局党组理论中心组学习内容,要求中层以上领导要深刻领会。

(二)完善体制机制。为了更好的完成我局安全生产工

作，提高安全生产工作水平，局党组研究决定成立了门头沟区园林绿化局安全生产领导小组，局长担任组长，总负责抓好全局安全工作，党组成员、副局长孙龙为安全生产工作主管局领导，按照“一岗双责”“三管三必须”要求，明确了各分管局领导和各部门的安全生产职责，下设安全生产办公室在森林防火工作科（森林防火事务中心），进一步压实各级领导、各科室、局属各单位安全生产工作职责。

（三）具体工作举措。我局认真贯彻落实区委区政府的安全生产工作部署，每季度局党组会专题研究部署局安全生产工作，紧密围绕局中心工作，以重大活动、重要节日、重大工程项目安全保障为主线，强化安全监管和应急保障，高质量、高标准完成了全国“两会”、春节、清明、“五一”、等重要节日的环境布置、氛围营造、安全保障等工作。建立了重大活动和重点时期提级管理工作机制。在森林防火重点时期，我局实行局领导班子成员带所辖科室包镇工作机制，加强森林防火巡查检查，督导各有林单位落实监管责任。

二、安全生产治本攻坚三年行动开展情况

（一）公园安全管理和服务保障工作

一是进一步加强设施设备安全检查。按照“全覆盖、无死角”工作要求，对所属公园内的游乐设施、水电气热、电动自行车、危险化学品、瓶装液化石油气、有限空间作业、养护作业等安全情况进行全面自查，对存在的安全隐患要立行立改，确保切实查出真问题，消除真隐患。**二是进一步提**

高游园服务水平。加强重大活动期间游园服务保障工作，进一步完善应急预案，提高应急处置能力。**三是加强绿化施工工地、绿化养护作业安全管理和监督检查。**深入开展安全隐患排查整治，已通过“企安安”系统填报检查 168 家次，检查出动 336 人次，发现并整改问题 51 个，整改率 100%。从根本上消除事故隐患，有效防范各类安全事故发生。继续加强大树移植、高空作业、道路绿化、土方工程、地下管线、有限空间作业等高风险作业施工管理。道路绿化及养护作业单位要做好人员安全教育培训，施工中要按规定进行交通导改，坚决杜绝人员安全教育提示不到位、安全技术交底不落实、未经审批违规作业、交通导改不规范、作业人员和车辆违反交通法规、电动三四轮车非法载人等问题，确保施工养护安全，不发生各类生产安全事故。

（二）单位内部安全工作

一是抓好消防安全。结合安全生产治本攻坚三年行动工作要求，深入开展动火作业、电动自行车消防安全检查。要求局属各单位、各施工单位动火作业务必按照规定报审，办理动火作业证，开展动火分析，安排查专人看护，及时清理作业现场，确保不发生火灾事故。深刻吸取历次电动自行车火灾事故教训，全面加强电动自行车使用安全宣传，进一步完善单位内电动自行车管理台账，给全体干部职工发一份电动自行车安全提示或倡议书，教育引导干部职工安全使用、正确停放电动自行车，严禁干部职工将电池带进办公楼充电。**二是抓好交通安全。**围绕交通安全法规、典型事故案

例，组织全体干部职工开展交通安全“一盔一带”培训教育，引导职工骑行电动自行车、摩托车时正确佩戴安全头盔；提醒机动车驾乘人员和小汽车后排乘客正确使用安全带，教育全体干部职工酒后不开车，持续提升干部职工“遵守规则，文明行车”理念。三是抓好燃气安全。截止目前，我局系统单位中，只有公园管理中心食堂在使用天然气管网做饭，为确保燃气安全，公园管理中心定期主动邀请单位所在地燃气公司开展上门排查指导，全面排查燃气管网和涉及燃气的“问题瓶”“问题阀”“问题软管”“问题灶”“问题环境”，坚决防范燃气安全事故。四是抓好用电安全。我局定期对机关各科室、各局属单位组织开展电气线路维修检查，及时更换老化线路和电器设备，严禁私搭乱接电线、严禁使用不合格电器产品、严禁使用大功率电器取暖。

（三）积极开展生产经营单位安全生产培训专项工作

将安全生产培训专项工作文件精神传达至各生产经营单位，督促企业做好内部环境安全警示提醒，通过悬挂张贴播放安全宣传标语、组织观看安全生产警示教育片等方式，提高企业全体人员安全生产意识；指导企业开展内部安全生产培训，围绕安全生产法律法规、现场安全意识、机械设备的操作安全、工作环境安全、劳动防护用品使用、火灾事故防护、应急逃生等方面开展培训；监督企业培训落实情况，要求企业切实培训到位，确保企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗率 100%，新职工先培训后上岗率 100%，相关方人员与本企业职工接受同等安全培训率

100%，并要求企业留存安全生产培训活动的文字、影像等资料备查。

三、全力抓好森林防火工作

（一）精心部署安排，层层压实责任。一是按照《关于印发〈北京市园林绿化局 2024 年森林防火工作要点〉的通知》的工作要求，区园林绿化局制定了《门头沟区园林绿化局 2024 年森林防火工作要点》推动发挥林长制指挥棒作用，持续落实网格化管理，进一步完善和提升监测预警体系，逐步迈向森林防火基础设施标准化、指挥体系智能化、队伍建设规范化，确保全市森林防火工作总体稳定；二是按照市森防办的工作部署，为做好森林防火网格建设，进一步压实森林防火责任，门头沟区 2024 年第 1 号林长令明确要求各镇完成网格化上图工作，并将此项工作纳入区级林长制考核，督促各镇落实森林防火网格化上图工作，门头沟区 9 个有林镇，共划定村级网格 171 个、基层网格 845 个，明确村级林长为村级网格负责人，确定林管员 268 人、网格员 3851 人上图率达到 100%；三是按照市森防办《关于印发 2024 年北京市森林火灾隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动方案》的通知要求，根据区森防办工作部署，代拟《门头沟区园林绿化局野外火源专项治理工作方案》，梳理汇总全区专项行动开展情况，定期向市森防办和区森防办报送相关工作信息。督促指导各镇街和有林单位、涉林单位，加强巡查巡护和执法检查，持续完善、核查检查全区隐患台账建账和重大隐患动态清零整改情况。

（二）指导预案执行，配合制度落实。一是按照《关于印发〈北京市园林绿化局 2024 年清明期间森林防火工作方案〉的通知》的工作部署，门头沟区园林绿化局制定下发了《2024 年清明期间森林防火工作方案》，我局成立 2024 年清明期间森林防火工作小组，统一组织、协调，指导清明期间全区开展森林火灾预防和早期处置工作。指导各镇街、各有林单位明确清明期间森林防火工作，传达清明节期间森林防火工作要求，推动落实各项任务，推进落实“三长负责制”、“六包责任制”，明确属地责任，按照森林防火网格化管理要求，划定责任区、确定责任人，强化管理确保管护员尽职尽责；二是根据区森防办《关于做好 2024 年“五一”期间全区森林防灭火工作的通知》的工作要求，园林绿化局结合林业主管部门职责分工，向各镇街下发了《关于进一步加强“五一”假期全区森林防火工作的通知》，进一步强化责任落实、火源管控、监测预警、宣传教育、早期处理等工作，全力保障“五一”假期期间森林防火安全；三是强化基础织密森林防火制度。全面梳理政策、措施的短板和不足，结合《实施方案》年度任务分工，落实森林防火网格化管理、森林经营单位森林防火主体责任落实评定等相关规范化管理文件，配合区森防办做好《门头沟区森林防灭火工作职责清单》、《乡镇森林防灭火工作规划化建设》等基础性制度文件的拟定工作。

（三）加强火源管控，强化防范措施。一是重点加强林业生产用火、重点工程用火的治理，同时加强农事用火、进山旅游踏青人员野外抽烟、野炊等用火的监管和整治。充分发挥森林防火检查站、各镇街、有林单位防火巡查队、生态

林管护员的作用，强化定点把守，严密巡查违规用火。二是 4 月至 12 月期间全市开展森林火灾隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动，结合此次专项行动及前期建立的“五本台账”，精心筹划、专题部署、明确责任，层层抓好落实。全国两会及清明、五一重点节日期间，全区护林人员全员、全天候上岗，在重点地段和入山道口等部位设专人严看死守，严格落实定岗、定人、定责、定图工作要求，强化进山卡口管理，严防火源进山入林。加强对林区内施工单位的管理，严格审批和管理野外生产性用火。严格控制野外焚烧秸秆、垃圾等行为。

（四）广泛开展宣传，增强防范意识。一是区园林绿化工局与移动公司、联通公司合作，向本区市民和进入我区的市民，发送森林防火提示短信，提高森林防火意识，共发送短信 233 万条；二是指导各镇街、有林单位积极利用电视、广播、报刊、网络等媒体，坚持正面宣传与警示教育相结合进行森林防火宣传，各镇新建森林防火宣传牌 30 块，下发防火彩旗 6000 面、防火宣传手提袋 5000 个；农村地区通过流动宣传车、大喇叭广播、致村民一封信等形式，开展严禁野外违规用火的宣传教育工作，做到宣传到户、发动到人，引导广大人民群众注意安全用火，提高森林防火意识；三是防火期以来，组织开展了 7 次森林防火宣传活动，广泛宣传全民防火，发放各类宣传品及《致全区人民的一封信》5000 余份；各林场、公园在重点林区、主要路口、明显位置，通过悬挂横幅、张贴标语营造良好的森林防火氛围。

（五）积极消除隐患，加强隐患排查。一是防火期以来，区园林绿化局组织清理防火隔离带 6.383 万延米，清理可燃物 146.181 公顷，国有林场结合森林火灾风险隐患排查和林下可燃物实际情况，系统清理林缘、坟地周边，道路两侧林下可燃物，共清理林下可燃物 26 公顷；二是指导各镇街、有林单位深入排查林区及其周边城镇、村庄、居民点、风景名胜區、军事设施、林区输配电线路、通信设施、公墓、散坟、林农结合部以及重要目标周边的森林火灾隐患。

（六）加强应急值守，做好先期处置。一是进一步加强对各镇、有林单位开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作的指导，2023-2024 防火期区园林绿化局组织下沉指导各镇、有林单位森林防火工作 8 次，80 人次，春季森林防火紧要期共出动检查组 155 组，444 人次，突出森林火灾隐患排查整治工作，推动问题整改落实；针对个别防火宣传警示牌缺损问题，区园林绿化局积极督促雁翅镇政府及时更换警示牌，并下发《关于加强对基层森林防火网格检查指导的通知》，要求各镇街、有林单位要切实加强组织领导，充分认识严明森林防火工作人员守纪履职的重要性，严格落实部门职责、落实生态林管护员、护林员岗位职责，督促护林员按时上岗到岗、加强对护林员的培训工作；二是积极做好火情先期处置准备，区园林绿化局指导各镇街、有林单位加强对扑火装备器材的维护保养，对装备器材进行彻底检查，在对原有护林防火物资库仔细清理的基础上，及时补充扑火物资，确保各类物资储备充足。强化管理，在思想上、

华林中心 2 号路防火道“6·18”车辆伤害一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估
报告

组织上、装备上充分做好扑大火、打硬仗,把小火当大火打的准备,切实发挥镇、村、有林单位生态林管护员、护林员、巡查队及半专业森林扑火队伍作用,严防死守,全力提高火情先期处置能力,积极配合应急部门开展森林火灾扑救工作。三是我局严格执行 24 小时领导带班和值班制度,并保持通讯畅通,同时加强信息收集和报送工作,严格实行“有火必报”“报扑同步”制度,时刻做好森林火灾应对准备,确保接到火情报告后能够第一时间出动,集中优势兵力进行“林火歼灭战”。指挥中心值班值守人员、防扑火队伍备勤人员 24 小时待命,启动森林灭火应急响应机制,并指导乡镇扑火队积极开展火情先期处置,严防小火酿成大灾。

门头沟区园林绿化局
2024 年 6 月 20 日