

2022 年度北京燕化正邦设备检修有限公司 “10·10”一般生产安全事故责任追究 和整改防范措施落实情况评估报告

2022 年 10 月 10 日 16 时 30 分许，北京燕化正邦设备检修有限公司在中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司炼油厂区进行管道焊接施工作业时发生沟槽坍塌事故，造成 1 人死亡、1 人受伤。事故发生后，依据相关法律法规，房山区政府授权区应急局牵头，会同相关部门组成事故调查组开展调查。事故调查报告于 2023 年 1 月 16 日获房山区政府批复同意。

按照《中华人民共和国安全生产法》《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》等相关法律法规和规范性文件要求，区安委会办公室会同区纪委区监委、房山公安分局、区人力资源社会保障局、区总工会等部门组成北京燕化正邦设备检修有限公司“10·10”一般生产安全事故评估组。评估组通过资料审查、查阅文件、座谈问询等方式，对北京燕化正邦设备检修有限公司“10·10”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况

2023 年 11 月 3 日，区安委会办公室制定并下发《关于开展 2022 年事故整改和防范措施落实情况评估工作的通知》（房安办〔2023〕71 号），明确了评估对象、评估内容、评估时间及

工作安排。2023 年 11 月 7 日，在区应急局组织开展事故评估工作，评估组分别听取房山公安分局、区应急局、燕山办事处及事故责任单位关于生产安全事故整改和防范措施落实情况的汇报。

二、事故责任追究落实情况

（一）追究责任人员落实情况

2022 年 10 月 11 日房山公安分局将嫌疑人屈 X 芹、朱 X 松二人刑事拘留。2022 年 10 月 25 日区检察院以事实不清、证据不足对二人不批准逮捕，同日被取保候审。2023 年 10 月 24 日解除二人取保候审状态。

（二）行政处罚落实情况

1. 区应急局于 2023 年 2 月 13 日向事故责任单位北京燕化正邦设备检修有限公司，发出《行政处罚决定书》（京房）应急罚〔2023〕001 号。事故责任单位于 2023 年 2 月 21 日向银行缴纳了行政处罚款 40 万元整。

2. 燕山住建委于 2023 年 1 月 5 日向事故责任单位北京东方富力建筑安装工程有限公司，发出《行政处罚决定书》京建法罚（燕建）字〔2023〕第 001 号。事故责任单位于 2023 年 1 月 5 日向银行缴纳了行政处罚款 1 万元整。

三、整改防范措施落实情况

事故发生后，属地政府及事故责任单位针对事故暴露出来的问题，结合事故调查报告提出的整改措施意见，主要开展了以下几个方面的工作：

（一）燕山办事处工作落实情况

1. 汲取事故教训，强化安全监管工作。燕山办事处安委会办公室于 2022 年 10 月 12 日印发《关于切实做好防范生产安全事故的紧急通知》（燕安办〔2022〕65 号），要求各街道、成员单位举一反三，细致摸排，充分研判作业环节过程中的风险隐患，综合辖区实际，督促各行业领域生产经营单位深刻汲取事故教训，坚决杜绝麻痹大意和侥幸心理。2022 年 10 月 13 日至 10 月 14 日期间，办事处领导带队检查 17 次，出动执法人员 182 人次，共检查生产经营单位 75 家次，发现问题隐患 30 项，下达文书 48 份，作出行政处罚 1 起，处罚金额 0.1275 万元，目前已全部整改完毕。

2. 第一时间启动安全生产应急预案。办事处主要领导亲自调度，靠前指挥，约谈涉事责任单位。下达行政处罚决定书，给予北京东方富力建筑安装工程有限公司 1 万元整的行政处罚。

3. 强化底线思维和红线意识。聚焦重点领域排查整治隐患，严厉打击施工现场违法违规行为。开展为期三个月的施工现场安全生产大检查专项行动，以施工现场土方作业防坍塌为检查重点，严厉打击各类违法违规行为。共计出动检查人员 80 人次，发现并整改各类安全隐患 10 项，切实保障施工现场安全可控。

（二）北京燕化正邦设备检修有限公司工作落实情况

1. 提高安全责任意识，落实对工程项目的安全管理责任。事故发生后，北京燕化正邦设备检修有限公司于 2022 年 10 月 11

日组织召开全体职工事故通报会，对事故进行分析、反思。会上决定，公司全面停工，全体领导干部结合各自岗位进行反思。开展安全生产大检查，梳理在施项目施工方案。同时组织开展专业管理人员的培训工作，提升专业管理人员的专业能力。

2. 严格落实企业安全主体责任，定期开展隐患排查治理工作。正邦公司完善安全组织机构，公司设有安全管理部、配备专职安全管理人员。健全全员安全生产责任制，完善了公司安全生产委员会的职责。建立风险辨识和隐患排查双预防机制，及时消除生产安全事故隐患。日常作业明确施工现场负责人、监护人的责任，做好现场直接作业环节风险识别工作。正邦公司每月组织开展隐患排查，对设备安全、作业场所、人员管理、消防设施等方面下发隐患排查通知 8 次，查出安全隐患 68 项，全部落实整改方案，及时消除安全隐患。

3. 接受燕化公司体系帮扶，有效提升公司体系运行。事故发生后，燕化公司组织专家团队先后于 2022 年 11 月 1 日至 3 日、2023 年 4 月 19 日至 20 日对正邦公司 HSE 体系进行帮扶审核，于 2023 年 8 月 17 日对问题进行验证，有效推动了公司 HSE 体系有效运行。同时参加燕化事故案例分析会，举一反三，杜绝事故发生。

4. 接受燕化公司及正邦公司内部事故处理落实情况。事故发生后，燕化公司暂停正邦公司在燕山石化除维保外的工程项目等招投标资质，同时对正邦公司经济处罚 16 万元整。正邦公司内

部对相关责任人进行了免职、降职及相应的经济处罚。

四、评估结论

评估组通过专题会议、资料审查、查阅文件等形式，对北京燕化正邦设备检修有限公司“10·10”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施落实情况进行评估后认为：该起事故责任单位和责任人的责任追究工作已完成，属地及涉事企业事故预防与安全整改工作均已落实。