

2022 年度北京霸业建筑装饰工程有限公司 “9·3”一般生产安全事故责任追究 和整改防范措施落实情况评估报告

2022 年 9 月 3 日 15 时 20 分许，北京霸业建筑装饰工程有限公司工人清理粉碎机异物过程中发生一起事故，造成 1 名工人死亡。事故发生后，依据相关法律法规，房山区政府授权区应急局牵头，会同相关部门组成事故调查组开展调查。事故调查报告于 2022 年 10 月 19 日获房山区政府批复同意。

按照《中华人民共和国安全生产法》《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》等相关法律法规和规范性文件要求，区安委会办公室会同区纪委监委、房山公安分局、区人力资源社会保障局、区总工会等部门组成北京霸业建筑装饰工程有限公司“9·3”一般生产安全事故评估组。评估组通过资料审查、走访核查、座谈问询、查阅文件等方式，对北京霸业建筑装饰工程有限公司“9·3”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况

2023 年 11 月 3 日，区安委会办公室制定并下发了《关于开展 2022 年事故整改和防范措施落实情况评估工作的通知》（房安办〔2023〕71 号），明确了评估对象、评估内容、评估时间及工作安排。2023 年 11 月 7 日，在区应急局组织开展事故评估

工作，评估组分别听取房山公安分局、区应急局、区城市管理委、长阳镇及事故责任单位关于生产安全事故整改和防范措施落实情况汇报。

二、事故责任追究落实情况

（一）追究责任人员落实情况

通过查阅房山公安分局提供的有关材料，涉事嫌疑人刘 X，因涉嫌重大责任事故罪，于 2022 年 9 月 5 日被房山公安分局刑事拘留，2022 年 9 月 16 日因检察院不批准逮捕被取保候审。经房山公安分局侦查终结，于 2023 年 5 月 4 日向房山区人民检察院移送起诉。

（二）行政处罚落实情况

区应急局于 2022 年 10 月 21 日向事故责任单位北京霸业建筑装饰工程有限公司送达了《行政处罚告知书》（京房）应急告〔2022〕188 号、《行政处罚决定书》（京房）应急罚〔2022〕188 号，该单位在规定期限内缴纳了人民币叁拾万元整的行政处罚款。

（三）其他责任追究落实情况

北京霸业建筑装饰工程有限公司根据公司相关管理规定，对项目经理进行了经济处罚，对生产经理调离本项目并罚款 5000 元，对安全员罚款 3000 元，并给予降职处分。

三、整改防范措施落实情况

事故发生后，行管部门、属地政府及事故责任单位针对事故

暴露查出来的问题，结合事故调查报告提出的整改措施意见，主要开展了以下几个方面的工作：

（一）城市管理委工作落实情况

1. 隐患排查。房山区共有 14 家建筑垃圾处置场（资源化 11 处、贮存点 3 处），事故发生后长阳处置场停业整顿，其他处置场全面检查。持续按照市城管委的监管要求，每月至少针对全区处置场普查 2 次，同时为了更好地履行处置场的安全生产责任，组织区生态环境局、区应急局、区水务局、属地政府对全区 14 处处置场进行联合检查与验收，并邀请市城市管理委相关部门与专家进行验收，目前已有 7 家处置场通过市级验收。

2. 强化安全教育培训。为了更好地加强处置场安全生产工作，区城市管理委每月聘请专家对全区所有处置场相关人员进行培训，提升作业人员的专业知识和技能，降低作业安全风险。

3. 召开事故复盘会。针对“9·3”事故进行全面复盘和总结，召开了一次专题会议，认真梳理了事故处置流程，并仔细分析事故中暴露出的问题。同时，针对事故带来的教训，提出具体的工作要求，以完善突发事件信息报送机制、加强企业安全生产主体责任和严格执行行业安全生产监管责任，坚决防止同类事故再次发生。

（二）长阳镇工作落实情况

1. 长阳镇对事故发生高度警醒、深刻反思。为深刻汲取事故教训、痛定思痛，深刻剖析事故隐患，坚持问题导向，在全镇范

围内深入开展全方面的安全隐患大排查。

2. 镇主要领导高度重视，迅速召开全镇安全生产会议，分析研判辖区安全生产形势，周密部署各项重点工作；同时逐级传导工作压力，明确制定班子领导包片、机关人员包村（社区）、两委干部包网格工作制度，不断强化每周定期巡查检查要求，及时建立隐患台账并实时更新，认真梳理隐患问题，加大整改消除力度，坚决做到检查精准到位、整改措施到位、责任落实到位。

3. 全面统筹推动各领域开展安全隐患集中排查整治工作，针对属地安全生产形势及行业分布特点，全镇上下坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”原则，紧盯建筑施工现场及作业场所开展安全隐患排查。重点对施工作业人员安全防护、脚手架高度、楼外防护网、立网、横网、防护用品佩戴、安全防护设施、人员教育培训、应急预案制定与演练、应急值守、消防器材配备以及动火审批等方面工作进行了细致的检查。同时要求施工企业要深刻汲取事故教训，严格规范企业内部经营管理活动，建立健全并严格落实本单位安全生产责任制。

4. 截至 2022 年底共累计出动检查人员 187 人次，出动检查车辆 62 车次，检查生产经营单位 62 家次，发现及消除隐患 26 项。

5. 开展全民安全教育培训工作，分批次组织镇域内各村（社区）、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员参加线上安全生产和消防安全培训；通过微信公众号、户外电子屏幕等多种

形式开展安全常识宣传，加大对安全知识及常识、法律法规的宣传，让全民更多地了解安全知识及常识，全面提高公众的安全意识；组织各村（社区）结合辖区实际，充分发挥自身优势，开展安全生产、消防安全、防灾减灾常识宣传、应急演练等活动，发动村（居）民积极参与隐患排查治理行动，营造浓厚的安全生产宣传氛围。

（三）北京霸业建筑装饰工程有限公司工作落实情况

1. 安全操作规程的制定和培训：制定详细的安全操作规程，明确垃圾粉碎机的正确操作步骤。

2. 对所有场内机械操作员进行全面的培训，确保他们了解安全规程，并能正确操作和应对潜在的风险。

3. 安全设备的改进与完善：确保场内所有机械设备配备必要的安全装置，如紧急停机按钮、安全防护罩等，以提供必要的安全保障。

4. 定期检查和维修场地所有设备，确保其正常运行和安全可靠。

5. 强化监管和管理：加强对场地的监管力度，确保企业严格遵守安全生产法规和标准。

6. 设立专门的安全管理岗位，负责监督和落实安全规程的执行，并定期进行安全检查和评估。

7. 提升员工安全意识：加强员工的安全意识教育，组织定期的安全培训和演练，提高员工对安全风险的认识和应对能力。

8. 设立安全奖惩机制，激励员工积极参与安全管理和行为改进。

9. 安全信息的发布和共享：建立健全安全信息发布机制，及时向员工传达安全警示和相关事故案例，增强对安全问题的重视。

（四）企业现状情况

评估组聘请行业专家到现场进行实地查看并调阅相关材料，对安全教育和培训方面、现场管理方面、安全生产规章制度方面等提出建议。

四、评估结论

评估组通过专题会议、资料审查、查阅文件、走访核查等方式，对北京霸业建筑装饰工程有限公司“9·3”一般生产安全事故责任追究和整改防范措施落实情况进行评估后认为：该起事故责任单位和责任人的责任追究工作已完成，行管部门、属地政府及涉事企业事故预防与安全整改工作均已落实。