

辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿 “6·11”一般机电事故防范和整改 措施落实情况评估报告

按照《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》相关要求，由国家矿山安全监察局内蒙古局（以下简称内蒙古局）牵头成立评估工作组，对辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿“6·11”一般机电事故防范和整改措施落实情况进行了综合评估。

一、事故概况及调查情况

2025年6月11日，辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿（以下简称金宝屯煤矿）发生一起一般机电事故，造成1人死亡，直接经济损失119.89万元。

6月12日，内蒙古局依法成立了辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿“6·11”一般机电事故调查组（以下简称事故调查组）；7月9日，事故调查组向内蒙古局提交了《辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿“6·11”一般机电事故调查报告》，7月10日，内蒙古局对该起事故调查报告进行批复，对9名责任人给予行政处罚及政务处分，其中1名责任人给予撤职处分、9名责任人根据企业制度给予处分，并提出事故防范整改措施。

二、评估工作过程

2026年5月27日，内蒙古局会同科尔沁左翼后旗人民政府，组织科尔沁左翼后旗应急管理局、公安局、总工会等相关部门成立了辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿“6·11”一般机电事故评估工作组（以下简称评估组），并制定了评估方案。评估组采用资料审查、现场核查、座谈问询、走访调查等方式，对相关责任人政务处分、行政处罚情况及事故防范和整改措施等落实情况进行了综合评估。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任人员

依据事故结案通知，内蒙古局共对9名相关责任人员作出政务处分，已全部落实到位；其中5人给予行政处罚，合计47.34万元，已全部按时缴纳到位。

（二）事故责任单位

依据事故结案通知，内蒙古局对金宝屯煤矿作出行政处罚100万元，已全部按时缴纳到位。

四、事故防范和整改措施落实情况

（一）落实树牢安全发展理念情况

事故发生后，金宝屯煤矿加大了矿山智能化建设力度，通过设备升级、工艺优化、系统改造等环节，减少了井下作业人员，提升了矿井安全保障能力；煤矿还推进了人员精准定位、地面智能指挥调度于一体的智能化管理平台建设。

（二）落实加强机电安全管理情况

金宝屯煤矿针对本次事故暴露的机电管理不精细、制度执行不严、作业流程不规范等问题，开展了机电安全专项整治，完善了机电设备操作、检修维护、现场管控、零星作业管理等制度；煤矿执行了机电作业“一工程、一措施、一审批”管理要求，机电检修、安装及零星作业落实了专项安全技术措施、审批交底及现场监护制度；煤矿还落实了机电设备日检、周检、月检闭环机制，排查了井下机电设备及安全保护装置，整治了设备带病运行、保护失效等隐患，但煤矿掘进工作面仍存在部分电缆冷补现象，处理电缆冷补工作正在持续整改中。

（三）落实深入开展隐患排查情况

金宝屯煤矿针对事故暴露出的管理漏洞，构建了常态化、全覆盖、闭环式隐患排查治理体系，落实了矿长月度专项检查、科室专业排查、区队日常排查、班组班前班后排查、安全员动态巡检的五级排查机制；煤矿针对机电运输、一通三防、顶板管理、零星作业等关键薄弱环节，开展了专项隐患整治行动，明确了整改责任、措施和时限，分级处置一般隐患与重大隐患并实行闭环管理。

（四）落实提升培训教育质效情况

金宝屯煤矿针对全员安全意识薄弱、岗位技能不足、风险辨识和应急能力欠缺、培训质效不高等短板，企业推行分层分类、精准化安全教育培训，结合各岗位、各专业工作实际，分级对管

理人员、技术人员、班组一线作业人员开展了全员培训；煤矿常态化开展了事故警示教育，组织全员复盘“6·11”机电事故开展了反思自查，通过召开全矿警示教育大会、现场实操教学、应急演练等方式，进一步提升了岗位实操能力、风险防控能力和应急处置水平。

五、综合评估意见

经评估组综合分析、讨论研究认定，金宝屯煤矿“6·11”事故责任追究已到位、事故处罚已落实，对事故调查报告中有事故防范和整改措施的各项要求已基本落实。但煤矿仍存在诸多问题，例如井下存在高低压电缆混挂、电缆和风水管路混挂现象等，共查出问题7条，已责令煤矿企业立即整改，现场反馈至科尔沁左翼后旗应急管理局督促整改落实。

六、相关工作建议

煤矿要继续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，深刻吸取山西沁源留神峪煤矿“5·22”特别重大瓦斯爆炸事故教训，举一反三，充分利用安全生产月活动窗口，认真组织开展电气火灾、采空区发火等重大灾害的应急演练。煤矿要逐一落实“八条硬措施”中各项要求，全力提升矿山安全生产水平。煤矿还要持续对规程措施补充完善，保证规程措施的可实施性与可操作性。持续加强从业人员培训的针对性、精准性、实效性，切实提升从业人员操作技能，确保从业人员熟练掌握各项安全知识技能，助力提升矿井本质安全水平。