

赤峰西拉沐沦(集团)公格营子煤业有限公司

“8·24”一般运输事故防范和整改措施落实情况评估报告

按照《中华人民共和国安全生产法》和国务院安委办《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的规定，由国家矿山安全监察局内蒙古局（以下简称内蒙古局）牵头成立评估工作组，对赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司“8·24”一般运输事故防范和整改措施落实情况进行了综合评估。

一、事故概况及调查情况

2024年8月24日3时许，赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司（以下简称公格营子煤矿）发生一起一般运输事故，造成1人死亡，直接经济损失126.9万元。

8月24日，内蒙古局依法成立了公格营子煤矿“8·24”一般运输事故调查组，开展事故调查工作，并邀请元宝山区纪委监委介入。

11月25日，事故调查组向内蒙古局提交了《赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司“8·24”一般运输事故调查报告》，11月27日，内蒙古局对该起事故调查进行批复，对责任单位及6名责任人给予行政处罚（其中1人给予政务处分），并提出事故防范整改措施。

二、评估工作过程

2025年7月16日，内蒙古局会同元宝山区人民政府、应急管理局、公安局、总工会等相关单位成立了赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司“8·24”一般运输事故评估工作组（以下简称评估组），邀请元宝山区纪委监委全程参与，并制定了评估方案。评估组采用资料审查、现场核查、座谈问询、走访调查等方式，对相关责任人政务处分、行政处罚情况及事故防范和整改措施等落实情况进行了综合评估。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任人员

依据事故结案通知，内蒙古局对6名相关责任人员作出行政处罚共计23.87万元，已全部按时缴纳到位；其中1人给予撤职的政务处分，以落实到位。

（二）事故责任单位

依据事故结案通知，内蒙古局对公格营子煤矿作出行政罚款70万元，已全部按时缴纳到位。

四、事故防范和整改措施落实情况

（一）落实压实煤矿安全生产主体责任情况

事故发生后，矿长组织各科室及分管负责人开展了专项安全风险辨识工作，针对胶带输送机的使用、维护、保养期间容易导致人员伤害的危险因素进行了风险辨识和评估，共辨识出14条安全风险，其中较大风险5项，一般风险4项，低风险5项，并制定了管控措施，强化了矿井风险管控能力。

煤矿重新制定了《地面安全隐患大排查工作实施方案》，明确了排查范围、时间和重点排查内容及排查责任人，上级公司及煤矿进行安全隐患大排查 2 次，查摆问题 49 条，期间提出管理工作要求 10 项、现场作业要求 3 项，检查问题已全部落实整改。

煤矿主要负责人组织相关管理人员对 2024 年安全生产治本攻坚三年行动和“八条硬措施”落实情况开展了逐条复盘自查行动，共计七项主要任务，33 项攻坚目标和 96 项具体措施，按照 2024 年任务目标，32 项攻坚目标均已推进落实并需要长期坚持。

（二）落实加强机电运输设备安全管理情况

煤矿对井上井下所有皮带机旋转部位加装符合国家标准的安全防护装置，并悬挂醒目的安全警示标识，配备了可靠有效的紧急停止装置且安装在易于操作的位置，每天进行一次功能测试，确保在紧急情况下能迅速切断电源，停止设备运转。

煤矿还重点加强了现场安全管理与培训，严格落实机电运输管理制度，安全管理人员负责井下带班盯防提升运输、工作面综掘机、电子围栏等使用管理；矿领导严格执行每旬一次机电运输隐患排查治理，保障矿井机电运输安全。

（三）落实加大人员不安全行为管控力度情况

煤矿完善了地面主要场所视频监控，建立了视频倒查不安全行为管理制度，明确了系统建设要求、倒查组织与人员、倒查方式与周期、倒查内容与重点等方面内容，矿井常态化开展不安全行为专项整治，对发生不安全行为的人员进行帮教并考核。

事故发生后，调度监控室对地面充填系统及井下重点场所增加了 27 个视频监控，严格执行“无视频不作业”，全程监控重点作业场所。

（四）落实开展安全教育培训情况

煤矿针对本次事故开展了全员警示教育培训，组织充填破碎站作业人员开展了充填破碎站机电设备培训；煤矿每年开展 1 次安全风险管控和隐患排查专项培训，各区队每周按时开展警示教育学习，增强了从业人员的风险辨识能力与安全意识。

五、综合评估意见

经评估组综合分析、讨论研究认定，公格营子煤矿“8·24”事故责任追究已到位、事故处罚已落实，对事故调查报告中有事故防范和整改措施的各项要求已基本落实。但矿井安全管理仍存在短板和不足，检查出的问题已现场反馈至监管部门限期整改复查。

六、相关工作建议

煤矿要继续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，逐一落实“安全生产治本攻坚三年行动”中各项要求，持续加强安全生产工作，全力提升矿山安全生产水平。要持续对规程措施补充完善，查问题、补短板，保证规程措施的可实施性与操作性。要加强从业人员培训的针对性、精准性、实效性，切实提升从业人员操作技能，确保从业人员熟练掌握各项安全知识，继续完善培训体系，丰富培训手段、提高培训质量，全面细致排查风险隐患，坚决杜绝重特大事故发生，助力提升矿井本质安全水平。