

乌海市天誉煤炭有限责任公司煤矿 “9·22”一般运输事故防范和整改措施 落实情况评估报告

按照《中华人民共和国安全生产法》和国务院安委办《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的规定，由国家矿山安全监察局内蒙古局（以下简称内蒙古局）牵头成立评估工作组，对乌海市天誉煤炭有限责任公司煤矿“9·22”一般运输事故防范和整改措施落实情况进行了综合评估。

一、事故概况及调查情况

2024年9月22日16时许，乌海市天誉煤炭有限责任公司煤矿（以下简称天誉煤矿）发生一起一般运输事故，造成1人死亡，直接经济损失185.5万元。

2024年9月23日，内蒙古局牵头成立了乌海市天誉煤炭有限责任公司煤矿“9·22”一般运输事故调查组，开展事故调查工作，同时邀请乌海市海南区纪委监委介入。10月18日，事故调查组向内蒙古局提交了《乌海市天誉煤炭有限责任公司煤矿“9·22”一般运输事故调查报告》，10月22日内蒙古局对该起事故调查进行了批复，对煤矿主体及8名责任人给予行政处罚及处分，并提出了事故防范整改措施。

二、评估工作过程

2025年8月13日，内蒙古局会同海南区应急管理局、公安分局、总工会等单位成立了乌海市天誉煤炭有限责任公

司煤矿“9·22”一般运输事故评估工作组（以下简称评估组），并制定了评估方案。评估组采用资料审查、现场核查、座谈问询、走访调查等方式，对相关责任人政务处分、行政处罚情况及事故防范和整改措施等落实情况进行了综合评估。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任人员

依据事故结案通知，内蒙古局对7名相关责任人员作出行政处罚共计22.27万元，已全部按时缴纳到位；1人给予矿内处分并罚款0.1万元，已落实到位。

（二）事故责任单位

依据事故结案通知，内蒙古局对天誉煤矿作出行政罚款70万元，已全部按时缴纳到位。

四、事故防范和整改措施落实情况

（一）落实煤矿企业主体责任情况

事故发生后，天誉煤矿重新建立了安全生产责任体系，对矿井各职能部门、各级管理人员、技术人员以及各岗位工种在生产中应负的安全生产责任做出了明确规定；在安全、培训、管理和应急救援方面增加投入，明确了各级负责人要履行安全生产的职责。

2024年9月29日，矿长组织各分管负责人及相关科室对天誉煤矿进行年度及月度风险辨识评估及各环节隐患排查治理工作，对系统性风险隐患、岗位风险隐患、作业地点风险隐患进行了辨识评估，完善了相关管控措施，同

时按“五落实”要求整改问题隐患，目前已全部整改完毕。

（二）落实强化技术管理工作情况

事故发生后，天誉煤矿由矿长牵头、机电矿长组织机电科对胶轮车、防爆铲车运行管理制度进行深度整理汇编并下发，进一步完善了胶轮车管理制度。

煤矿通过内蒙古煤矿安全培训中心组织相关专业技术人员进行业务融合学习、实践锻炼等培训，切实提高了技术人员的专业能力和知识储备水平；技术人员加强了分析研判存在的安全风险能力，及时补充完善了安全技术措施审批制度、安全技术操作规程管理制度，规范了技术审批流程。相关措施规范经技术部门把关后，煤矿组织相关科室和分管负责人进行会审，提高了规章制度、规程措施的针对性和可操作性。

（三）落实持续提升现场作业安全管理情况

事故发生后，天誉煤矿重新修订下发了带班矿领导、带班区队长和当班班长现场盯防管理制度；组织全矿进行了无轨胶轮车风险源辨识，管控措施由事故前的8条措施增加至21条。

各区队在执行重点工作计划前，由矿领导和相关科室进行审批并完善安全注意事项。作业时，指派专职安全管理人员对关键作业环节和临时作业地点进行监督并落实管控措施，带班矿领导对当班重点作业场所进行巡查并形成检查台账，针对查处的“三违”行为进行汇总、定期通报和处罚。

（四）落实扎实开展安全培训和警示教育情况

事故发生后，天誉煤矿矿长牵头组织全矿管理人员进行“事故大反思、大讨论”专题会议，全矿管理人员进行了反思表态发言，区队人员进行了宣贯学习，深刻吸取事故的教训；重新修订完善了防爆无轨胶轮车“三超”材料运输安全技术措施，对区队长及胶轮车司机进行培训学习；各区队每周开展2次学习教育活动，全员重新学习了岗位应知应会、操作技能、应急处置、规程措施等内容。

五、综合评估意见

经评估组综合分析、讨论研究认定，天誉煤矿“9·22”事故责任追究已到位、事故处罚已落实，对事故调查报告中有有关事故防范和整改措施的各项要求已基本落实。但矿井安全管理仍存在短板和不足，现场查出的问题已反馈至监管部门限期整改复查。

六、相关工作建议

煤矿要继续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，逐一落实“安全生产治本攻坚三年行动”中各项要求，加强煤矿安全管理工作，全力提升安全生产管理水平。要持续对规程措施补充完善，查问题、补短板，保证规程措施的可实施性与操作性。要加强从业人员培训的针对性、精准性、实效性，切实提升从业人员操作技能，确保从业人员熟练掌握各项安全知识，助力提升矿井本质安全水平。