

无锡江阴市恒园彩纤有限公司 “7.17”较大闪爆事故防范和整改措施 落实情况评估报告

2024年7月17日12时56分许，无锡江阴市恒园彩纤有限公司发生一起闪爆事故，造成5人死亡，11人受伤，直接经济损失1528.3万元。7月17日，无锡市人民政府立即成立事故调查组对该起事故进行调查，省安委会对事故调查处理实行挂牌督办。2025年6月17日，无锡市政府作出批复，同意事故调查组对事故原因、责任、性质的分析和认定、对事故发生单位和负有事故责任人员的处理建议和整改防范措施。2025年6月23日，事故调查报告依法向社会公布。

按照《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（安委办〔2021〕4号）的相关规定，2026年5月，无锡市安委办组织事故调查成员单位对事故防范和整改措施落实情况进行了评估。评估工作组依据事故调查报告，采取资料审查、座谈问询、走访核查等形式，对照报告列明的防范及整改措施建议逐项开展评估，具体情况如下：

一、事故责任追究落实情况

（一）行政处罚

1. 2025年7月23日，无锡市应急管理局依法对江阴市第一

化纤有限公司作出处人民币 1350000 元（壹佰叁拾伍万元）罚款的行政处罚（（苏锡）应急罚〔2025〕40 号），罚款已按期缴纳到位。

2. 2025 年 7 月 15 日，无锡市应急管理局依法对江阴市恒园彩纤有限公司作出处人民币 1350000 元（壹佰叁拾伍万元）罚款的行政处罚（（苏锡）应急罚〔2025〕39 号），经多次催缴，罚款未缴纳到位，已申请滨湖区人民法院强制执行。

3. 2025 年 8 月 4 日，江阴市应急管理局依法对江苏永一环保化纤有限公司作出处人民币 7500 元（柒仟伍佰元）罚款的行政处罚（（苏锡澄）应急罚〔2025〕261 号），对该公司主要负责人倪某亚依法作出人民币 1500（壹仟伍佰元）罚款的行政处罚（（苏锡澄）应急罚〔2025〕262 号），罚款已按期缴纳到位。

4. 2025 年 8 月 4 日，江阴市应急管理局依法对江阴市昊盛纤维有限公司作出处人民币 7500 元（柒仟伍佰元）罚款的行政处罚（（苏锡澄）应急罚〔2025〕245 号），对该公司主要负责人任某依法作出处人民币 1500（壹仟伍佰元）罚款的行政处罚（（苏锡澄）应急罚〔2025〕246 号），罚款已按期缴纳到位。

5. 2025 年 8 月 4 日，江阴市应急管理局依法对江阴市吴艺环保化纤有限公司作出处人民币 7500 元（柒仟伍佰元）罚款的行政处罚（（苏锡澄）应急罚〔2025〕247 号），对该公司主要负责人吴某伟依法作出处人民币 1500（壹仟伍佰元）罚款的行政处罚（（苏锡澄）应急罚〔2025〕248 号），罚款已按期缴纳到位。

（二）刑事责任追究

江阴市恒园彩纤有限公司曾某晓、张某、唐某、张某良和江阴市第一化纤有限公司徐某伟、李某彪，因涉嫌重大责任事故罪，被公安机关采取强制措施（澄公（徐）刑诉字〔2025〕2100号），现已移送江阴市人民检察院审查起诉。

（三）党纪、政纪处分人员

纪委按照规定的权限和程序对5名地方党委、政府及有关部门的公职人员进行问责，相关人员被给予党内警告、诫勉谈话和提醒谈话。

（四）其他处理建议

1. 2025年6月27日，事故调查组将扬州普立特科技发展有限公司涉嫌违法线索材料移交扬州市市场监督管理局依法查处。2025年7月23日，扬州市市场监督管理局函复了调查处理意见。

2. 2024年12月，按照《无锡市安全生产技术服务单位等级评定规范》，江阴市应急管理局终止了江阴正天企业策划管理顾问有限公司安全生产技术服务机构等级。

3. 火灾发生后，江阴市委、市政府向无锡市委、市政府作出了深刻检查，认真总结和吸取了事故教训，进一步加强安全生产工作。

二、事故防范和整改措施落实情况

（一）汲取事故教训方面

事故发生后，无锡市委市政府高度重视，召开专题会议，研

究部署推进全市化纤纺织行业安全生产全链条整治工作。市安委办制作了专题警示片，组织全市化纤纺织企业集中观看。各地、各部门依托“两张清单”平台逐个明确化纤纺织企业监管主体，压紧压实各级监管责任，督促企业深刻汲取事故教训，重新辨识安全风险，落实好管控措施。2024年7月20日和2025年6月28日，江阴市委、市政府两次组织各板块党政主要负责人、相关部门主要负责人赴江阴市恒园彩纤有限公司事故现场开展警示教育会，进一步夯实属地和监管部门责任。

（二）化纤企业专项整治方面

事故发生后，针对化纤纺织行业事故特点和安全检查重点，市安委办印发《无锡市化纤纺织企业安全生产全链条整治行动实施方案》，市级层面成立工作专班，统筹协调、有序推进整治行动。全市应急管理部门组织同类型化纤纺织企业开展“小班式”“现场式”安全指导服务，“以点带面”提升化纤纺织企业隐患自查能力和安全管理水平。针对导热油系统火灾事故特点，研究制定了《无锡市使用导热油系统安全管理指南》，从设计安装、使用维护、应急管理等方面，指导企业切实加强导热油炉安全管理。通过专项整治，全市原有24家涉及混料提纯釜的化纤企业，8家关停或已拆除提纯釜，16家企业完成技改提升，混料提纯釜等生产装置完成压力、温度等监测设施安装，实现联锁停车功能。全市136家导热油炉使用企业开展了技改提升，导热油炉及其循环系统完成压力、温度、流量监测设施安装，实现超温、超压、

泄漏自动报警和联锁停车功能。无锡市应急局制定了纺织企业技改提升方案和奖补申报指南，鼓励纺织企业开展纺织机械单锭检测智能化改造，共安装单锭检测设备 49 万余锭，化纤纺织企业的安全现状得到显著改善，

（三）“厂中厂”专项整治方面

全市持续深化“厂中厂”专项治理，进一步健全制度体系、升级技防赋能、压实监管责任、强化执法震慑，提高“厂中厂”安全管理水平。制度层面，无锡市安委办联合市人大出台《关于加强“厂中厂”安全生产管理的决定》，在此基础上，又出台《无锡市“厂中厂”从严管理十五条措施》，系统提炼总结全市“厂中厂”专项整治有效经验做法，全面压紧压实出租、承租双方安全生产责任。强化源头管控方面，制定“厂中厂”租赁负面清单，把好租赁源头关，对 117 家涉及负面清单情形的生产经营主体实施源头禁入，完成 121 家粉尘涉爆、高温熔融金属、危化品储存以及“三合一”等涉及负面清单情形企业的整治（其中，清退 65 家、取消工艺 49 家、转租独栋厂房 7 家）。技防赋能方面，督促指导出租方牵头，落实各项技防措施，全市“厂中厂”共安装一键警报广播 22189 家，安装烟感报警 19699 家，重点部位安装视频监控设备 6508 家。执法震慑方面，全市特别是江阴市以“零容忍”态度重拳整治“厂中厂”安全生产违法违规行为，开展各类检查 1600 余次，立案查处 415 起，处罚金额 1929.53 万元。实施挂钩包干，制定《全市“厂中厂”重点单位安全生产“双

重挂钩包干”工作方案》，对 6203 家“厂中厂”重点单位，实行三级应急管理部门和镇（街道）党政领导“双重挂钩包干”，进一步压实企业主体责任，推动整体安全水平提升。

（四）提升监管质效方面

全市将化纤纺织行业安全监管作为“两张清单”体系建设的重要内容，涉及提纯混料釜、导热油装置、合成纤维制造工艺装置等高风险企业全部纳入县级重点监管范围。全市各镇（街）严格按照“5+7+2+N”配齐建强基层监管执法队伍，打造具备综合能力的“四会”安全员队伍。全市依托“六化”建设、“三警”工作机制，细化监管职责、充实监管力量，严格落实安全生产追责问责机制，对履职不力、隐患整治不到位的严肃追责，层层传导责任、压实基层末梢单元，强化考核督导，保障各项工作落地见效。

三、评估组评估意见

事故发生单位已经停产，设施设备已全部拆除，事故责任单位和责任人员均已按照事故调查报告提出的处理建议处理到位，各级党委、政府和行业主管部门能够认真吸取事故教训，事故防范和整改措施基本落实。

四、下一步工作建议

一是从严压实安全生产各方责任。全市各级党委、政府及各行业主管部门要深刻汲取事故教训，切实提高政治站位、树牢底线思维，坚决摒弃麻痹思想和侥幸心理。严格落实安全生产“党

政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，刚性压实党政领导安全领导责任，细化落实行业部门监管责任，夯实落细属地网格化管理、源头管控责任，全方位织密织牢安全生产责任体系，推动各项安全举措落地落细、见底见效，坚决防范遏制各类事故发生，全力维护全市安全生产形势持续稳定向好。

二是健全完善化纤纺织行业长效监管机制。全市特别是江阴市要立足化纤纺织行业现状，全面固化专项整治工作成果，构建常态化、规范化、制度化的安全监管长效机制。要督促企业严格对标落实《化纤行业露天堆场消防安全管理规范》《化纤行业枯料管理制度》《化纤行业枯料出入库制度》《冶金等工贸企业有机热载体炉使用安全指导意见》等制度，积极引导、鼓励辖区化纤纺织企业迭代升级安全管理模式，充分运用工业物联网、大数据、智能监测等数字化、智能化技术手段，搭建智慧安全监管体系，精准提升风险研判、隐患排查、动态管控质效。相关部门要常态化开展整治成效“回头看”、问题隐患再排查，严防各类安全隐患反弹回潮，全面夯实化纤纺织行业安全生产基础。

三是全面提升“厂中厂”安全规范化管理水平。全市特别是江阴市要严格落实“厂中厂”安全管理工作部署及从严管理十五条硬性措施，紧盯“厂中厂”租赁经营、交叉作业、人员混杂、管理松散等突出风险短板，全面压实管控责任、细化管控举措。全市特别是江阴市要建好用好“两张清单”平台，落实好重点单位“双重挂钩包干”机制，做实做强“两员一师”基层安全管理

力量体系，足额配齐配强“厂中厂”企业专兼职安全管理人员，持续提升安全管理人员专业素养、履职能力和实操水平，筑牢基层安全管理专业屏障。要严格落实“三警”工作机制，聚焦重点领域、关键环节开展风险隐患类比排查整治，从源头上防范化解“厂中厂”安全管理漏洞，坚决杜绝同类安全事故重复发生。

无锡江阴市恒园彩纤有限公司“7·17”

较大闪爆事故评估组

2026年6月15日