

# 天津爱旭太阳能科技有限公司“11·11”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况评估报告

2022年11月11日，位于北辰区开发区的天津爱旭太阳能科技有限公司员工在抄录自动升降机电机编码时，被突然运行的电动提升机挤压受伤，经抢救无效死亡。

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，认真落实市委、市人民政府关于做好安全生产工作的部署要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促生产安全事故防范和整改措施有效落实，从根本上消除事故隐患、从根本上解决存在问题，防范生产安全事故发生，最大程度保障人民群众生命安全，按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中共天津市委天津市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》和《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的规定，区安委会办公室组织开展了天津爱旭太阳能科技有限公司“11·11”一般机械伤害事故（以下简称“11·11”事故）防范和整改措施落实情况评估工作，形成本报告。

## 一、评估工作过程

2023年1月15日，区人民政府依法批复同意了“11·11”事故调查报告，标志着该起事故结案。按照“事故结案后10个月至1年内，负责事故调查的政府要组织开展评估”的有关规定，区安委会办公室于2023年10月10日启动“11·11”事故暴露问题整改情

况评估工作，成立评估工作组，区应急管理局、公安北辰分局、区总工会和开发区管委会作为评估工作组成员单位按照分工开展评估工作。

按照分工，区应急局负责汇总、整理评估组各成员单位提交的评估情况材料；负责评估行政处罚落实情况；负责将评估报告以政府信息公开方式及时向社会全文公开发布。

区公安局负责评估相关人员刑事责任追究落实情况，向区应急局提交评估情况书面说明材料并附相关法律文书。

开发区管委会负责评估天津爱旭太阳能科技有限公司落实事故防范和整改措施情况，并向区应急局提交评估情况书面材料。

区总工会参与对追责问责、事故防范和整改措施落实情况的评估。

评估工作组到天津爱旭太阳能科技有限公司开展现场评估工作。一是与相关负责人进行座谈和问询，了解天津爱旭太阳能科技有限公司举一反三加强安全生产工作情况；二是查阅相关责任单位和人员的行政处罚相关资料；三是实地走访核查，检查项目相关单位整改落实情况。

## **二、总体评估意见**

总体上看，本起事故主要责任在于死者自身违规操作，该公司及其主要负责人已基本落实了《安全生产法》要求的各项职责，鉴于死者在事故中已死，公安部门对本起事故作出了撤案处理。对天津爱旭太阳能科技有限公司及其时任主要负责人的行政处罚已落实。其他相关单位对事故调查报告提出的事故防范和整改措施情况已落实。

### 三、事故防范和整改措施落实情况

为深刻吸取事故教训，有效避免类似事故的再次发生，相关单位坚持问题导向，举一反三，积极落实事故调查报告中提出的事故防范和整改措施。

#### （一）进一步深化领域监管，全面细化安全监管职责

区应急管理局一是深刻吸取事故教训，强化履职尽责意识，进一步落实好对重点企业安全生产监督管理职责，深入推进企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。督促全区重点企业以案为鉴，防止事故发生在重点防范领域以外。二是充分发挥安全生产宣传作用，对全年各类事故进行汇总，形成警示教育材料，通过多种形式开展宣传工作，督促重点企业落实好安全生产主体责任。三是举一反三，对进一步落实好对非重点企业安全生产监督管理职责，通过扩大执法检查范围，增加非重点企业检查抽查数量，一方面不断深入推进企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，落实企业安全生产主体责任，另一方面通过抽查非重点企业，抽查属地政府安全监管责任落实情况。

#### （二）开发区管委会要加强对辖区内企业的安全管理

开发区管委会一是深刻汲取事故教训，严格贯彻落实安全生产工作责任，重新梳理了各内设机构的安全生产工作职责，增强安全监管人员业务能力，认真履行各内设机构的安全生产工作职责；二是加强与应急、消防和市场等行业领域主管和安全监管部门的联系沟通，密切配合，信息共享，对属地发现的非法违法行为要按照职责分工及时通报、移交给有关部门，形成联动机制，

共同严厉打击各类安全生产违法违规行为。

### （三）吸取事故教训,举一反三,防止类似事故再次发生

天津爱旭太阳能科技有限公司认真履行本公司安全生产主体责任，一是建立健全本单位的安全生产规章制度和岗位操作规程，确保各项制度和岗位操作规程落实到位，重点强化设备检维修等作业的安全管控，出台制度文件保障作业时至少2人在位互相督促，确保安全；二是组织有关人员开展全面的安全生产隐患排查，加强生产车间的安全管理，缩短安全检查周期，及时消除本单位存在的生产安全事故隐患，加大隐患整改力度杜绝各类事故的发生；三是召开了全单位安全生产工作会议，通报事故情况，督促各一线作业人员严格按照操作规程进行作业，确保安全。

## 四、评估发现的经验做法、主要问题和相关工作建议

### （一）经验做法

北辰区应急管理局吸取事故教训，充分发挥属地政府力量，对辖区内企业进行分类分级管控，同时通过扩大非重点企业执法检查抽查的方式，倒逼属地政府安全管理科室进行全覆盖式检查，狠抓隐患整改，消除事故隐患，从事故发生后，近1年内工贸企业未再发生任何生产安全事故。

### （二）主要问题

属地政府受限于人员力量、辖区内各类企业较多等因素，对非重点企业安全监管力度仍然存在不足，未能全面遏制本辖区事故发生，在本起事故发生后，于次年9月2日在反复强调治理外委作业的情况下，发生了一起外委作业的生产安全亡人事故，造成1人死亡。

### （三）工作建议

区应急局应组织相关部门进行专题研究，明确各相关部门的职责分工，抓好日常监督检查工作，有效遏制类似事故的发生。

## 经验做法清单

北辰区应急管理局吸取事故教训，充分发挥属地政府力量，对辖区内企业进行分类分级管控，同时通过扩大非重点企业执法检查抽查的方式，倒逼属地政府安全管理科室进行全覆盖式检查，狠抓隐患整改，消除事故隐患，从事故发生后，近1年内工贸企业未再发生任何生产安全事故。

## 问题清单

属地政府受限于人员力量、辖区内各类企业较多等因素，对非重点企业安全监管力度仍然存在不足，未能全面遏制本辖区事故发生，在本起事故发生后，于2023年9月2日在反复强调治理外委作业的情况下，仍然发生了一起外委作业的生产安全亡人事故，造成1人死亡。

## 工作建议清单

区应急局应组织相关部门进行专题研究，明确各相关部门的职责分工，抓好日常监督检查工作，有效遏制类似事故的发生。