

天津红星美凯龙世贸家居有限公司“8·6”一般其他事故防范和整改措施落实情况评估报告

2022年8月6日，天津红星美凯龙世贸家居有限公司商场内一间商铺进行装修时，施工人员李有国登上人字梯（梯子最高点距离地面约1.9米）进行石膏板铺设作业，不慎跌落地面，头部受伤，由“120”送往北辰医院进行救治。8月10日，李有国经救治无效死亡。

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，认真落实市委、市人民政府关于做好安全生产工作的部署要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促生产安全事故防范和整改措施有效落实，从根本上消除事故隐患、从根本上解决存在问题，防范生产安全事故发生，最大程度保障人民群众生命安全，按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中共天津市委天津市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》和《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的规定，区安委会办公室组织开展了天津红星美凯龙世贸家居有限公司“8·6”一般其他事故（以下简称“8·6”事故）防范和整改措施落实情况评估工作，形成本报告。

一、评估工作过程

2022年12月15日，区人民政府依法批复同意了“8·6”事故

调查报告，标志着该起事故结案。按照“事故结案后10个月至1年内，负责事故调查的政府要组织开展评估”的有关规定，区安委会办公室于2023年10月10日启动“8·6”事故暴露问题整改情况评估工作，成立评估工作组，区应急管理局、区商务局、区人力资源和社会保障局、公安北辰分局、区总工会、果园新村街政府和受邀参加评估工作的区人民检察院作为评估工作组成员单位按照分工开展评估工作。

按照分工，区应急局负责汇总、整理评估组各成员单位提交的评估情况材料；负责评估行政处罚落实情况；负责将评估报告以政府信息公开方式及时向社会全文公开发布。

区公安局负责评估相关人员刑事责任追究落实情况，向区应急局提交评估情况书面说明材料并附相关法律文书。

果园新村街负责评估天津红星美凯龙世贸家居有限公司落实事故防范和整改措施情况，并向区应急局提交评估情况书面材料。

区总工会参与对追责问责、事故防范和整改措施落实情况的评估。

受邀参加评估组的区人民检察院、区人民法院分别在各自职责范围内配合对相关人员刑事责任追究落实情况进行评估。

评估工作组到天津红星美凯龙世贸家居有限公司开展现场评估工作。一是与相关负责人进行座谈和问询，了解天津红星美凯龙世贸家居有限公司举一反三加强安全生产工作情况；二是查阅相关责任单位和人员的行政处罚相关资料；三是实地走访核查，检查项目相关单位整改落实情况。

二、总体评估意见

总体上看,司法机关对李江涛（事故商铺实际经营者）刑事责任追究已落实,经调查本起事故积极赔偿,认罪认罚,检察院做出相对不予起诉决定。对天津红星美凯龙世贸家居有限公司及其时任主要负责人的行政处罚已落实。其他相关单位对事故调查报告提出的事故防范和整改措施情况已落实。

三、事故防范和整改措施落实情况

为深刻吸取事故教训,有效避免类似事故的再次发生,相关单位坚持问题导向,举一反三,积极落实事故调查报告中提出的事故防范和整改措施。

（一）进一步深化监管,全面细化安全监管职责

1. 区商务局一是吸取事故教训,举一反三,向全区各类商场、超市通报事故情况,督促此类企业强化安全生产主体责任,进一步落实好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,保障本行业领域安全稳定;二是加强监督检查,对企业防火安全管理、消防设施设备、安全通道等方面开展重点检查,共出动检查 27 组次,检查人员 65 人次,检查企业及场所 15 家,排查安全隐患 34 条,对企业进行全面安全“体检”,排查出的重大隐患实行闭环管理,明确责任人、措施、资金等,确保在期限内完成整改;加强应急演练,专项行动开展以来,已组织 3 家重点企业开展演练活动,包括消防演练、应急演练、应急救援演练等。

2. 果园新村街道办事处要深刻汲取事故教训,严格贯彻落实安全生产工作责任,认真履行各内设机构的安全生产工作职责,创新招数招法,对安全生产工作常抓不懈;同时要进一步加强与

商务、应急等行业领域主管和安全监管部门的联系沟通，做到信息共享，齐抓共管。

（二）吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生

天津红星美凯龙世贸家居有限公司要认真履行安全生产主体责任，严防安全生产事故再次发生，一是健全事故隐患排查治理制度，在集团公司统一制定的制度下，结合实际完善了本商场的安全生产管理体系，全面落实安全生产责任制，逐级逐岗签订安全生产责任书。重点强化公司负责人、安全管理人员安全生产履职考核机制，通过抓住“关键少数”，推动安全生产管理责任落实。强化“风险即危险”“隐患即事故”意识，组织有关人员开展全面的安全生产隐患排查，加强商场展位装修施工现场的安全管理，加大隐患整改力度。自觉接受政府职能部门监督检查，抓早抓小抓苗头，加大隐患整改力度，尽早提前化解各种风险隐患，使风险隐患不致演变为事故。二是完善安全生产教育培训制度，结合原有安全生产教育培训制度，全面加强本单位工作人员和外来人员的安全教育，以事故模拟、实操训练等方式提高培训实效，建立安全教育培训档案，提高作业人员的安全意识和自我保护能力，确保施工作业人员熟悉并严格执行本单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程；未经安全教育培训和考试合格的不得上岗作业。三是积极主动进行合规整改，加强事前防控，完善了外委作业安全管理规定，建立装修管理手册、安全作业交底单、施工安全责任书等管理制度，加强事中防控，健全安全防护用品的管理制度，安排专人督促监督和教育现场施工人员规范佩戴使用防护用品，规范操作工具设备。重点针对近年来高坠事故，制定了

高空安全协议书和装修拆砸协议协书，加强高危作业项目监管；安排专职安全员及时发现和督促消除潜在安全隐患，加强事后监督，确保作业安全。

四、评估发现的经验做法、主要问题和相关工作建议

（一）经验做法

北辰区商务局吸取事故教训，充分发挥各单位力量，与属地、消防、应急等部门开展联合检查，对辖区内重点企业、重点点位进行全覆盖式检查，狠抓隐患整改，消除事故隐患。

（二）主要问题

行业监管部门和属地政府对大型商超检查重点仍集中在消防等易发生群死群伤的重点领域，对于建设施工等近年来事故多发频发的项目重视程度不足。

（三）工作建议

区商务局应组织相关部门对进行专题研究，明确各相关部门的职责分工，抓好日常监督检查工作，有效遏制类似事故的发生。