

## 河南亮宇建筑劳务有限公司“6.26”一般高处坠落事故评估报告

2023年6月26日，睢阳区长江西路建业橙园项目2号楼12层一工人发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约150万元。事故发生后，区政府依法成立事故调查组开展了事故调查。

根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》有关规定，睢阳区人民政府授权由区应急局对该起事故按期组织开展事故评估工作。2024年7月23日成立了由区应急局牵头，区总工会、区住建分局、睢阳区文化办事处派员参加的河南亮宇建筑劳务有限公司“6.26”一般高处坠落事故评估组。

### 一、评估工作组织及开展情况

事故评估组按照“四不放过”依据区政府批复的《河南亮宇建筑劳务有限公司“6.26”一般高处坠落事故调查报告》提出的对有关责任人及责任单位的处理建议及防范整改措施建议，于2024年7月23日对河南亮宇建筑劳务有限公司“6.26”一般高处坠落事故责任单位和人员的责任追究、行政处罚、事故防范和整改措施落实等情况进行了现场评估。

评估组听取了河南亮宇建筑劳务有限公司落实防范和整改措施情况调取了相关文书资料，核查了对事故责任企业的行政处罚实施情况；核实了对有关责任人、责任单位的处理建议落实情况，对责任追究及事故

防范措施落实情况逐项开展了检查评估，形成了初步意见，经事故评估组研究讨论，形成了评估报告。

## 二、事故责任追究落实情况

区政府批复同意《河南亮宇建筑劳务有限公司“6.26”一般高处坠落事故调查报告》后，各相关单位按照《河南亮宇建筑劳务有限公司“6.26”一般高处坠落事故调查结案的通知》的要求，对事故责任单位和责任人员处理情况如下：

### （一）对事故有关单位及相关人员的处理落实情况

河南亮宇建筑劳务有限公司

处理建议：依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定由睢阳区应急管理局予以行政处罚。

处理结果：2023年10月8日睢阳区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对河南亮宇建筑劳务有限公司法人崔自亭下达了行政处罚决定书（商睢应急罚〔2023〕060号），对该公司罚款人民币300000元。该公司于11月22日在法定期限内已缴纳罚款。

### （二）对事故单位有关责任人员处理建议落实情况

1.崔自亭，男，商丘市河南亮宇建筑劳务有限公司有限公司法。

处理建议：依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定由睢阳区应急管理局予以行政处罚。

处理结果：2023 年 10 月 8 日，睢阳区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对崔自亭下达了行政处罚决定书（商睢应急罚〔2023〕060 号），对其罚款人民币 300000 元。2023 年 11 月 22 日，崔自亭将罚款人民币 300000 元全额缴纳至商丘市睢阳区财政局非税收入汇缴结算户，行政处罚已落实到位。

2.吴大炜，男，开大工程咨询有限公司法人。

处理建议：依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定由睢阳区应急管理局予以行政处罚。

处理结果：2023 年 10 月 12 日，睢阳区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对周俊下达了行政处罚决定书（商睢应急罚〔2023〕059 号），对其罚款人民币 20000 元。2023 年 10 月 18 日，吴大炜将罚款人民币 20000 元全额缴纳至商丘市睢阳区财政局非税收入汇缴结算户，行政处罚已落实到位。

3.王堂超，男，河南广衍建筑工程有限公司项目负责人。

处理建议：依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定由睢阳区应急管理局予以行政处罚。

处理结果：2023 年 10 月 12 日，睢阳区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对王堂超下达了行政处罚决定书（商睢应急罚〔2023〕061 号），对其罚款人民币 14000 元。2023 年 10 月 18 日，王堂超将罚款人民币 14000 元全额缴纳至商丘市睢阳区财政局非税收入汇缴结算户，行政处罚已落实到位。

### 三、事故整改措施落实情况

按照区政府批复的《商丘市河南亮宇建筑劳务有限公司“6.26”一般高处坠落事故调查报告》要求，事故相关责任单位落实事故防范和整改措施建议情况如下：

#### （一）商丘市河南亮宇建筑劳务有限公司整改措施落实情况

事故发生后，商丘市河南亮宇建筑劳务有限公司深刻吸取事故教训，严格按照《商丘市河南亮宇建筑劳务有限公司有限公司“6.26”一般高处坠落事故调查报告》关于事故防范和整改措施进行了整改。一是建立完善安全生产管理制度，新制定了非常规作业安全管理及外来施工单位安全管理制度，完善了安全教育培训制度、安全风险辨识及隐患排查制度，明确责任，补齐制度漏洞，做到有章可循。二是加强安全教育培训，制定员工安全教育和培训计划，强化三级教育培训，定期进行事故警示教育，及时开展了 2023 年节后复工复产专题培训，对新员工及时开展岗前培训，对临时聘用危险作业人员严格查验相应资格证书，确保人员具备必要的安全知识和安全操作技能。三是增加安全管理人员，加强现场

管理，公司成立了安技部，明确现场管理人员及其职责，对未完工的施工项目委托发包给具有相关资质的单位和人员进行，并加强对第三方的安全管理，确保具有相关资质，符合安全条件，及时消除事故隐患。

## （二）文化街道办事处整改措施落实情况

事故发生后，文化街道办事处深刻认识到安全生产日常监管工作中存在的不足，举一反三研究工作措施，落实工作任务。一是压实责任，确保建设领域专项整治常态化。组织召开了由街道办事处各部办站所、村（居）书记及安全生产分管同志参加的安全生产事故警示教育会，深刻吸取事故教训，要求各单位按照责任分工切实抓实抓细各领域生产安全环节，进一步压实建设项目日常巡查监管责任，从根本上落实好各项安全生产措施，形成规范有效的常态化监管机制，压实村（社区）安全生产属地监管责任，切实做到守土有责、守土尽责。二是信息共享，搭建建设施工项目库。定期组织各部门及各村对各领域在建工地、施工项目进行信息比对和共享，及时掌握辖区建设领域开工情况，建立数据台账，制定详细检查计划，确保信息第一时间掌握，任务第一时间安排，人员第一时间到场。三是联合执法，形成齐抓共管新模式。对检查当中发现的问题在现场立即下达限期整改通知书并定期回访，坚决将事故消除在萌芽状态。四是强化宣传，营造保安全浓厚氛围。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述思想，大力弘扬生命至上，安全发展理念，深入开展安全宣传教育活动，广泛宣传安全生产法律法规，普及安全防范知识常识，充分利用辖区户外大型电子显示屏、广告宣传

牌、宣传展板等方式，广泛宣传安全生产法律法规，普及安全防范知识，加大对安全生产宣传力度。

（三）市住房建设局已对管辖的报建项目进行摸排排查，发现违法发包、转包、违法分包的违法违规行为立即叫停，建立整治台账，确保整改工作落实到位。对检查发现的问题，要依法依规严肃处理，决不姑息迁就。已检查过程中，加大对危险作业管理、危险区域、危险部位防护设施的检查力度，全面深入排查重大风险隐患，列出清单、明确要求、压实责任、限期整改。已加强生产安全事故报送制度的宣传力度，组织专项培训，说清未及时上报生产安全事故的危害性，从根本上打消企业、个人侥幸、逃避责任的心理。已要求涉事单位“回炉”学习，按照事故“回头看”的工作要求，严格落实防范措施建议，学习该事故案例，确保从业人员真正的吸取事故教训入脑入心，防范此类事故再次发生。

#### 四、检查评估结论

事故评估组认真核查了本起事故处理建议和整改措施落实情况相关文件资料，各单位一是对施工现场易发生安全事故的部位、环节进行监控，严格落实每日施工作业前隐患排查；二是加强对从业人员的安全教育和培训，规范分包劳务单位用工管理，三是建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急演练，相关责任单位能认真吸取此次事故教训，落实了事故调查报告提出的事故防范措施。

河南亮宇建筑劳务有限公司“6.26”一般高处坠落事故评估组。

2024 年 7 月 23 日