沪陕高速六安段“2020.2.15”较大道路交通事故防范和整改措施落实情况评估报告

事故评估组

2020年2月15日凌晨2点40分左右，沪陕高速（六安段）上行线729KM+350M处，发生一起一辆重型仓栅式货车与一辆轿车相撞，致轿车内驾乘人员4人死亡的道路交通事故,直接经济损失约270万元。

根据《安徽省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（皖安办〔2021〕64号）相关要求，沪陕高速六安段“2020.2.15”较大道路交通事故防范和整改措施落实情况评估工作组（以下称“评估组”）对事故整改措施落实情况进行了评估。

一、评估工作组织及开展情况

2022年1月14日，市安委会办公室组织成立评估组，市应急局分管同志任组长，裕安区人民政府、市纪委监委、市公安局（交警支队)、市交通局、市总工会、市应急局等单位有关人员为成员。评估组依据市政府批复的《沪陕高速六安段“2020.2.15”较大道路交通事故调查报告》(以下简称“调查报告”)梳理了评估清单。

随后评估组前往六安北高速管理中心，通过审查涉事单位提交的事故整改措施落实情况报告、询问了解涉事单位整改工作开展情况、查阅核实事故责任追究和事故防范措施整改工作涉及资料、检查事故现场等方式开展了现场检查评估。

二、事故防范和整改措施落实情况

《六安市人民政府关于沪陕高速六安段“2020.2.15”较大道路交通事故处理意见的批复》(六政秘〔2020〕162号)(以下简称“批复意见”)印发后，市应急局、市公安局交警支队高速一大队、六安北高速管理中心等有关部门事故防范和整改措施落实情况如下:

(一)事故责任追究落实情况。

相关责任人员问责处理落实情况(2人)

(1)宋伟杰，黑AU1475号货车驾驶人，涉嫌交通肇事罪，由六安市公安局立案侦查。已由六安市裕安区人民法院判处其有期徒刑五年六个月。

(2)付颖颖个体运输户，黑AU1475号解放牌重型仓栅式货车所有者，由六安市应急管理局将事故调查报告及相关资料移送哈尔滨市双城区道路运输管理站，由哈尔滨市双城区道路运输管理站依法依规对付颖颖个体运输户予以处理。六安市应急局已移交相关资料，哈尔滨市双城区交通运输综合行政执法大队已停办该个体户一切业务。

(二)事故防范整改措施落实情况。

1.六安北高速管理中心(以下简称“六安北中心”)

一要强化事故路段被撞中分带处安全防护栏，更新完善路边安全防护设施，进一步排查并强化辖区所有下穿通道上方中分带防护栏。

六安北中心完成了对事故路段被撞中央分隔带二波型

护栏板使用三波型护栏进行提升改造；同时，将在合六叶高速改扩建施工过程中整体提升辖区内剩余下穿通道上方中分带护栏的防护等级。

二要在事故路段路面增设减速震荡带。

六安北中心对合肥往叶集方向K729+150、K729+170、K729+190以及叶集往合肥方向K729+550、K729+530、K729+510位置实划震荡标线，共计6道震荡标线。

三要在事故路段中分带处增设爆闪灯，路边增设警示标牌等。

六安北中心在合肥往叶集方向K729+100、K729+150以及叶集往合肥方向K729+550、K729+600各增设太阳能爆闪灯1组及提醒标志牌1组。

同时，六安北中心持续推进“一路三方”路警企联动机制，定期召开路警企联席会议，强化统一指挥调度、联勤联动、联合执法、服务保障等能力。推动“一路三方”联合隐患排查整改闭环。

2.六安市交警支队高速一大队（以下简称“高速一大队”）

一要进一步推进隐患排查。深入分析辖区事故发生原因及路段安全隐患，重点排查辖区危险路段、事故多发路段标志标牌、警示设备设置、视觉诱导、气象感知监控等安全设施。

高速一大队牵头对事故现场及周边开展“一路三方”联合隐患排查，督促完成现场安全设施整改。每季度开展交通

安全隐患联合排查，不定期开展巡查，督促有关单位对道路安全设施缺损等安全隐患问题进行整改。

二要进一步强化交通违法查处。严查疲劳驾驶、超速、不保持安全车距等重点违法行为，提高路面见警率、管事率，增强震慑效果。

高速一大队严格落实高速公路勤务制度，针对春运、节假日、恶劣天气、突发事件等突发情况，适时提高勤务等级，强化路面巡逻管控。加强视频巡查和现场查处交通违法行为力度，利用监控设备及时抓拍上传交通违法行为，现场查处疲劳驾驶、超速行驶、未保持安全距离等道路交通违法行为。在所辖互通互交、易拥堵路段投放仿真警车。春运、“五一”、国庆期间，抽调民辅警到服务区维护秩序、调解简单交通事故。

三要加强应急管理处置。要强化部门联动、区域联动、高地联动，联合高速公路“一路三方”演练高速交通事故应急预案，提高事故应急处置水平，提升事故救援及恢复道路通畅的效率。

高速一大队进一步修订完善了较大以上道路交通事故、公路运输危险化学品车辆突发事件、雾霾天气交通管理、冰雪天气交通管理等专项应急处置预案，新增重大节日交通管理、G40 沪陕高速六安北至大顾店交通拥堵疏堵等专项应急处置预案。同时，根据预案联合六安北中心、合六叶路政大队“一路三方”开展除雪铲冰、交通事故处置、现场安全防

护、分流容留、压速带道等应急处置演练。

（三）评估现场查看情况

事故发生道路位于裕安区境内，G40 沪陕高速公路（安徽段）上行线 729KM 处。评估组前往事故发生地查看了事故现场，该路段属于合六叶高速改扩建工程，目前正在进行施工，道路较狭窄，震荡标线、爆闪灯、警示标牌等事故后整改设施大部分已拆除（见图 1）。评估组随即到六安北中心调阅了六安北中心相关资料，检查了事故现场整改资料以及信息发布、警示宣传、隐患检查等材料，相关材料较为齐备，评估组已整理备案。



图 1 事故发生现场

三、评估意见

评估组对市应急局、高速一大队、六安北中心等有关单位落实市政府批复的调查报告中提出的防范整改措施和责任追究落实情况进行了评估核查。事故责任单位和人员的责任追究已落实到位。事故防范和整改措施落实较为全面。评估组经综合评估后认为，高速一大队、六安北中心等有关单位吸取了事故教训，落实了事故责任追究和防范整改措施。为推动涉事单位深刻吸取事故教训，深化防范措施，健全完善安全生产长效机制，提出如下意见:

各有关单位要持续推进“一路三方”协调联动机制，统一意见、整合资源、集中力量，共同维护道路交通安全。要推进事故应急演练，加强事故应急处置和联动能力。要持续完善安全巡查检查，日常巡查查漏补缺、专项检查攻坚克难，确保巡查检查工作全面有效。同时，对巡查检查中发现的隐患问题，要快反馈、快整改，完善隐患排查整治闭环和效果评估流程，确保安全隐患排查整治落实落细。

附件：1.评估工作组审核意见

2.事故防范和整改措施落实情况表

3.事故责任追究落实情况表

4.现场评估照片

附件 1 评估工作组审核意见

沪陕高速六安段“2020.2.15”较大道路交通事故评估报告审核意见表

地点：[illegible]　　时间：2022 年10 月14日

单位	调查组人员	签字	意见
市应急局	陶忠民	[illegible]	同意
市纪委监委	李健健	李健健	同意
市应急局	王晓锋	王晓锋	同意
市总工会	杜椀琳	杜椀琳	同意
市交通局	丁仁华	丁仁华	同意
市公安局	陈宁军	陈宁军	同意
市应急局	刘琦	刘琦	同意
市应急局	何洋	何洋	同意
裕安区政府（应急局）	徐诗逸	徐诗逸	同意

附件 2 事故防范和整改措施落实情况表

序号	措施内容	落实要点	落实情况
1	**六安北高速管理中心** **一要**强化事故路段被撞中分带处安全防护栏，更新完善路边安全防护设施，进一步排查并强化辖区所有下穿通道上方中分带防护栏。**二要**在事故路段路面增设减速震荡带。**三要**在事故路段中分带处增设爆闪灯，路边增设警示标牌等。		**一、六安北中心**完成了对事故路段被撞中央分隔带二波型护栏板使用三波型护栏进行提升改造；同时，将在合六叶高速改扩建施工过程中整体提升辖区内剩余下穿通道上方中分带护栏的防护等级。**二、六安北中心**对合肥往叶集方向 K729+150、K729+170、K729+190 以及叶集往合肥方向 K729+550、K729+530、K729+510 位置实划震荡标线，共计 6 道震荡标线。**三、六安北中心**在合肥往叶集方向 K729+100、K729+150 以及叶集往合肥方向 K729+550、K729+600 各增设太阳能爆闪灯 1 组及提醒标志牌 1 组。同时，六安北中心持续推进“一路三方”路警企联动机制，定期召开路警企联席会议，强化统一指挥调度、联勤联动、联合执法、服务保障等能力。推动“一路三方”联合隐患排查整改闭环。
2	**六安市交警支队高速一大队** **一要**进一步推进隐患排查。深入分析辖区事故发生原因及路段安全隐患，重点排查辖区危险路段、事故多发路段标志标牌、警示设备设置、视觉诱导、气象感知监控等安全设施。**二要**进一步强化交通违法查处。严查疲劳驾驶、超速、不保持安全车距等重点违法行为，提高路面见警率、管事率，增强震慑效果。**三要**加强应急管理处置。要强化部门联动、区域联动、高地联动，联合高速公路“一路三方”演练高速交通事故应急预案，提高事故应急处置水平，提升事故救援及恢复道路通畅的效率。		**一、高速一大队**牵头对事故现场及周边开展“一路三方”联合隐患排查，督促完成现场安全设施整改。每季度开展交通安全隐患联合排查，不定期开展巡查，督促有关单位对道路安全设施缺损等安全隐患问题进行整改。**二、高速一大队**严格落实高速公路勤务制度，针对春运、节假日、恶劣天气、突发事件等突发情况，适时提高勤务等级，强化路面巡逻管控。加强视频巡查和现场查处交通违法行为力度，利用监控设备及时抓拍上传交通违法行为，现场查处疲劳驾驶、超速行驶、未保持安全距离等道路交通违法行为。在所辖互通互交、易拥堵路段投放仿真警车。春运、“五一”、国庆期间，抽调民辅警到服务区维护秩序、调解简单交通事故。**三、高速一大队**进一步修订完善了较大以上道路交通事故、公路运输危险化学品车辆突发事件、雾霾天气交通管理、冰雪天气交通管理等专项应急处置预案，新增重大节日交通管理、G40 沪陕高速六安北至大顾店交通拥堵疏堵等专项应急处置预案。同时，根据预案联合六安北中心、合六叶路政大队“一路三方”开展除雪铲冰、交通事故处置、现场安全防护、分流容留、压速带道等应急处置演练。

附件 3 事故责任追究落实情况表

序号	事故责任人 或责任单位	处理意见	落实情况	牵头单位
1	宋伟杰，黑 AU1475 号货车驾驶人	由六安市公安局立案侦查。	已由六安市裕安区人民法院判处其有期徒刑五年六个月。	市公安局
2	付颖颖个体运输户，个体工商户，黑 AU1475 号登记所有者。	由六安市应急管理局将事故调查报告及相关资料移送哈尔滨市双城区道路运输管理站依法依规予以处理。	六安市应急局已移交相关资料，哈尔滨市双城区交通运输综合行政执法大队已停办该个体户一切业务。	市应急局

附件 4 现场评估照片

（1）现场检查评估会议





（2）事故责任追究落实材料



（3）事故防范措施落实材料

