

北京心缘嘉业人力资源管理咨询有限公司 “4·30”一般生产安全事故责任追究和 整改措施落实情况评估报告

2023年4月30日15时10分左右，位于大兴区天河北路5号院内3号库房，北京心缘嘉业人力资源管理咨询有限公司（以下简称心缘嘉业公司）在组织工人进行邮件分拣集包作业过程中，发生一起机械伤害事故，造成一名工人死亡。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和《北京市生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估办法》规定，大兴区人民政府组织开展了该起事故整改和防范措施落实情况评估工作，形成本报告。

一、评估工作总体情况

（一）评估工作组

2024年9月，大兴区人民政府成立由区应急局、区人力资源和社会保障局、区公安分局、区总工会、北京市南区邮政管理局和天官院街道办事处组成的评估工作组，聘请世纪万安科技（北京）有限公司有关专家组成专家组，并邀请区纪委区监委列席参加，开展该起事故整改和防范措施落实情况评估工作。

（二）评估工作过程

评估工作组按照依法依规、实事求是、精简效能原则，对照事故调查报告，综合运用资料审查、座谈问询、查阅文件和走访

核查等方式，对事故责任追究和整改防范措施落实情况开展评估。评估工作组听取了天官院街道办事处的汇报，查阅了相关文件资料，实地查看了事故现场情况。评估工作组会同专家组对资料进行综合分析，查找事故责任追究和整改防范措施落实工作的不足，最终形成评估结论。

（三）总体评估意见

关于责任追究落实情况：区应急局对心缘嘉业公司、中国邮政集团有限公司北京市大兴区分公司（以下简称邮政大兴分公司）、中铁快运股份有限公司北京大兴天河北路营业部（以下简称天河北路营业部）已经作出行政处罚并执行完毕；对心缘嘉业公司总经理张林静已经作出行政处罚并执行完毕；对邮政大兴分公司集包处理场地主任张辉给予暂停与安全生产有关资格和罚款的行政处罚并执行完毕；对天河北路营业部党支部书记、经理马莉已经作出行政处罚并执行完毕；

关于整改和防范措施落实情况：心缘嘉业公司对评估项目落实基本到位，针对这起事故暴露出的问题，深刻吸取事故教训。邮政大兴分公司完善发包项目的工作机制，切实履行相关职责。天河北路营业部与承租单位签订了安全生产管理协议，按照相关安全生产管理职责履职到位，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理。天官院街道办事处认真汲取事故教训，针对事故暴露出的问题，全面推进企业落实主体责任，加强执法力度，提升技防水平，消除事故隐患，加强安全宣传教育。北京市南区邮政管

理局以案释法开展安全生产警示教育，切实压实企业主体责任。持续开展邮件快件处理场所安全生产隐患排查整治，重点对大兴邮政分公司揽投部、各快递企业分拨中心开展检查，对发现安全生产违法行为，严格依法进行查处。

但是，根据现场走访调研，企业仍存在安全用电管理不规范，安全管理资料不齐全的问题，需要监管部门加强监管工作。

二、责任追究落实具体情况

（一）追责问责落实情况

邮政北京分公司纪委对邮政大兴分公司通报批评，并对邮政大兴分公司集包处理场地主任张辉给予其党内诫勉谈话、场地副主任孙伟给予其党内提醒谈话、场地安全员崔永强给予党内教育批评。

中国共产党中铁快运股份有限公司北京市分公司纪律检查委员会对天河北路营业部通报批评，并对天河北路营业部党支部书记、经理马莉进行批评教育、分管安全副经理王硕进行诫勉谈话、党支部纪检委员邓赛平进行谈话提醒。

（二）行政处罚情况

区应急局给予心缘嘉业公司处 35 万元罚款、邮政大兴分公司处 35 万元罚款、天河北路营业部处 2 万元罚款的行政处罚，相关单位已缴纳罚款。

区应急局给予心缘嘉业公司总经理张林静处 43584 元罚款的行政处罚，给予邮政大兴分公司集包处理场地主任张辉张辉暂

停与安全生产有关的资格1年并处69341.01元罚款的行政处罚，给予天河北路营业部党支部书记、经理马莉处3000元罚款的行政处罚，相关人员已缴纳罚款。

三、整改和防范措施落实情况

（一）心缘嘉业公司

一是落实安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制。二是完善安全生产各项规章制度和应急救援预案。三是加强对所属承包项目的安全生产管理，强化从业人员安全教育培训，提升从业人员的安全意识和救援技能。四是根据本单位生产经营特点开展经常性检查，及时发现并消除事故隐患。

（二）邮政大兴分公司

一是完善发包项目的工作机制，按照“三管三必须”的要求，切实履行相关职责。二是加强对承包单位安全生产工作的统一协调、管理，督促、指导承包单位教育培训工作。三是要经常性对发包项目开展检查，及时发现并消除事故隐患。

（三）天河北路营业部

与承租单位签订了安全生产管理协议，按照相关安全生产管理职责履职到位，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理。

（四）北京市南区邮政管理局

一是以案释法开展安全生产警示教育，切实压实企业主体责任。二是持续开展邮件快件处理场所安全生产隐患排查整治，重点对大兴邮政分公司揽投部、各快递企业分拨中心开展检查，对

发现安全生产违法行为，严格依法进行查处。

（五）天官院街道办事处

一是全面推进企业落实主体责任。二是加强执法力度，提升技防水平，消除事故隐患。三是加强安全宣传教育。

四、存在的主要问题

企业现场安全用电管理不规范，未定期进行防雷检测，安全管理资料不齐全，天官院街道办事处仍需要加强监管工作。

五、工作建议

（一）企业要切实落实安全生产主体责任，加强现场安全管理和安全资料管理。定期开展防雷检测，留存检测报告备查。加强对电工的职业技能培训，规范用电安全管理，在配电箱内张贴电路图、回路标识。对现场设备和工具进行定期检查和维修，确保其正常运行并符合安全标准。对存在安全隐患的老旧设备及时进行淘汰和更新，确保生产现场的安全性和效率。定期开展安全检查工作，健全并落实风险分类分级及隐患排查治理双预控机制。落实企业主要负责人安全责任，每年再培训时间不得少于12学时。加强安全教育培训工作，建立教育培训档案。保证本单位的安全投入有效实施，如实记录具体列支。

（二）天官院街道办事处要对辖区内各单位加强巡视巡查，充分利用“吹哨报到”等方式形成打击违规作业的高压态势；督促有关企业严格按照有关国家标准和管理制度开展经营作业，坚决杜绝违章作业现象；强化安全培训和案例警示教育，不断提升

相关企业的安全意识。