

上海市奉贤区应急管理局文件

射阳县广厦机械租赁有限公司 “2·28”起重伤害死亡事故责任追究 及整改措施落实情况评估报告

2023年2月28日14:15时许，上海市奉贤区南桥镇肖南路757号的上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区项目工地发生一起起重伤害死亡事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失300万元。事故发生后，按照相关法律法规要求，奉贤区应急局会同公安、工会等相关部门成立事故调查组展开事故调查工作，上海市奉贤区人民政府于2023年4月20日批复同意事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》（安委办〔2021〕4号）等相关法律法规规定，奉贤区应急局会同公安、工会等部门成立射阳县广厦机械租赁有限公司“2.28”起重伤害死亡事故评估组（以下简称评估组），并邀请有关专家参加。评估组通过现场检查、资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式对射阳县广厦机械租赁有限公司“2.28”起重伤害死亡事故责任追究及整改措施落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况

2024年3月21日，评估组制定了《上海市奉贤区2023年生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工作方案》，

明确评估对象、评估内容、评估方法及工作安排。2024 年 4 月 12 日，评估组对事故责任单位、责任人员责任追究落实情况、整改措施落实情况和职工受教育情况等进行评估，对评估中发现的问题，当场向事故责任单位进行了反馈，要求立即进行整改。评估组经过充分讨论，形成评估意见。

二、事故责任追究落实情况

事故发生后，相关单位按照奉贤区人民政府《关于射阳县广厦机械租赁有限公司“2.28”起重伤害死亡事故调查报告的批复》和《射阳县广厦机械租赁有限公司“2.28”起重伤害死亡事故调查报告》的要求，对事故责任单位和责任人落实了追究措施。

（一）行政处罚落实情况

奉贤区应急管理局按照事故责任认定及处理决定，对射阳县广厦机械租赁有限公司处以罚款叁拾万元；对射阳县广厦机械租赁有限公司主要负责人陈庆华处以罚款肆万捌仟元相关责任单位、责任人员均已缴纳罚款。

（二）其他责任追究落实情况。

1、射阳县广厦机械租赁有限公司根据企业管理规定，与公司司索信号指挥工刘芝解除了劳动关系，将其开除。

2、上海市住房和城乡建设管理委员会组织行业调查，对总包单位上海建工四建集团有限公司进行了在沪投标资格的处罚。（2023.3.1 至 2023.3.8）

3、上海市建设工程安全质量监督总站于 2023 年 3 月 1 日对上海建工四建集团有限公司开具了《停工指令单》停工

30 天的处罚。

4、上海市建设工程安全质量监督总站于 2023 年 3 月 8 日对上海建工四建集团有限公司进行警示约谈的处置。

5、上海市建设工程安全质量监督总站于 2023 年 4 月 28 日对上海建工四建集团有限公司经理顾利平进行一级注册建造师扣分 8 分的行政处罚。

以上事故责任追究措施已按要求全部落实到位。

三、事故整改措施落实情况

事故发生后，监管部门和事故责任单位按照要求，认真落实事故整改工作。

（一）射阳县广厦机械租赁有限公司落实情况

1、射阳县广厦机械租赁有限公司于 2023 年 3 月 1 日召开公司紧急全员安全会议，加强对作业人员的安全教育和培训，增强作业人员的安全意识，保证作业人员具备必要的安全生产知识。

2、射阳县广厦机械租赁有限公司提出了加强吊索具的安全管理的要求，制定了起重吊索具的安全管理制度，对吊索用具进行了登记并制定编号，对每个编号吊索具的型号、投入使用的日期、使用项目、检修的频率等进行记录并明确了负责起重吊索具日常安全管理的专业部门及负责人员，做到对于吊索具的定点存放、责任到人、定期检修、报废处理等工作，加强对吊索具的日常管理。

（二）上海建工四建集团有限公司落实情况

上海建工四建集团有限公司进一步加强了对各参建单位

的统一协调管理力度，落实严格执行隐患排查治理制度，加大作业现场检查力度和检查频次，加强施工现场安全管理和规范作业的监管力度。

四、评估结论

评估组通过现场检查、资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查，对射阳县广厦机械租赁有限公司“2.28”起重伤害死亡事故责任追究及整改措施落实总体情况进行评估，评估组认为，《射阳县广厦机械租赁有限公司“2.28”起重伤害死亡事故调查报告》的各项责任追究及整改措施均已落实。

五、意见和建议

为进一步提高事故单位安全生产水平，结合本次评估工作，提出以下持续改进建议：

（一）射阳县广厦机械租赁有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，继续加强对作业人员的安全教育和培训，能从根本上认识与辨别作业中存在的危险因素并做好预防与规避措施，从本质上杜绝人的不安全行为。

（二）上海建工四建集团有限公司要切实承担起建设施工项目的安全生产管理责任，要进一步加强对各参建单位的统一协调管理力度，督促各参建单位落实安全生产主体责任，切实履行安全生产各项职责，及时督促、检查隐患整改，严防类似事故再次发生。

六、附件

1、射阳县广厦机械租赁有限公司“2.28”起重伤害死

亡事故评估组名单

2、上海市奉贤区 2023 年生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工作方案；

3、关于上海建工四建集团有限公司“2.28”射阳县广厦机械租赁有限公司起重伤害死亡事故的处置情况；

4、安全生产行政执法文书行政处罚决定书（（沪奉）应急罚〔2023〕0002 号）；

5、安全生产行政执法文书行政处罚决定书（（沪奉）应急罚〔2023〕0102 号）；

6、安全生产事故责任落实（处理）告知书（（沪奉）应急告字〔2023〕0002 号）。

上海市奉贤区应急管理局